

SOLUTION

Unit Settings: SI C Pa J mass deg

$\alpha_o = 31,84 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$

$\alpha_{vz} = 78,28 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$

$A_{\text{ksuma}} = 121,1$

$a_2 = 0,5$

$a_{vz} = 0,00002765 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$B = 1,3$

$b_{zebra} = 0,0015 \text{ [m]}$

$cp_{Ar} = 521$

$cp_{H_2O} = 1893$

$cp_{O_2} = 940,3 \text{ [J/kg-K]}$

$cp_{vz} = 1004 \text{ [J/kg-K]}$

$c_2 = 0,866$

$C_{z,2} = 7$

$d_1 = 0,06 \text{ [m]}$

$D_{Ar,CO_2} = 0,00001945 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{Ar,N_2} = 0,0003803 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{CO_2,H_2O} = 0,00004154 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{CO_2,O_2} = 0,00002488 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{H_2O,O_2} = 0,00006861 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$d_p = 0,066 \text{ [m]}$

$D_{pl,2} = 0,33 \text{ [m]}$

$D_s = 0,2993 \text{ [m]}$

$\eta_{Ar} = 0,00002784$

$\eta_{H_2O} = 0,0000131$

$\eta_{O_2} = 0,00002509 \text{ [kg/m-s]}$

$\eta_{vz} = 0,00002045 \text{ [kg/m-s]}$

$G = 1,063 \text{ [-]}$

$h_{Ar,in} = 52812$

$h_{Ar,out} = 50418$

$h_{CO_2,nul} = -8,962E+06$

$h_{H_2O,in} = -1,323E+07$

$h_{H_2O,out} = 181228$

$h_{N_2,nul} = -25945$

$h_{O_2,in} = 94465$

$h_{O_2,out} = 89034$

$h_{sp,in} = 139631 \text{ [J/kg]}$

$h_{vz} = 87362$

$h_{vz,out} = 112466 \text{ [J/kg]}$

$k_L = 6,16 \text{ [W/m-K]}$

$k_s = 30,96 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$

$k_v = 31,12 \text{ [m}^2\text{]}$

$\lambda_{11} = 0,02824 \text{ [-]}$

$\lambda_{Ar} = 0,02184$

$\lambda_{H_2O} = 0,02527$

$\lambda_{O_2} = 0,03344$

$\lambda_{trub} = 49,91 \text{ [W/m-K]}$

$l_{tn} = 0,23 \text{ [m]}$

$L_{ze} = 1 \text{ [m]}$

$MW_{Ar} = 39,95$

$MW_{H_2O} = 18,02$

$MW_{O_2} = 32$

$m_{vz} = 0,167 \text{ [kg/s]}$

$Nu_{slam} = 99,33$

$Nu_{sturb} = 115,4$

$Nu_{zebra} = 109,8$

$n_p = 10$

$n_{rp} = 1,994$

$n_t = 9,965$

$n_{zebra} = 400 \text{ [-]}$

$\alpha_{sp} = 54,33 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$

$\alpha_{zebra} = 25,47 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$

$a_1 = -0,123$

$a_{sp} = 0,00003208 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$a_z = 0,03596$

$\beta = 31,95$

$CO_{2ksuma} = 116,1$

$cp_{CO_2} = 927,1$

$cp_{N_2} = 1042$

$cp_{sp} = 1110 \text{ [J/kg-K]}$

$c_1 = 1$

$C_{z,1} = 0,372$

$\delta_{zebra} = 0,001 \text{ [m]}$

$d_2 = 0,063 \text{ [m]}$

$D_{Ar,H_2O} = 0,00005999 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{Ar,O_2} = 0,00003385 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{CO_2,N_2} = 0,0000285 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{H_2O,N_2} = 0,00007596 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{N_2,O_2} = 0,00004626 \text{ [m}^2\text{/s]}$

$D_{pl,1} = 0,32 \text{ [m]}$

$D_{pr} = 0,318 \text{ [m]}$

$D_{zebra} = 0,067 \text{ [m]}$

$\eta_{CO_2} = 0,00001894$

$\eta_{N_2} = 0,00002143$

$\eta_{sp} = 0,00002135 \text{ [kg/m-s]}$

$\eta_{ze} = 0,9986 \text{ [-]}$

$H_{2O_{ksuma}} = -8,255$

$h_{Ar,nul} = -13236$

$h_{CO_2,in} = -8,850E+06$

$h_{CO_2,out} = 83681$

$h_{H_2O,nul} = -1,347E+07$

$h_{N_2,in} = 105746$

$h_{N_2,out} = 100424$

$h_{O_2,nul} = -22777$

$h_p = 0,228 \text{ [m]}$

$h_{sp,out} = 106316 \text{ [J/kg]}$

$h_{vz,in} = 25104 \text{ [J/kg]}$

$h_{zebra} = 0,002 \text{ [m]}$

$kr_1 = 0,0025 \text{ [-]}$

$k_{trub} = 0,00015 \text{ [m]}$

$k_{zebra} = 25,55 \text{ [W/m}^2\text{-K]}$

$\lambda_{22} = 0,1062 \text{ [-]}$

$\lambda_{CO_2} = 0,0235$

$\lambda_{N_2} = 0,03168$

$\lambda_{sp} = 0,03034 \text{ [W/m-K]}$

$\lambda_{vz} = 0,02869 \text{ [W/m-K]}$

$L_{trub} = 6,594 \text{ [m]}$

$L_{zebra} = 2,976 \text{ [m]}$

$MW_{CO_2} = 44,01$

$MW_{N_2} = 28,01$

$m_{sp} = 0,438 \text{ [kg/s]}$

$N_{2ksuma} = -1,126$

$Nu_{sp} = 107,4$

$Nu_{vz} = 270$

$n_{CH} = 1 \text{ [-]}$

$n_{rc} = 17,95$

$n_{rv} = 10,53$

$n_{tv} = 1,264$

$O_{2ksuma} = 70,77$

$\phi_{Ar,CO_2} = 1,175$ [-]
 $\phi_{Ar,N_2} = 0,101$ [-]
 $\phi_{CO_2,H_2O} = 1,908$ [-]
 $\phi_{CO_2,O_2} = 1,197$ [-]
 $\phi_{H_2O,O_2} = 1,65$ [-]
 $\phi_{Ar,CO_2} = 2,444$
 $\phi_{Ar,N_2} = 0,125$
 $\phi_{CO_2,Ar} = 1,509$
 $\phi_{CO_2,N_2} = 1,03$
 $\phi_{H_2O,Ar} = 0,8265$
 $\phi_{H_2O,N_2} = 0,6527$
 $\phi_{N_2,Ar} = 0,1372$
 $\phi_{N_2,H_2O} = 0,6871$
 $\phi_{O_2,Ar} = 1,58$
 $\phi_{O_2,H_2O} = 0,7797$
 $\phi_{vp} = 129,7$ [rad]
 $Pr_{sp} = 0,7814$
 $\psi_{Ar,CO_2} = -35,32$
 $\psi_{Ar,N_2} = 0,5723$
 $\psi_{CO_2,Ar} = 22,92$
 $\psi_{CO_2,N_2} = 3,879$
 $\psi_{H_2O,Ar} = -1,438$
 $\psi_{H_2O,N_2} = -1,999$
 $\psi_{N_2,Ar} = -0,5241$
 $\psi_{N_2,H_2O} = 2,634$
 $\psi_{O_2,Ar} = -9,768$
 $\psi_{O_2,H_2O} = 2,168$
 $\psi_{rt} = 0,3717$
 $p_{m1} = 297,9$ [Pa]
 $p_{t1} = 169,4$ [Pa]
 $p_{to} = 35,17$ [Pa]
 $p_{z1} = 467,3$ [Pa]
 $Q = 14592$ [W]
 $q_{out} = -92,4$ [W/m]
 $Re_{sp} = 43689$ [-]
 $\rho_{Ar} = 1,265$
 $\rho_{H_2O} = 0,5705$
 $\rho_{O_2} = 1,013$
 $\rho_{vz} = 1,034$ [kg/m³]
 $S = 13,01$ [m²]
 $\sigma_{CO_2} = 3,941E-10$ [m]
 $\sigma_{N_2} = 3,798E-10$ [m]
 $suma_{Ar} = 65,01$
 $suma_{H_2O} = 3,281$
 $suma_{O_2} = 6,917$
 $S_{2Z} = 0,017$ [m²]
 $S_p = 0,004$ [m]
 $S_{tp} = 0,002837$ [m²]
 $S_{trubka} = 0,1188$
 $S_{tt} = 0,01575$ [m]
 $S_{V23} = 15,76$ [m²]
 $S_{vZ} = 0,01518$ [m²]
 $S_{zebra} = 0,4109$ [m²]
 $t_{nul} = 0$ [°C]
 $t_{sp,in} = 126,7$ [°C]
 $t_{str,sp} = 111,7$
 $t_{str,S,in} = 85,63$
 $t_{s,ex,in} = 65,44$ [°C]
 $t_{s,in,in} = 65,53$ [°C]
 $t_t = 0,07875$ [m]

$\phi_{Ar,H_2O} = 1,587$ [-]
 $\phi_{Ar,O_2} = 1,069$ [-]
 $\phi_{CO_2,N_2} = 1,122$ [-]
 $\phi_{H_2O,N_2} = 1,482$ [-]
 $\phi_{N_2,O_2} = 1,03$ [-]
 $\phi_{Ar,H_2O} = 0,7925$
 $\phi_{Ar,O_2} = 1,405$
 $\phi_{CO_2,H_2O} = 0,7066$
 $\phi_{CO_2,O_2} = 1,18$
 $\phi_{H_2O,CO_2} = 1,194$
 $\phi_{H_2O,O_2} = 0,7227$
 $\phi_{N_2,CO_2} = 1,831$
 $\phi_{N_2,O_2} = 1,128$
 $\phi_{O_2,CO_2} = 2,15$
 $\phi_{O_2,N_2} = 1,156$
 $\phi_{vs} = 109,7$ [rad]
 $Pr_{vz} = 0,747$
 $\psi_{Ar,H_2O} = 2,046$
 $\psi_{Ar,O_2} = 9,728$
 $\psi_{CO_2,H_2O} = 1,724$
 $\psi_{CO_2,O_2} = 5,918$
 $\psi_{H_2O,CO_2} = -1,878$
 $\psi_{H_2O,O_2} = -1,707$
 $\psi_{N_2,CO_2} = -5,482$
 $\psi_{N_2,O_2} = -11,79$
 $\psi_{O_2,CO_2} = -7,806$
 $\psi_{O_2,N_2} = 7,301$
 $\psi_{ze} = 0,06486$
 $p_{nul} = 101325$ [Pa]
 $p_{tn} = 846,6$ [Pa]
 $p_{tv} = 1050$ [Pa]
 $p_{z2} = 1932$ [Pa]
 $q_{in} = 626,5$ [W/m]
 $R = 8314$ [J/kmol/K]
 $Re_{vz} = 27183$ [-]
 $\rho_{CO_2} = 1,394$
 $\rho_{N_2} = 0,8871$
 $\rho_{sp} = 0,8518$ [kg/m³]
 $R_z = 0,0001625$ [m²-K/W]
 $\sigma_{Ar} = 3,542E-10$ [m]
 $\sigma_{H_2O} = 2,641E-10$ [m]
 $\sigma_{O_2} = 3,467E-10$ [m]
 $sumac_{CO_2} = 29,16$
 $sumaN_2 = 0,5232$
 $S_{2N} = 0,08$ [m²]
 $S_{celkem} = 0,5297$ [m²]
 $S_{ps} = 0,0006411$ [m²]
 $S_{trub} = 0,0015$ [m]
 $S_{ts} = 0,02075$ [m]
 $S_v = 13,01$ [m²]
 $S_{vN} = 0,01913$ [m²]
 $S_{ze} = 0,3267$ [m²]
 $t_{in} = 36,24$ [°C]
 $t_p = 0,254$ [m]
 $t_{sp,out} = 96,7$ [°C]
 $t_{str,S,ex} = 85,59$
 $t_{str,vz} = 68,35$
 $t_{s,ex,out} = 105,7$ [°C]
 $t_{s,in,out} = 105,7$ [°C]
 $t_{t1} = 0,07875$ [m]

$$t_{t2} = 0,0682 \text{ [m]}$$

$$t_{vz,out} = 111,7 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$w_{CO2} = 0,05301 \text{ [-]}$$

$$w_{N2} = 0,6595 \text{ [-]}$$

$$w_{sp} = 18,25 \text{ [m/s]}$$

$$w_{vz,2} = 10,06 \text{ [m/s]}$$

$$\xi_{12} = 0,4$$

$$x_{13} = 0,6223$$

$$x_7 = 1,083$$

$$x_9 = 4,150\text{E}+19$$

$$x_{CO2} = 0,03307$$

$$x_{H2O} = 0,1733$$

$$x_{N2} = 0,6464$$

$$y_2 = 1$$

$$y_4 = 1$$

$$y_6 = 0,9259$$

$$y_8 = 1,034$$

$$z_2 = 0,8526$$

$$z_3 = 1$$

$$z_5 = 8,327$$

$$t_{vz,in} = 25 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$w_{Ar} = 0,01108 \text{ [-]}$$

$$w_{H2O} = 0,1137 \text{ [-]}$$

$$w_{O2} = 0,1627 \text{ [-]}$$

$$w_{vz} = 5,435 \text{ [m/s]}$$

$$\xi_{11} = 0,7$$

$$x_{10} = 0,08793$$

$$x_6 = 1,25$$

$$x_8 = 0,1269$$

$$x_{Ar} = 0,007616$$

$$x_{\text{diagram},1} = 1,333$$

$$x_{\text{kontrola}} = 0,2046$$

$$x_{O2} = 0,1396$$

$$y_3 = 1,616$$

$$y_5 = 1,144$$

$$y_7 = 1$$

$$z_1 = 49,59$$

$$z_{22} = 1,252$$

$$z_4 = 0,2414$$

No unit problems were detected. (101 disabled)

6.1 ZADÁNÍ

$$t_{sp,in} = 126,7 \text{ [}^{\circ}\text{C]} \text{ teplota spalín na vstupu}$$

$$t_{sp,out} = 96,7 \text{ [}^{\circ}\text{C]} \text{ teplota spalín na výstupu}$$

$$t_{str,vz} = \frac{t_{vz,in} + t_{vz,out}}{2} \text{ střední teplota vzduchu}$$

$$t_{str,sp} = \frac{t_{sp,in} + t_{sp,out}}{2} \text{ střední teplota spalín}$$

$$t_{nul} = 0 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$p_{nul} = 101325 \text{ [Pa]}$$

$$t_{vz,in} = 25 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$t_{vz,out} = 111,7 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$$

$$m_{sp} = 0,438 \text{ [kg/s]} \text{ hmot. tok spalín}$$

$$w_{Ar} = 0,01108 \text{ [-]} \text{ hm. kon. Ar v sp.}$$

$$w_{CO_2} = 0,05301 \text{ [-]} \text{ hm. kon. CO}_2 \text{ v sp.}$$

$$w_{H_2O} = 0,1137 \text{ [-]} \text{ hm. kon. H}_2\text{O v sp.}$$

$$w_{N_2} = 0,6595 \text{ [-]} \text{ hm. kon. N}_2 \text{ v sp.}$$

$$w_{O_2} = 0,1627 \text{ [-]} \text{ hm. kon. O}_2 \text{ v sp.}$$

$$MW_{Ar} = \text{MolarMass}(\text{Argon}) \text{ mol. hm. Ar}$$

$$MW_{CO_2} = \text{MolarMass}(\text{CO}_2) \text{ mol. hm. CO}_2$$

$$MW_{H_2O} = \text{MolarMass}(\text{H}_2\text{O}) \text{ mol. hm. H}_2\text{O}$$

$$MW_{N_2} = \text{MolarMass}(\text{N}_2) \text{ mol. hm. N}_2$$

$$MW_{O_2} = \text{MolarMass}(\text{O}_2) \text{ mol. hm. O}_2$$

6.3 TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLONOSNÝCH MÉDIÍ

Převod hm. kon. na obj. kon.

$$x_{Ar} = \frac{\frac{w_{Ar}}{MW_{Ar}}}{\frac{w_{Ar}}{MW_{Ar}} + \frac{w_{CO_2}}{MW_{CO_2}} + \frac{w_{H_2O}}{MW_{H_2O}} + \frac{w_{N_2}}{MW_{N_2}} + \frac{w_{O_2}}{MW_{O_2}}} \text{ obj. kon. Ar v sp.}$$

$$x_{CO_2} = \frac{\frac{w_{CO_2}}{MW_{CO_2}}}{\frac{w_{Ar}}{MW_{Ar}} + \frac{w_{CO_2}}{MW_{CO_2}} + \frac{w_{H_2O}}{MW_{H_2O}} + \frac{w_{N_2}}{MW_{N_2}} + \frac{w_{O_2}}{MW_{O_2}}} \text{ obj. kon. CO}_2 \text{ v sp.}$$

$$x_{H_2O} = \frac{\frac{w_{H_2O}}{MW_{H_2O}}}{\frac{w_{Ar}}{MW_{Ar}} + \frac{w_{CO_2}}{MW_{CO_2}} + \frac{w_{H_2O}}{MW_{H_2O}} + \frac{w_{N_2}}{MW_{N_2}} + \frac{w_{O_2}}{MW_{O_2}}} \quad \text{obj. kon. H}_2\text{O v sp.}$$

$$x_{N_2} = \frac{\frac{w_{N_2}}{MW_{N_2}}}{\frac{w_{Ar}}{MW_{Ar}} + \frac{w_{CO_2}}{MW_{CO_2}} + \frac{w_{H_2O}}{MW_{H_2O}} + \frac{w_{N_2}}{MW_{N_2}} + \frac{w_{O_2}}{MW_{O_2}}} \quad \text{obj. kon. N}_2 \text{ v sp.}$$

$$x_{O_2} = \frac{\frac{w_{O_2}}{MW_{O_2}}}{\frac{w_{Ar}}{MW_{Ar}} + \frac{w_{CO_2}}{MW_{CO_2}} + \frac{w_{H_2O}}{MW_{H_2O}} + \frac{w_{N_2}}{MW_{N_2}} + \frac{w_{O_2}}{MW_{O_2}}} \quad \text{obj. kon. O}_2 \text{ v sp.}$$

Hustota spalin

$$\rho_{Ar} = \rho(\text{Argon}; T = t_{str,sp}; P = p_{nul})$$

$$\rho_{CO_2} = \rho(\text{CO}_2; T = t_{str,sp}; P = p_{nul})$$

$$\rho_{H_2O} = \rho(\text{H}_2\text{O}; T = t_{str,sp}; P = p_{nul})$$

$$\rho_{N_2} = \rho(\text{N}_2; T = t_{str,sp}; P = p_{nul})$$

$$\rho_{O_2} = \rho(\text{O}_2; T = t_{str,sp}; P = p_{nul})$$

$$\rho_{sp} = x_{Ar} \cdot \rho_{Ar} + x_{CO_2} \cdot \rho_{CO_2} + x_{H_2O} \cdot \rho_{H_2O} + x_{N_2} \cdot \rho_{N_2} + x_{O_2} \cdot \rho_{O_2} \quad \text{hustota spalin}$$

Hustota vzduchu

$$\rho_{vz} = \rho(\text{Air}; T = t_{str,vz}; P = p_{nul})$$

Viskozity prvko ve spalinách

$$\eta_{Ar} = \text{Visc}(\text{Argon}; T = t_{str,sp}; P = p_{nul})$$

$$\eta_{CO_2} = \text{Visc}(\text{CO}_2; T = t_{str,sp})$$

$$\eta_{H_2O} = \text{Visc}(\text{H}_2\text{O}; T = t_{str,sp})$$

$$\eta_{N_2} = \text{Visc}(\text{N}_2; T = t_{str,sp})$$

$$\eta_{O_2} = \text{Visc}(\text{O}_2; T = t_{str,sp})$$

Collision diameters

$$\sigma_{Ar} = 3,542 \times 10^{-10} \quad [\text{m}]$$

$$\sigma_{CO_2} = 3,941 \times 10^{-10} \quad [\text{m}]$$

$$\sigma_{H_2O} = 2,641 \times 10^{-10} \quad [\text{m}]$$

$$\sigma_{N_2} = 3,798 \times 10^{-10} \quad [\text{m}]$$

$$\sigma_{O_2} = 3,467 \times 10^{-10} \quad [\text{m}]$$

Collision integral

$$\omega_{Ar,CO_2} = 1,175 \quad [-]$$

$$\omega_{Ar,H_2O} = 1,587 \quad [-]$$

$$\omega_{Ar,N_2} = 0,101 \quad [-]$$

$$\omega_{Ar,O_2} = 1,069 \quad [-]$$

$$\omega_{CO_2,H_2O} = 1,908 \quad [-]$$

$$\omega_{CO_2,N_2} = 1,122 \quad [-]$$

$$\omega_{CO_2,O_2} = 1,197 \quad [-]$$

$$\omega_{H_2O,N_2} = 1,482 \quad [-]$$

$$\omega_{H_2O,O_2} = 1,65 \quad [-]$$

$$\omega_{N_2,O_2} = 1,03 \quad [-]$$

Difuzivita prvko ve spalínách

$$D_{Ar,CO_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{str,sp} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{MW_{Ar}} + \frac{1}{MW_{CO_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{Ar} + \sigma_{CO_2}}{2} \right]^2} \cdot \omega_{Ar,CO_2}$$

$$D_{Ar,H_2O} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{str,sp} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{MW_{Ar}} + \frac{1}{MW_{H_2O}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{Ar} + \sigma_{H_2O}}{2} \right]^2} \cdot \omega_{Ar,H_2O}$$

$$D_{Ar,N_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{str,sp} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{MW_{Ar}} + \frac{1}{MW_{N_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{Ar} + \sigma_{N_2}}{2} \right]^2} \cdot \omega_{Ar,N_2}$$

$$D_{Ar,O_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{str,sp} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{MW_{Ar}} + \frac{1}{MW_{O_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{Ar} + \sigma_{O_2}}{2} \right]^2} \cdot \omega_{Ar,O_2}$$

$$D_{CO_2,H_2O} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{str,sp} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{MW_{CO_2}} + \frac{1}{MW_{H_2O}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{CO_2} + \sigma_{H_2O}}{2} \right]^2} \cdot \omega_{CO_2,H_2O}$$

$$D_{CO_2,N_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{str,sp} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{MW_{CO_2}} + \frac{1}{MW_{N_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{CO_2} + \sigma_{N_2}}{2} \right]^2} \cdot \omega_{CO_2,N_2}$$

$$D_{\text{CO}_2;\text{O}_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{\text{MW}_{\text{CO}_2}} + \frac{1}{\text{MW}_{\text{O}_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{\text{CO}_2} + \sigma_{\text{O}_2}}{2} \right]^2 \cdot \omega_{\text{CO}_2;\text{O}_2}}$$

$$D_{\text{H}_2\text{O};\text{N}_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{\text{MW}_{\text{H}_2\text{O}}} + \frac{1}{\text{MW}_{\text{N}_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{\text{H}_2\text{O}} + \sigma_{\text{N}_2}}{2} \right]^2 \cdot \omega_{\text{H}_2\text{O};\text{N}_2}}$$

$$D_{\text{H}_2\text{O};\text{O}_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{\text{MW}_{\text{H}_2\text{O}}} + \frac{1}{\text{MW}_{\text{O}_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{\text{H}_2\text{O}} + \sigma_{\text{O}_2}}{2} \right]^2 \cdot \omega_{\text{H}_2\text{O};\text{O}_2}}$$

$$D_{\text{N}_2;\text{O}_2} = \frac{1,858 \times 10^{-25} \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15)^{(3/2)} \cdot \left[\frac{1}{\text{MW}_{\text{N}_2}} + \frac{1}{\text{MW}_{\text{O}_2}} \right]^2}{1 \cdot \left[\frac{\sigma_{\text{N}_2} + \sigma_{\text{O}_2}}{2} \right]^2 \cdot \omega_{\text{N}_2;\text{O}_2}}$$

Viskozita spalín

$$R = 8314,3 \text{ [J/kmol/K]}$$

$$\phi_{\text{Ar};\text{CO}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{Ar}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{Ar}} \cdot D_{\text{Ar};\text{CO}_2}}$$

$$\phi_{\text{Ar};\text{H}_2\text{O}} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{Ar}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{Ar}} \cdot D_{\text{Ar};\text{H}_2\text{O}}}$$

$$\phi_{\text{Ar};\text{N}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{Ar}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{Ar}} \cdot D_{\text{Ar};\text{N}_2}}$$

$$\phi_{\text{Ar};\text{O}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{Ar}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{Ar}} \cdot D_{\text{Ar};\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{CO}_2;\text{Ar}} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{CO}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{CO}_2} \cdot D_{\text{Ar};\text{CO}_2}}$$

$$\phi_{\text{CO}_2;\text{H}_2\text{O}} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{CO}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{CO}_2} \cdot D_{\text{CO}_2;\text{H}_2\text{O}}}$$

$$\phi_{\text{CO}_2;\text{N}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{CO}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{CO}_2} \cdot D_{\text{CO}_2;\text{N}_2}}$$

$$\phi_{\text{CO}_2;\text{O}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{CO}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{CO}_2} \cdot D_{\text{CO}_2;\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{H}_2\text{O};\text{Ar}} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{H}_2\text{O}} \cdot D_{\text{Ar};\text{H}_2\text{O}}}$$

$$\phi_{\text{H}_2\text{O};\text{CO}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{H}_2\text{O}} \cdot D_{\text{CO}_2;\text{H}_2\text{O}}}$$

$$\phi_{\text{H}_2\text{O};\text{N}_2} = 6/5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{H}_2\text{O}} \cdot D_{\text{H}_2\text{O};\text{N}_2}}$$

$$\phi_{\text{H}_2\text{O};\text{O}_2} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{H}_2\text{O}} \cdot D_{\text{H}_2\text{O};\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{N}_2;\text{Ar}} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{N}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{N}_2} \cdot D_{\text{Ar};\text{N}_2}}$$

$$\phi_{\text{N}_2;\text{CO}_2} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{N}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{N}_2} \cdot D_{\text{CO}_2;\text{N}_2}}$$

$$\phi_{\text{N}_2;\text{H}_2\text{O}} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{N}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{N}_2} \cdot D_{\text{H}_2\text{O};\text{N}_2}}$$

$$\phi_{\text{N}_2;\text{O}_2} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{N}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{N}_2} \cdot D_{\text{N}_2;\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{O}_2;\text{Ar}} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{O}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{O}_2} \cdot D_{\text{Ar};\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{O}_2;\text{CO}_2} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{O}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{O}_2} \cdot D_{\text{CO}_2;\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{O}_2;\text{H}_2\text{O}} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{O}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{O}_2} \cdot D_{\text{H}_2\text{O};\text{O}_2}}$$

$$\phi_{\text{O}_2;\text{N}_2} = 6 / 5 \cdot 1,8 \cdot \frac{R \cdot (t_{\text{str};\text{sp}} + 273,15) \cdot \eta_{\text{O}_2}}{p_{\text{nul}} \cdot \text{MW}_{\text{O}_2} \cdot D_{\text{N}_2;\text{O}_2}}$$

$$\text{suma}_{\text{Ar}} = \phi_{\text{Ar};\text{CO}_2} \cdot \frac{X_{\text{CO}_2}}{X_{\text{Ar}}} + \phi_{\text{Ar};\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{X_{\text{H}_2\text{O}}}{X_{\text{Ar}}} + \phi_{\text{Ar};\text{N}_2} \cdot \frac{X_{\text{N}_2}}{X_{\text{Ar}}} + \phi_{\text{Ar};\text{O}_2} \cdot \frac{X_{\text{O}_2}}{X_{\text{Ar}}}$$

$$\text{suma}_{\text{CO}_2} = \phi_{\text{CO}_2;\text{Ar}} \cdot \frac{X_{\text{Ar}}}{X_{\text{CO}_2}} + \phi_{\text{CO}_2;\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{X_{\text{H}_2\text{O}}}{X_{\text{CO}_2}} + \phi_{\text{CO}_2;\text{N}_2} \cdot \frac{X_{\text{N}_2}}{X_{\text{CO}_2}} + \phi_{\text{CO}_2;\text{O}_2} \cdot \frac{X_{\text{O}_2}}{X_{\text{CO}_2}}$$

$$\text{suma}_{\text{H}_2\text{O}} = \phi_{\text{H}_2\text{O};\text{CO}_2} \cdot \frac{X_{\text{CO}_2}}{X_{\text{H}_2\text{O}}} + \phi_{\text{H}_2\text{O};\text{Ar}} \cdot \frac{X_{\text{Ar}}}{X_{\text{H}_2\text{O}}} + \phi_{\text{H}_2\text{O};\text{N}_2} \cdot \frac{X_{\text{N}_2}}{X_{\text{H}_2\text{O}}} + \phi_{\text{H}_2\text{O};\text{O}_2} \cdot \frac{X_{\text{O}_2}}{X_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$\text{suma}_{\text{N}_2} = \phi_{\text{N}_2;\text{Ar}} \cdot \frac{X_{\text{Ar}}}{X_{\text{N}_2}} + \phi_{\text{N}_2;\text{CO}_2} \cdot \frac{X_{\text{CO}_2}}{X_{\text{N}_2}} + \phi_{\text{N}_2;\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{X_{\text{H}_2\text{O}}}{X_{\text{N}_2}} + \phi_{\text{N}_2;\text{O}_2} \cdot \frac{X_{\text{O}_2}}{X_{\text{N}_2}}$$

$$\text{suma}_{\text{O}_2} = \phi_{\text{O}_2;\text{CO}_2} \cdot \frac{X_{\text{CO}_2}}{X_{\text{O}_2}} + \phi_{\text{O}_2;\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{X_{\text{H}_2\text{O}}}{X_{\text{O}_2}} + \phi_{\text{O}_2;\text{N}_2} \cdot \frac{X_{\text{N}_2}}{X_{\text{O}_2}} + \phi_{\text{O}_2;\text{Ar}} \cdot \frac{X_{\text{Ar}}}{X_{\text{O}_2}}$$

Viskozita spalin

$$\eta_{\text{sp}} = \frac{\eta_{\text{Ar}}}{1 + \text{suma}_{\text{Ar}}} + \frac{\eta_{\text{CO}_2}}{1 + \text{suma}_{\text{CO}_2}} + \frac{\eta_{\text{H}_2\text{O}}}{1 + \text{suma}_{\text{H}_2\text{O}}} + \frac{\eta_{\text{N}_2}}{1 + \text{suma}_{\text{N}_2}} + \frac{\eta_{\text{O}_2}}{1 + \text{suma}_{\text{O}_2}}$$

Viskozita vzduchu

$$\eta_{\text{vz}} = \text{Visc}(\text{Air}; T = t_{\text{str};\text{vz}})$$

Mírná tepelná kapacita spalin

$$c_{p_{\text{Ar}}} = \text{Cp}(\text{Argon}; T = t_{\text{str};\text{sp}}; P = p_{\text{nul}})$$

$$c_{p_{\text{CO}_2}} = \text{Cp}(\text{CO}_2; T = t_{\text{str};\text{sp}})$$

$$c_{p_{\text{H}_2\text{O}}} = \text{Cp}(\text{h}_2\text{o}; T = t_{\text{str};\text{sp}})$$

$$c_{p_{\text{N}_2}} = \text{Cp}(\text{N}_2; T = t_{\text{str};\text{sp}})$$

$$c_{p_{O_2}} = C_p (O_2 ; T = t_{str,sp})$$

$$c_{p_{sp}} = w_{Ar} \cdot c_{p_{Ar}} + w_{CO_2} \cdot c_{p_{CO_2}} + w_{H_2O} \cdot c_{p_{H_2O}} + w_{N_2} \cdot c_{p_{N_2}} + w_{O_2} \cdot c_{p_{O_2}}$$

m// má tep. kapacita spalin

M// má tepelná kapacita vzduchu

$$c_{p_{vz}} = C_p (Air ; T = t_{nul})$$

Tepelná vodivost prvko ve spalinách

$$\lambda_{Ar} = k (Argon ; T = t_{str,sp} ; P = p_{nul})$$

$$\lambda_{CO_2} = k (CO_2 ; T = t_{str,sp})$$

$$\lambda_{H_2O} = k (H_2O ; T = t_{str,sp})$$

$$\lambda_{N_2} = k (N_2 ; T = t_{str,sp})$$

$$\lambda_{O_2} = k (O_2 ; T = t_{str,sp})$$

$$B = 1,3$$

$$\Psi_{Ar,CO_2} = \left[\phi_{Ar,CO_2} \cdot \left[1 + \frac{MW_{Ar} - MW_{CO_2}}{MW_{Ar} + MW_{CO_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{CO_2}}{MW_{Ar} - MW_{CO_2}} \right]$$

$$\Psi_{Ar,H_2O} = \left[\phi_{Ar,H_2O} \cdot \left[1 + \frac{MW_{Ar} - MW_{H_2O}}{MW_{Ar} + MW_{H_2O}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{H_2O}}{MW_{Ar} - MW_{H_2O}} \right]$$

$$\Psi_{Ar,N_2} = \left[\phi_{Ar,N_2} \cdot \left[1 + \frac{MW_{Ar} - MW_{N_2}}{MW_{Ar} + MW_{N_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{N_2}}{MW_{Ar} - MW_{N_2}} \right]$$

$$\Psi_{Ar,O_2} = \left[\phi_{Ar,O_2} \cdot \left[1 + \frac{MW_{Ar} - MW_{O_2}}{MW_{Ar} + MW_{O_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{O_2}}{MW_{Ar} - MW_{O_2}} \right]$$

$$\Psi_{CO_2,Ar} = \left[\phi_{CO_2,Ar} \cdot \left[1 + \frac{MW_{CO_2} - MW_{Ar}}{MW_{CO_2} + MW_{Ar}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{Ar}}{MW_{CO_2} - MW_{Ar}} \right]$$

$$\Psi_{CO_2,H_2O} = \left[\phi_{CO_2,H_2O} \cdot \left[1 + \frac{MW_{CO_2} - MW_{H_2O}}{MW_{CO_2} + MW_{H_2O}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{H_2O}}{MW_{CO_2} - MW_{H_2O}} \right]$$

$$\Psi_{CO_2,N_2} = \left[\phi_{CO_2,N_2} \cdot \left[1 + \frac{MW_{CO_2} - MW_{N_2}}{MW_{CO_2} + MW_{N_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{N_2}}{MW_{CO_2} - MW_{N_2}} \right]$$

$$\Psi_{CO_2,O_2} = \left[\phi_{CO_2,O_2} \cdot \left[1 + \frac{MW_{CO_2} - MW_{O_2}}{MW_{CO_2} + MW_{O_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{O_2}}{MW_{CO_2} - MW_{O_2}} \right]$$

$$\Psi_{H_2O,Ar} = \left[\phi_{H_2O,Ar} \cdot \left[1 + \frac{MW_{H_2O} - MW_{Ar}}{MW_{H_2O} + MW_{Ar}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{Ar}}{MW_{H_2O} - MW_{Ar}} \right]$$

$$\Psi_{H_2O;CO_2} = \left[\phi_{H_2O;CO_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{H_2O} - MW_{CO_2}}{MW_{H_2O} + MW_{CO_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{CO_2}}{MW_{H_2O} - MW_{CO_2}} \right] \right]$$

$$\Psi_{H_2O;N_2} = \left[\phi_{H_2O;N_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{H_2O} - MW_{N_2}}{MW_{H_2O} + MW_{N_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{N_2}}{MW_{H_2O} - MW_{N_2}} \right] \right]$$

$$\Psi_{H_2O;O_2} = \left[\phi_{H_2O;O_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{H_2O} - MW_{O_2}}{MW_{H_2O} + MW_{O_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{O_2}}{MW_{H_2O} - MW_{O_2}} \right] \right]$$

$$\Psi_{N_2;Ar} = \left[\phi_{N_2;Ar} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{N_2} - MW_{Ar}}{MW_{N_2} + MW_{Ar}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{Ar}}{MW_{N_2} - MW_{Ar}} \right] \right]$$

$$\Psi_{N_2;CO_2} = \left[\phi_{N_2;CO_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{N_2} - MW_{CO_2}}{MW_{N_2} + MW_{CO_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{CO_2}}{MW_{N_2} - MW_{CO_2}} \right] \right]$$

$$\Psi_{N_2;H_2O} = \left[\phi_{N_2;H_2O} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{N_2} - MW_{H_2O}}{MW_{N_2} + MW_{H_2O}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{H_2O}}{MW_{N_2} - MW_{H_2O}} \right] \right]$$

$$\Psi_{N_2;O_2} = \left[\phi_{N_2;O_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{N_2} - MW_{O_2}}{MW_{N_2} + MW_{O_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{O_2}}{MW_{N_2} - MW_{O_2}} \right] \right]$$

$$\Psi_{O_2;Ar} = \left[\phi_{O_2;Ar} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{O_2} - MW_{Ar}}{MW_{O_2} + MW_{Ar}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{Ar}}{MW_{O_2} - MW_{Ar}} \right] \right]$$

$$\Psi_{O_2;CO_2} = \left[\phi_{O_2;CO_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{O_2} - MW_{CO_2}}{MW_{O_2} + MW_{CO_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{CO_2}}{MW_{O_2} - MW_{CO_2}} \right] \right]$$

$$\Psi_{O_2;H_2O} = \left[\phi_{O_2;H_2O} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{O_2} - MW_{H_2O}}{MW_{O_2} + MW_{H_2O}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{H_2O}}{MW_{O_2} - MW_{H_2O}} \right] \right]$$

$$\Psi_{O_2;N_2} = \left[\phi_{O_2;N_2} \cdot \left[1 + \left[\frac{MW_{O_2} - MW_{N_2}}{MW_{O_2} + MW_{N_2}} \right]^2 \right] \cdot \left[\frac{15}{4 \cdot 1,8} - 1 \right] \right] \cdot \left[1 + \left[\frac{12 \cdot B + 5}{30 - 8 \cdot 1,8} \right] \cdot \left[\frac{MW_{N_2}}{MW_{O_2} - MW_{N_2}} \right] \right]$$

$$Ar_{ksuma} = 1 + \Psi_{Ar;CO_2} \cdot \frac{X_{CO_2}}{X_{Ar}} + \Psi_{Ar;H_2O} \cdot \frac{X_{H_2O}}{X_{Ar}} + \Psi_{Ar;N_2} \cdot \frac{X_{N_2}}{X_{Ar}} + \Psi_{Ar;O_2} \cdot \frac{X_{O_2}}{X_{Ar}}$$

$$CO_2_{ksuma} = 1 + \Psi_{CO_2;Ar} \cdot \frac{X_{Ar}}{X_{CO_2}} + \Psi_{CO_2;H_2O} \cdot \frac{X_{H_2O}}{X_{CO_2}} + \Psi_{CO_2;N_2} \cdot \frac{X_{N_2}}{X_{CO_2}} + \Psi_{CO_2;O_2} \cdot \frac{X_{O_2}}{X_{CO_2}}$$

$$H_2O_{ksuma} = 1 + \Psi_{H_2O;Ar} \cdot \frac{X_{Ar}}{X_{H_2O}} + \Psi_{H_2O;CO_2} \cdot \frac{X_{CO_2}}{X_{H_2O}} + \Psi_{H_2O;N_2} \cdot \frac{X_{N_2}}{X_{H_2O}} + \Psi_{H_2O;O_2} \cdot \frac{X_{O_2}}{X_{H_2O}}$$

$$N_2_{ksuma} = 1 + \Psi_{N_2;Ar} \cdot \frac{X_{Ar}}{X_{N_2}} + \Psi_{N_2;CO_2} \cdot \frac{X_{CO_2}}{X_{N_2}} + \Psi_{N_2;H_2O} \cdot \frac{X_{H_2O}}{X_{N_2}} + \Psi_{N_2;O_2} \cdot \frac{X_{O_2}}{X_{N_2}}$$

$$O_2_{ksuma} = 1 + \Psi_{O_2;Ar} \cdot \frac{X_{Ar}}{X_{O_2}} + \Psi_{O_2;H_2O} \cdot \frac{X_{H_2O}}{X_{O_2}} + \Psi_{O_2;N_2} \cdot \frac{X_{N_2}}{X_{O_2}} + \Psi_{O_2;N_2} \cdot \frac{X_{N_2}}{X_{O_2}}$$

Tepelná vodivost spalín

$$\lambda_{sp} = \frac{\lambda_{Ar}}{Ar_{ksuma}} + \frac{\lambda_{CO_2}}{CO_2_{ksuma}} + \frac{\lambda_{H_2O}}{H_2O_{ksuma}} + \frac{\lambda_{N_2}}{N_2_{ksuma}} + \frac{\lambda_{O_2}}{O_2_{ksuma}}$$

Tepelná vodivost vzduchu

$$\lambda_{vz} = k(\text{Air}; T = t_{str,vz})$$

*6.4 TEPELNÁ BILANCE**Entalpie spalín pYi 0 °C*

$$h_{Ar,nul} = h(\text{Argon}; T = t_{nul}; P = p_{nul})$$

$$h_{CO2,nul} = h(\text{CO2}; T = t_{nul})$$

$$h_{H2O,nul} = h(\text{h2o}; T = t_{nul})$$

$$h_{N2,nul} = h(\text{N2}; T = t_{nul})$$

$$h_{O2,nul} = h(\text{O2}; T = t_{nul})$$

*Výpo**et entalpie spalín na vstupu*

$$h_{Ar,in} = h(\text{Argon}; T = t_{sp,in}; P = p_{nul})$$

$$h_{CO2,in} = h(\text{CO2}; T = t_{sp,in})$$

$$h_{H2O,in} = h(\text{h2o}; T = t_{sp,in})$$

$$h_{N2,in} = h(\text{N2}; T = t_{sp,in})$$

$$h_{O2,in} = h(\text{O2}; T = t_{sp,in})$$

$$h_{sp,in} = w_{Ar} \cdot (h_{Ar,in} - h_{Ar,nul}) + w_{CO2} \cdot (h_{CO2,in} - h_{CO2,nul}) + w_{H2O} \cdot (h_{H2O,in} - h_{H2O,nul}) + w_{N2} \cdot (h_{N2,in} - h_{N2,nul}) + w_{O2} \cdot (h_{O2,in} - h_{O2,nul})$$

*entalpie spalín vstup**Výpo**et entalpie spalín na výstupu*

$$h_{Ar,out} = h(\text{Argon}; T = t_{sp,out}; P = p_{nul}) - h_{Ar,nul}$$

$$h_{CO2,out} = h(\text{CO2}; T = t_{sp,out}) - h_{CO2,nul}$$

$$h_{H2O,out} = h(\text{h2o}; T = t_{sp,out}) - h_{H2O,nul}$$

$$h_{N2,out} = h(\text{N2}; T = t_{sp,out}) - h_{N2,nul}$$

$$h_{O2,out} = h(\text{O2}; T = t_{sp,out}) - h_{O2,nul}$$

$$h_{sp,out} = w_{Ar} \cdot h_{Ar,out} + w_{CO2} \cdot h_{CO2,out} + w_{H2O} \cdot h_{H2O,out} + w_{N2} \cdot h_{N2,out} + w_{O2} \cdot h_{O2,out} \quad \text{entalpie spalín výstup}$$

$$Q = m_{sp} \cdot (h_{sp,in} - h_{sp,out})$$

výkon výměn níku

$$h_{vz,in} = h(\text{Air}; T = t_{vz,in}) - h(\text{Air}; T = t_{nul})$$

$$h_{vz,out} = h(\text{Air}; T = t_{vz,out}) - h(\text{Air}; T = t_{nul})$$

$$h_{vz} = h_{vz,out} - h_{vz,in}$$

$$m_{vz} = \frac{Q}{h_{vz}} \quad \text{hmot. tok vzduchu}$$

6.5 TRUBKOVÝ SVAZEK

$$d_1 = 0,06 \quad [m] \quad \text{vnitřní průměr trubky}$$

$$d_2 = 0,063 \quad [m] \quad \text{vnější průměr trubky}$$

$$s_{trub} = 0,0015 \quad [m] \quad \text{tloušťka stěny trubky}$$

$$\lambda_{trub} = k('Carbon_{steel}'; t_{str,sp}) \quad \text{tepelná vodivost trubky}$$

$$k_{trub} = 0,00015 \quad [m] \quad \text{drsnost trubek}$$

$$w_{sp} = 18,25 \quad [m/s] \quad \text{rychlost proudění spalín - zvoleno po konzultaci}$$

$$n_t = \frac{4 \cdot m_{sp}}{\pi \cdot d_1^2 \cdot w_{sp} \cdot \rho_{sp}} \quad \text{celkový počet trubek}$$

$$t_{trub} = 0,25 \cdot d_2 \quad \text{rozměr trubky}$$

$$t_{trub} = 0,25 \cdot d_2 \quad \text{rozměr trubky}$$

ná rozte

$$t_{trub} = c_2 \cdot t_t \quad \text{podélná rozte}$$

drsnost

$$c_2 = 0,866$$

6.6 GEOMETRICKÉ PARAMETRY VÝMĚNÍKU

$$D_{pl,2} = 0,33 \quad [m] \quad \text{vnější průměr pláště}$$

$$D_{pl,1} = 0,32 \quad [m] \quad \text{vnitřní průměr pláště}$$

$$D_s = 0,29925 \quad [m] \quad \text{průměr svazku trubek, navrhuto podle vztahu } D_1 - D_s \leq t_t - d_2$$

$$l_{tn} = 0,23 \quad [m]$$

6.7 PŘÍPOJENÍ

$$s_p = 0,004 \quad [m] \quad \text{tloušťka připojení - zvoleno}$$

$$t_p = 0,254 \quad [m] \quad \text{rozměr připojení}$$

$$D_{pr} = 0,318 \quad [m] \quad \text{průměr připojení - zvoleno}$$

$$D_{pr} = 0,318 \quad [m] \quad \text{průměr připojení - zvoleno}$$

$$n_{CH} = 1 \quad [-]$$

et chodo po

$$n_p = 10 \text{ po}$$

$h_p = 0,228$ z [m] výška pYepá~ky

$$n_{rc} = n_{rp} \cdot (n_p - 1)$$

$$n_{rp} = \frac{2 \cdot h_p - D_{pl;1}}{c_2 \cdot t_t}$$

et pYí
n// obtékaných Yad trubek

6.8 SOUČINITEL PXESTUPU TEPLA Z TRUBKOVÉ STRANY

$$Re_{sp} = \frac{w_{sp} \cdot d_1}{\eta_{sp} \cdot \rho_{sp}}$$

Reynoldsovo
íslo $\rightarrow$ turbulentní proudení

$$a_{sp} = \frac{\lambda_{sp}}{cp_{sp} \cdot \rho_{sp}}$$

*sou
initel teplotní vodivosti*

$$Pr_{sp} = \frac{\eta_{sp}}{\rho_{sp} \cdot a_{sp}}$$

Prandtlovo
íslo

$$\text{Nus}_{\text{sp}} = 0,023 \cdot \text{Re}_{\text{sp}}^{0,8} \cdot \text{Pr}_{\text{sp}}^{0,4} \quad \text{Nusseltovo}$$

$$\alpha_{sp} = \text{Nus}_{sp} \cdot \frac{\lambda_{sp}}{d_1}$$

Sou
initel pYestupu tepla spalin

6.9 SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA ZE STRANY MEZITRUBKOVÉHO PROSTORU

$$S_{2N} = (t_p - s_p) \cdot D_{pl;1} \quad \text{nezaplní / ný pYoYez mezi jednou rozte}$$

$$\frac{\dot{p}p_{\text{Yep}\sim\text{ek}}}{\psi_t} = 1 - \frac{\pi}{4 \cdot x_6} \quad \text{mezerovitost trubkového svazku}$$

$$w_{vz} = \frac{m_{vz}}{S_{2N} \cdot \rho_{vz} \cdot \psi_t}$$

rychlost vzduchu v MP

$$Re_{vz} = \frac{\frac{w_{vz} \cdot d_2 \cdot \pi}{2}}{\frac{\eta_{vz}}{\rho_{vz}}}$$

Reynoldsovo

íslo -> turbulentní proudění

$$a_{vz} = \frac{\lambda_{vz}}{cp_{vz} \cdot \rho_{vz}}$$

sou

initel teplotní vodivosti

$$Pr_{vz} = \frac{\eta_{sp}}{\rho_{vz} \cdot a_{vz}}$$

Prandtlovo

íslo

$$Nus_{lam} = 0,664 \cdot Re_{vz}^{0,5} \cdot Pr_{vz}^{(1/3)}$$

$$Nus_{turb} = \frac{0,037 \cdot Re_{vz}^{0,8} \cdot Pr_{vz}}{1 + 2,443 \cdot Re_{vz}^{-0,1} \cdot (Pr_{vz}^{(2/3)} - 1)}$$

Výpo

et kore

ních faktoro

$$y_2 = 1$$

změ na látkových vlastností v mezní vrstvě

$$y_3 = 1 + \frac{2}{3 \cdot x_7} \quad pYevod \text{ sou}$$

initel pYestupu tepla z Yady na svazek trubek

$$x_7 = \frac{t_{t2}}{d_2}$$

$$x_6 = \frac{t_{t1}}{d_2}$$

$$y_4 = 1 \quad Re_{vz} > 100$$

$$x_8 = \frac{n_{tv}}{n_t}$$

$$n_{tv} = \frac{(D_s - d_2)^2}{8 \cdot t_t^2 \cdot 0,866} \cdot \left[\phi_{vs} \cdot \frac{\pi}{180} - \sin(\phi_{vs}) \right]$$

po

et trubek ve výYezu pYepá~ky

$$\phi_{vs} = 2 \cdot \arccos \left[\left[\frac{2}{D_s - d_2} \right] \cdot \left[h_p - \frac{D_{pl;1}}{2} \right] \right]$$

úhel výřezu svazku

$$y_5 = 1 - x_8 + 0,524 \cdot x_8^{0,32} \quad \text{podíl podélně obtékanych trubek na } pY$$

$$y_6 = 0,4 \cdot \left[\frac{S_{tp}}{S_{tp} + S_p} \right] + 1 - \left[0,4 \cdot \left[\frac{S_{tp}}{S_{tp} + S_{ps}} \right] \cdot \exp \left[-1,5 \cdot \left[\frac{S_{tp} + S_{ps}}{S_{2Z}} \right] \right] \right] \quad \text{vliv zkratových proudů}$$

$$S_{tp} = \left[n_t - \frac{n_{tv}}{2} \right] \cdot \frac{\pi \cdot (d_p^2 - d_2^2)}{4} \quad \text{proto}$$

$$S_{ps} = \frac{\pi}{4} \cdot (D_{pl,1}^2 - D_{pr}^2) \cdot \left[\frac{360 - \phi_{vp}}{360} \right] \quad \text{proto}$$

$$\phi_{vp} = 2 \cdot \arccos \left[2 \cdot \frac{D_p}{D_{pl,1}} - 1 \right]$$

$$S_{2Z} = \left[s_{ts} + \left[\frac{D_s - d_2}{t_{t1}} \right] \cdot s_{tt} \right] \cdot (t_p - s_p) \quad \text{proto}$$

ný prořez zaplněného prostoru mezi jednou rozte

$$s_{ts} = D_{pl,1} - D_s$$

$$s_{tt} = t_t - d_2$$

vzdálenost mezi trubky

$$x_{kontrola} = \frac{S_{tp} + S_{ps}}{S_{2Z}} \quad \text{musí být menší nebo rovno 0,8 -> SPLGUJE!}$$

$$y_7 = 1$$

 $D_{pl,1} - D_s$ je velikostní blízko $s_{tt} \rightarrow y_7=1$

$$y_8 = \frac{n_p - 1 + 2 \cdot \left[\frac{l_{tn}}{2 \cdot t_p} \right]^{(1 - 0,4)}}{n_p - 1 + \frac{l_{tn}}{t_p}}$$

vliv neopřekročeného prostoru

$$Nus_{vz} = (0,3 + (Nus_{turb}^2 + Nus_{lam}^2)^{0,5}) \cdot y_2 \cdot y_3 \cdot y_4 \cdot y_5 \cdot y_6 \cdot y_7 \cdot y_8$$

$$\alpha_{vz} = \frac{Nus_{vz} \cdot \lambda_{vz}}{\frac{\pi \cdot d_2}{2}} \quad \text{sou}$$

initel přestupu tepla a velikost teplosměnné plochy

$$R_Z = 0,0001625$$

sou

initel zánášení spalín při rychlosti 18 m/s - diagram

Sou

intéle prostupu tepla a velikost teplosm $\parallel$ nné plochy

$$k_L = \frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{sp} \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda_{trub}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] + \frac{1}{\alpha_{vz} \cdot d_2}} \quad \text{sou}$$

intéle prostupu tepla na délku 1

$$k_v = \frac{d_2}{d_1} \cdot \frac{1}{\alpha_{sp}} + \frac{d_2}{2 \cdot \lambda_{trub}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] + \frac{1}{\alpha_{vz}} \quad \text{sou}$$

intéle prostupu tepla na plochu - bez zanáaení

$$t_{in} = \frac{t_{sp,in} - t_{vz,out}}{\ln \left[\frac{t_{sp,in} - t_{vz,out}}{t_{sp,out} - t_{vz,in}} \right]} \quad \text{LMTD}$$

$$S_v = \frac{Q}{k_S \cdot t_{in}}$$

velikost teplosm $\parallel$ nné plochy bez uva~ování zanáaení

$$k_S = \frac{1}{\frac{d_2}{d_1} \cdot \left[\frac{1}{\alpha_{sp}} + R_Z \right] + \frac{d_2}{2 \cdot \lambda_{trub}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] + \frac{1}{\alpha_{vz}}} \quad \text{sou}$$

intéle prostupu tepla na plochu - se zanáaení

$$S = \frac{Q}{k_S \cdot t_{in}}$$

velikost teplosm $\parallel$ nné plochy

Délka trubek ve svazku

$$L_{trub} = \frac{S}{n_t \cdot \pi \cdot d_2} \quad \text{délka vychází cca 6 metro -> zavádím vn $\parallel$ jáí ~ebrovaní trubek pro sní~ení délky}$$

6.11 }EBROVÁNÍ

$$L_{ze} = 1 \quad [\text{m}]$$

1 metr ~ebrované trubky

$$\delta_{zebra} = 0,001 \quad [\text{m}] \quad \text{tlouaeka ~ebra}$$

$$n_{zebra} = 400 \quad [-] \quad \text{po}$$

$$D_{zebra} = 0,067 \quad [\text{m}] \quad \text{prom $\parallel$ r ~ebra}$$

$$h_{zebra} = \frac{D_{zebra} - d_2}{2} \quad [\text{m}] \quad \text{výaka ~ebra}$$

$$b_{zebra} = 0,0015 \quad [\text{m}] \quad \text{rozte}$$

mezi ~ebry

$$x_{\text{diagram};1} = \frac{h_{\text{zebra}}}{b_{\text{zebra}}}$$

$$G = \frac{D_{\text{zebra}}}{d_2}$$

$$\alpha_{\text{zebra}} = 0,8 \cdot \alpha_o \quad \text{sou}$$

$$\text{Nus}_{\text{zebra}} = 0,24 \cdot \text{Re}_{\text{vz}}^{0,8}$$

$$\alpha_o = \frac{\text{Nus}_{\text{zebra}} \cdot \lambda_{\text{vz}}}{\frac{\pi \cdot d_2}{2}} \quad \text{sou}$$

$$\eta_{\text{ze}} = \frac{\tanh \left[\beta \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \psi_{\text{ze}} \right]}{\beta \cdot \frac{d_2}{2} \cdot \psi_{\text{ze}}}$$

$$\beta = \left[\frac{2 \cdot \alpha_{\text{zebra}}}{\lambda_{\text{trub}} \cdot \delta_{\text{zebra}}} \right]^{0,5}$$

$$\psi_{\text{ze}} = (G - 1) \cdot (1 + 0,35 \cdot \ln(G))$$

$$S_{\text{ze}} = \pi \cdot n_{\text{zebra}} \cdot \left[\frac{D_{\text{zebra}}^2 - d_2^2}{2} \right] \quad \text{plocha ~eber na 1 metru trubky}$$

$$S_{\text{zebra}} = n_{\text{zebra}} \cdot 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (D_{\text{zebra}}^2 - d_2^2) + \pi \cdot D_{\text{zebra}} \cdot \delta_{\text{zebra}} \cdot n_{\text{zebra}}$$

$$S_{\text{trubka}} = \pi \cdot n_{\text{zebra}} \cdot d_2 \cdot b_{\text{zebra}} \quad \text{hladká plocha na 1 metru trubky}$$

$$S_{\text{celkem}} = S_{\text{zebra}} + S_{\text{trubka}} \quad \text{celková vnější plocha na 1 metru ~ebrované trubky}$$

$$k_{\text{zebra}} = \frac{1}{S_{\text{celkem}} \cdot \frac{1}{\alpha_{\text{zebra}} \cdot (S_{\text{celkem}} - (1 - \eta_{\text{ze}}) \cdot S_{\text{ze}})}} + \frac{1}{\pi \cdot d_2 \cdot L_{\text{ze}}} \cdot \left[\frac{1}{\alpha_{\text{sp}}} + \frac{S_{\text{trub}}}{\lambda_{\text{trub}}} \right] \quad \text{sou}$$

$$S_{\text{V23}} = \frac{Q}{k_{\text{zebra}} \cdot t_{\text{In}}} \quad \text{teplosměnná plocha pro sou}$$

$$L_{\text{zebra}} = \frac{S_{\text{V23}}}{S_{\text{celkem}} \cdot 10} \quad \text{délka ~ebrované trubky}$$

6.12 HYDRAULICKÝ VÝPOČET

$$p_{z1} = p_{t1} + p_{m1} \quad \text{tlakové ztráty v trubkovém prostoru}$$

$$p_{t1} = \lambda_{11} \cdot \frac{\rho_{\text{sp}} \cdot w_{\text{sp}}^2}{2} \cdot n_{\text{CH}} \cdot z_1 \cdot z_2$$

tlakové ztráty t_{Yenim} v TP

$$\lambda_{11} = 8 \cdot \left[\left[\frac{8}{Re_{sp}} \right]^{12} + \frac{1}{(x_9 + x_{10})^{(3/2)}} \right] \left[\frac{1}{12} \right]$$

ztrátový sou

initel pro turbulentní proudění

$$x_9 = \left[2,457 \cdot \ln \left[\frac{1}{\left[\frac{7}{Re_{sp}} \right]^{0,9} + 0,27 \cdot k_{r1}} \right] \right]^{16} \quad \text{substitu}$$

ní faktor

$$x_{10} = \left[\frac{37530}{Re_{sp}} \right]^{16} \quad \text{substitu}$$

ní faktor

$$k_{r1} = \frac{k_{trub}}{d_1} \quad \text{střední absolutní drsnost stěny}$$

$$z_1 = \frac{L_{zebra}}{d_1}$$

$$z_2 = \left[\frac{t_{str;S,in}}{t_{str;sp}} \right]^{0,6}$$

$$q_{in} = \frac{\pi \cdot (t_{sp,in} - t_{vz,in})}{\frac{1}{\alpha_{sp} \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda_{trub}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] + \frac{1}{\alpha_{vz} \cdot d_2}} \quad \text{teplota střední lena 1 metrem válcové stěny}$$

$$q_{out} = \frac{\pi \cdot (t_{sp,out} - t_{vz,out})}{\frac{1}{\alpha_{sp} \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda_{trub}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] + \frac{1}{\alpha_{vz} \cdot d_2}}$$

$$t_{S,in,in} = t_{sp,in} - \frac{q_{in}}{\pi} \cdot \frac{1}{\alpha_{sp} \cdot d_1} \quad \text{teplota vnější stěny trubky při vstupu}$$

$$t_{S,in,out} = t_{sp,out} - \frac{q_{out}}{\pi} \cdot \frac{1}{\alpha_{sp} \cdot d_1} \quad \text{teplota vnější stěny trubky na výstupu}$$

$$t_{str;S,in} = \frac{t_{S,in,in} + t_{S,in,out}}{2} \quad \text{střední teplota vnitřní stěny trubek}$$

$$p_{m1} = (\xi_{11} \cdot n_{CH} + \xi_{12} \cdot (n_{CH} - 1) + 1,4) \cdot \frac{\rho_{sp} \cdot w_{sp}^2}{2} \quad \text{ztráty místní v TP}$$

$$\xi_{11} = 0,7 \quad \text{ztrátový sou}$$

initel pro výstup z trubek v trubkovém svazku

$$\xi_{12} = 0,4$$

initel pro výstup z trubek v trubkovém svazku

$$p_{22} = p_{10} + p_{11} + p_{12} + p_{13} + p_{14} + p_{15} + p_{16} + p_{17} + p_{18} + p_{19} + p_{20} + p_{21} + p_{22} + p_{23} + p_{24} + p_{25} + p_{26} + p_{27} + p_{28} + p_{29} + p_{30} + p_{31} + p_{32} + p_{33} + p_{34} + p_{35} + p_{36} + p_{37} + p_{38} + p_{39} + p_{40} + p_{41} + p_{42} + p_{43} + p_{44} + p_{45} + p_{46} + p_{47} + p_{48} + p_{49} + p_{50} + p_{51} + p_{52} + p_{53} + p_{54} + p_{55} + p_{56} + p_{57} + p_{58} + p_{59} + p_{60} + p_{61} + p_{62} + p_{63} + p_{64} + p_{65} + p_{66} + p_{67} + p_{68} + p_{69} + p_{70} + p_{71} + p_{72} + p_{73} + p_{74} + p_{75} + p_{76} + p_{77} + p_{78} + p_{79} + p_{80} + p_{81} + p_{82} + p_{83} + p_{84} + p_{85} + p_{86} + p_{87} + p_{88} + p_{89} + p_{90} + p_{91} + p_{92} + p_{93} + p_{94} + p_{95} + p_{96} + p_{97} + p_{98} + p_{99}$$

$$p_{to} = 2 \cdot \lambda_{22} \cdot n_{rp} \cdot (n_p - 1) \cdot \rho_{vz} \cdot w_{vz}^2 \cdot z_{22} \cdot z_3 \cdot z_4$$

*tlakové ztráty p_{Yi} p_{YI}**ném obtékání trubek v op_Ypá~kovaném prostoru*

$$\lambda_{22} = c_{z;1} \cdot \left[\frac{1,33}{\frac{t_t}{d_2}} \right]^{a_z} \cdot \text{Re}_{vz}^{a_1}$$

$$c_{z;1} = 0,372$$

$$a_1 = -0,123$$

$$c_{z;2} = 7$$

$$a_2 = 0,5$$

$$a_z = \frac{c_2}{1 + 0,14 \cdot \text{Re}_{vz}^{a_2}}$$

$$z_{22} = \left[\frac{t_{\text{str};\text{S};\text{ex}}}{t_{\text{str};\text{vz}}} \right]^1 \quad \text{zm} // \text{ na látkových vlastností v mezní vrstvě}$$

$$t_{\text{S};\text{ex};\text{in}} = t_{\text{sp};\text{in}} - \frac{q_{\text{in}}}{\pi} \cdot \left[\frac{1}{\alpha_{\text{sp}} \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda_{\text{trub}}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] \right] \quad \text{teplota vn} // \text{ jaí st} // \text{ ny trubky p} // \text{ Yi vstupu}$$

$$t_{\text{S};\text{ex};\text{out}} = t_{\text{sp};\text{out}} - \frac{q_{\text{out}}}{\pi} \cdot \left[\frac{1}{\alpha_{\text{sp}} \cdot d_1} + \frac{1}{2 \cdot \lambda_{\text{trub}}} \cdot \ln \left[\frac{d_2}{d_1} \right] \right] \quad \text{teplota vn} // \text{ jaí st} // \text{ ny trubky na výstupu}$$

$$t_{\text{str};\text{S};\text{ex}} = \frac{t_{\text{S};\text{ex};\text{in}} + t_{\text{S};\text{ex};\text{out}}}{2} \quad \text{střední teplota vn} // \text{ jaí st} // \text{ ny trubek}$$

$$z_3 = y_7$$

vliv obtokových proudů

$$z_4 = \exp \left[-1,33 \cdot \left[1 + \left[\frac{S_{\text{ps}}}{S_{\text{ps}} + S_{\text{tp}}} \right] \cdot \left[\frac{S_{\text{ps}} + S_{\text{tp}}}{S_{22}} \right]^{x_{13}} \right] \right]$$

vliv zkratových proudů

$$x_{13} = -0,15 \cdot \left[1 + \frac{S_{\text{ps}}}{S_{\text{ps}} + S_{\text{tp}}} \right] + 0,8$$

$$p_{\text{tn}} = 2 \cdot \lambda_{22} \cdot (n_{\text{tp}} + n_{\text{rv}}) \cdot \rho_{\text{vz}} \cdot w_{\text{vz}}^2 \cdot z_{22} \cdot z_3 \cdot z_5$$

*tlakové ztráty p_{Yi} p_{YI}**ném obtékáním trubek v neop_Ypá~kovém prostoru*

$$z_5 = 2 \cdot \left[\frac{2 \cdot t_p}{l_{\text{tn}}} \right]^{(2 - 0,2)} \quad \text{vliv velikostí neop} // \text{ Ypá~kovaných prostoro}$$

$$p_{\text{tv}} = n_p \cdot (2 + 0,6 \cdot n_{\text{rv}}) \cdot \rho_{\text{vz}} \cdot \frac{w_{\text{vz};2}^2}{2} \cdot z_4 \quad \text{tlakové ztráty p} // \text{ Yi p} // \text{ YI}$$

ném obtékání trubek v prostoru nad se_Yznutí p_Ypá~ek

$$w_{\text{vz};2} = \frac{n_{\text{vz}}}{(S_{22} \cdot S_{\text{vz}})^{0,5} \cdot \rho_{\text{vz}}}$$



rychlost vzduchu vztažená ke střednímu geometrickému průměru S_{2Z} a S_{vZ}

$$S_{vZ} = S_{vN} - n_{tv} \cdot \pi \cdot \frac{d_2^2}{4} \quad \text{proto}$$

ný průměr nad přepážkou

$$S_{vN} = \frac{\pi \cdot D_{pl;1}^2}{4} \cdot \left[\frac{\phi_{vp}}{360} - \frac{\sin(\phi_{vp})}{2 \cdot \pi} \right] \quad \text{nezaplněný průměr ve výřezu nad přepážkou}$$

$$n_{rv} = \frac{0,8}{t_t^2} \cdot \left[\frac{D_{pl;1} + D_s}{2} - h_p \right]$$



Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:10	Přesnost Tolerování Promítání 
Materiál	MATERIÁL	Polotovary		Hmotnost kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
ENERGETICKÝ ÚSTAV Odbor energetického inženýrství	Druh dokumentu Kreslil Schválil Datum vydání	VÝKRES SESTAVY TOMÁŠ PROCHÁZKA		Název OHŘÍVÁK - BEM	
				Číslo dokumentu 1 - BEM - 1	
		16.5.2018			