

Po trískovém vyhrubování kontrolovat na trhlinky povrch a jádro.

