Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: **Penzion**

Autor práce: **Bc. Tomáš Pálka**
Vedoucí práce: **Ing.arch. Ivana Utíkalová**

Popis práce:

Úkolem diplomanta bylo vypracování stavební části prováděcího projektu novostavby Penzionu s restaurací a wellness na základě architektonické studie samostatně vypracované diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na svažité parcele v obci Zaječí. Stavba je řešena jako do svažitého terénu částečně zapuštěný objekt o třech podlažích. Objekt je ukončený sedlovými střechami s plechovou krytinou. Konstrukční systém je řešen jako stěnový z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy jako panelové stropy. Řešený projekt vycházel ze základních hygienických, provozních, typologických a obecně technických požadavků na přechodné ubytování.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nedostatečné
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	☐	☐	☐	☒
2. Přístup autora při zpracování práce	☐	☐	☒	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☐	☐	☐	☒
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☐	☒	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☐	☐	☒	☐

Celkové hodnocení a závěr:

Dispoziční řešení je funkční, provoz restaurace respektuje požadavky bezbariérového řešení tohoto provozu. Výsledné architektonické řešení je bohužel méně zdařilé.
Stavebně technické řešení je nedotažené, ve výkresové dokumentaci chybí většina kót, šrafování, překladů, výpisů, atd.. Některá zamýšlená konstrukční řešení bude nutné u obhajoby diplomové práce vysvětlit (výkopy a jejich svahování, řešení velkých zemních tlaků, uložení stropů, řešení krovu,...). Dokumentace je doplněna předepsaným počtem detailů řešených konstrukcí, posouzením objektu z hlediska stavební fyziky a požárně-bezpečnostním řešením objektu.
Na grafické úrovni práce se bohužel podepsal nedostatek času a kontroly výstupů tisku výkresů ze strany diplomanta při kompletování diplomové práce. Výkresy jsou nedokončené, méně přehledné.

Konzultace diplomového projektu probíhaly nepravidelně z důvodu pracovního vytížení studenta v kombinované formě magisterského studia, výkresová dokumentace nebyla dostatečně dopracována do stupně dokumentace pro provedení stavby.
VŠKP byla samostatně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu. Navržené konstrukční a stavební řešení by však pro navrhovaný objekt bylo realizovatelné pouze po kompletním dopracování a doplnění výkresové dokumentace.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **E/3**

Datum: 19.1.2020 Podpis vedoucího práce ……..