

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Sportovně rekreační centrum, Vsetín, Ohrada

Autor práce: Bc. Monika Mozolová

Oponent práce: Ing. arch. Dušan Vostrejž

Popis práce:

Diplomová práce je zadána jako architektonická studie, která se zabývá návrhem SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO CENTRUM VSETÍN, OHRADA

Hodnocení práce:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Územní vazby a urbanismus	☐	☒	☐	☐
2. Architektonický koncept	☐	☒	☐	☐
3. Funkční a dispoziční řešení	☐	☒	☐	☐
4. Konstrukční a materiálové řešení	☐	☒	☐	☐
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☒	☐	☐	☐
6. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Komentář k bodům 1. až 6.:

1:

Přínosem daného řešení považuji snahu autorky nabídnout co největší pestrost aktivit do daného území. Chybí mě řešení dopravy z hlediska dostatečně dimenzovaných ploch pro parkování vozidel uživatelů areálu. Plochu pro parkování pod sportovní halou považuji za nedostatečnou.

2:

Architektonický koncept podzemní architektury může být zajímavý, vyžaduje ovšem dořešení technických a provozních souvislostí. Použití dřevěných prvků představených prvků fasád je sice módní, z dlouhodobého uživatelského hlediska ale diskutabilní. Pokud se v navrženém řešení nejedná o dřevostavbu, může použití dřevěných prvků vyznívat formálně.

3:

Sportovní hala

Řešení více vstupů do sportovní haly není nejvhodnějším řešením jak z hlediska zdvojení recepcí, tak z důvodu vazby na podzemní parkování vozidel. Propojení podzemního parkování

na vstup a zázemí squash, hlavní víceúčelovou plochu a posilovnu není možné. Šatny pro venkovní aktivity by měly být doplněny hygienickým zázemím. S ohledem na počet sportovců by mohly být větší prostory vstupních prostor a zádveří.

Restaurace, wellness

Obecně postrádám u objektů zapuštěných pod terénními vlnami prosvětlení jejich zázemí. S ohledem na nutnost nuceného větrání jsou poddimenzovány prostory technického zázemí, případně jejich dispoziční umístění. To se týká především zázemí wellness (vyrovnávací nádrže vířivek, ...) U wellness chybí hygienický filtr se sprchami mezi šatnami a prostory wellness. Dále není řešeno zajištění bezpečnosti pohybu osob po terénních vlnách.

Zázemí sportovců

Drobné formální nedostatky v legendě (m.č. 114, 115). Chybí úklidová místnost.

Kavárna

Opět chybí řešení prosvětlení zázemí a zajištění bezpečného pohybu osob po střeše. Řešení imobilních toalet v kavárně považuji za předimenzované. Naopak v prostoru zázemí pro sportovce mě chybí. Sportovci mají sice k dispozici toalety s nefunkčním otevíráním dveří, chybí jim však šatna i sprchy (tenis provozuje poměrně početná komunita imobilních sportovců ...)

4:

Proč autorka navrhla kombinaci bílé vany a použití hydroizolace s přizdívkou? Dále nerozumím způsobu založení objektů s meziprostorem pod podlahou. Podle řezu sportovní halou jsou zřejmě podzemní garáže nevytápěné. Proto bych očekával tepelnou izolaci ne v podlaze, ale na stropě pod podlahou 1.NP.

5:

Grafické zpracování a model jsou na profesionální úrovni. Grafická prezentace je přehledná.

6:

Práce splňuje požadavky zadání.

Připomínky a dotazy k práci:

Vysvětlete pojem a funkci „bílé vany“.

Závěr:

Práce je kvalitní a na některé nedostatky pečlivě zpracovaná. Dokazuje podrobné seznámení se autora s problematikou a následným zpracování nabytých informací do studie. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 7. června 2021

Podpis oponenta práce.....