



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

VÝROBA DUTÉHO ČEPU OBJEMOVÝM TVÁŘENÍM ZA STUDENA

PRODUCTION OF A HOLLOW PIN BY COLD FORMING

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Kristián Šanca

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.

BRNO 2022

Zadání diplomové práce

Ústav:	Ústav strojírenské technologie
Student:	Bc. Kristián Šanca
Studijní program:	Strojírenská technologie
Studijní obor:	Strojírenská technologie a průmyslový management
Vedoucí práce:	Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Akademický rok:	2021/22

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Výroba dutého čepu objemovým tvářením za studena

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Návrh technologie sériové výroby krátkého dutého čepu z konstrukční oceli 12 050 objemovým tvářením za studena s důrazem na dopředné a zpětné protlačování, optimalizaci výroby a eliminaci možných výrobních vad.

Cíle diplomové práce:

1. Vypracovat literární studii se zaměřením na technologii objemového tváření za studena.
2. Zhodnotit současný stav výroby součásti obdobného tvaru.
3. Navrhnut vlastní technologii výroby včetně posouzení jednotlivých variant.
4. Vypracovat výkresovou dokumentaci nástroje včetně nezbytných výpočtů.
5. Zpracovat technické a ekonomické hodnocení navržené technologie.
6. Závěry a doporučení pro průmyslovou praxi.

Seznam doporučené literatury:

LANGE, Kurt. Handbook of Metal Forming. New York: McGraw-Hill, c 1985. ISBN 0-07-036285-8.

ELFMARK, Jiří, a kol. Tváření kovů: Technický průvodce, sv 62. 1.vyd. Praha: SNTL. 1992. 524 s. ISBN 80-03-00651-1.

MIELNIK, Edward M. Metalworking science and engineering. New York: McGraw-Hill, c1991. ISBN 0-07-041904-3.

FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: A. n. CERM, 2006. ISBN 80-214-2374-9.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2021/22

V Brně, dne

L. S.

Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
ředitel ústavu

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

ABSTRAKT

Dutý čep o délce 45 mm a průměru 28 mm z oceli 12 050 je vyráběn objemovým tvářením za studena. Vykaloval defekt-přeložku a cílem bylo ji odstranit optimalizací. Bylo navrženo 10 variant, z nichž č.10 byla bez defektů a byl splněn cíl práce. Průběh tváření byl simulovaný softwarem Simufact Forming. Polotovar je špalík z kruhové tyče Ø 18 x 35,68. Součást je vyráběna na postupovém nástroji na 4 operace kombinací pěchování a protlačování. Použitý stroj je postupový automat CBF-204L. Potřebná síla je 3 042 kN. Cena 1 kusu je 19,59 Kč. Vyráběno je 120 000 kusů ročně.

Klíčová slova

objemové tváření za studena, výroba čepu objemovým tvářením, dopředné protlačování, zpětné protlačování, simulace objemového tváření, postupový nástroj pro objemové tváření za studena

ABSTRACT

The hollow pin with a length of 45 mm and a diameter of 28 mm made of 12 050 steel is produced by cold cold forming. It showed defect-translation and the goal was to eliminate it by optimization. 10 variants were proposed, of which No. 10 was without defects and the goal of the work was met. The forming process was simulated by Simufact Forming software. The semi-finished product is a block made of a round bar Ø 18 x 35.68. The part is manufactured on a process tool for 4 operations by a combination of upsetting and extrusion. The machine used is the CBF-204L automatic machine. The required force is 3 042 kN. The price of 1 piece is CZK 19.59. 120,000 pieces are produced annually.

Key words

cold forming, pin production by cold forming, forward extrusion, reverse extrusion, cold forming simulation, process tool for cold forming

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE

ŠANCA, Kristián. *Výroba dutého čepu objemovým tvářením za studena* [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/139710>. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Jopek.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Výroba dutého čepu objemovým tvářením za studena vypracoval samostatně s využitím uvedené literatury a podkladů, na základě konzultací a pod vedením vedoucího práce.

V Brně 23.04.2022

místo, datum

Kristián Šanca

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto panu Ing. Miroslavu Jopkovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady, které mi poskytl jako vedoucí při vypracování diplomové práce. Také děkuji své rodině za to, že mě podporovala ve studiu.

OBSAH

ÚVOD	7
1 ROZBOR ZADÁNÍ.....	8
1.1 Výrobní možnosti.....	8
1.2 Materiál 12 050 (C45)	9
2 OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ ZA STUDENA	12
2.1 Pěchování	12
2.2 Protlačování.....	14
2.3 Pevnostní kontrola nástrojů	18
2.4 Objemové tváření za studena v současnosti	19
3 NÁVRH VÝROBY DÍLCE	23
3.1 Varianta 1 až 5.....	23
3.2 Varianta 6 až 8	31
3.3 Varianta 10	33
3.4 Výpočet tvářecích sil a prací	36
3.4.1 Výpočet dopředného protlačování ve 2. operaci	37
3.4.2 Kalibrační očko.....	39
3.4.3 Kuželová průtlačnice	40
3.4.4 Kontejner a síla pro dopředné protlačování.....	42
3.4.5 Výpočet zpětného protlačování horní díry	43
3.4.6 Výpočet 4. operace – pěchování hlavy na průměr 28.....	46
3.5. Návrh stroje a nástroje.....	50
4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ.....	53
ZÁVĚR.....	58
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	59
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK.....	60
SEZNAM PŘÍLOH	62

ÚVOD

Při výrobě ocelových součástí jsou na výběr různé technologie. Velice časté je použití tráskového obrábění jako je například soustružení, frézování a vrtání. Z technologií bez úběru materiálu jsou známé odlévání, svařování a tváření za studena nebo tepla.

První zmínky o tváření kovů pochází již z doby bronzové. Teorie tvářecích procesů byla řešena od dvacátých let dvacátého století. Problémy plastické deformace se začaly popisovat od konce 19. století. První ucelené informace z pohledu teorie tvářecích procesů byly sepsány ke konci 20. století. [1, 2]

Tváření kovů je technologický proces, při kterém se mění tvar polotovaru působením vnějších sil bez úběru třísky. Vznikají plastické deformace od okamžiku překročení meze kluzu materiálu. Výsledkem je výlisek o stejném objemu jako polotovar, ale o jiném tvaru a mechanických vlastnostech.

Tváření dělíme na objemové a plošné. U plošného je polotovarem plech, a jsou prováděny operace stříhání, ohýbání, tažení a tvarování. Objemové tváření provádíme za studena pod rekrytalační teplotou, a to zahrnuje operace ražení, pěchování a protlačování. Za tepla jsou to převážně technologie volné a záplastkové kování. Tváření využívá výhod produktivity a automatizace a dosahuje vysoké kvality součástí. [1, 2]


V dnešní době ekologických trendů je tváření žádoucí způsob výroby pro své výhody, jako je malé množství odpadu, protože nevzniká tříška. Lze vyrábět stovky kusů za hodinu, takže při vyšším objemu výroby je vítaná i úspora elektřiny oproti obrábění. Proces lze do značné míry automatizovat tak, že na jedné straně jsou do stroje přivedeny polotovary například ve formě tyče a na druhé straně stroj vyhazuje hotové součásti.



Obr. 1 Příklady součástí vyrobené protlačováním za studena [7].

1 ROZBOR ZADÁNÍ

Cílem je optimalizovat výrobu součásti na obr. 2., protože při původní výrobě metodou objemového tváření za studena vznikaly přeložky. Jedná se o rotační součást běžného tvaru s dutinami. V praxi je součást určená pro automobilový průmysl, jako polotovar pro další operace. Není nijak zvlášť členitá. Největší rozměr 45 mm dává najevo, že výrobek je relativně malý a odpadá problém s manipulací. Taktéž nebude třeba využít speciálních metod výroby, protože konvenčními metodami je tento tvar součástí běžně vyráběn. Metodou výroby je objemové tváření za studena. Konkrétně dopředné a zpětné protlačování. Objem výroby je 120 000 kusů ročně. Použitý materiál součásti je ocel 12 050 (C45). Další použitelný materiál by byl 12 040 a 12 122. V práci nebudou tyto materiály řešeny a nebude o nich žádná zmínka. K výrobě je doposud používán tvářecí postupový automat.




Obr. 2 Řešená součást

1.1 Výrobní možnosti

S ohledem na tvar součásti se nabízí 2 technologie výroby, a to obrábění nebo objemové tváření za studena. Obrábění je vhodné použít pro kusovou výrobu, protože nevyžaduje výrobu drahé formy a nástroje. Obráběcí nástroje jsou běžným vybavením podniku a případně je lze snadno dokoupit.

Kromě ceny se metody liší také množstvím odpadu. V objemovém tváření za studena platí zákon zachování objemu. Díky tomu, že se pouze mění tvar a objem zůstává stejný, nevzniká odpad.

Dalšími výhodami objemového tváření za studena je lepší kvalita povrchu a vyšší produktivita. Velkou výhodou objemového tváření oproti soustružení je průběh vláken v hotové součásti viz obr. 3. U obráběné součásti lze vidět oblasti X přerušení vláken. U tvářené součásti vlákna kopírují tvar součásti. Tím vzniká i vyšší mez kluzu a mez pevnosti, takže lze pro daný účel použít méně hodnotného výchozího materiálu. [5]



a) Obráběná součást. b) Tvářená součást.

Obr. 3 Průběh vláken [5].

Pro sériovou výrobu je objemové tváření vhodnější způsob výroby v řadě ohledů. Dosahuje lepší kvality povrchu, lepších mechanických vlastností z důvodu nepřerušeného průběhu vláken a zpevnění vlivem plastické deformace, vyšší produktivity díky automatizaci a menšího množství odpadního materiálu kvůli platnosti zákona zachování objemu. Nadále v práci bude řešen návrh výroby technologií objemového tváření za studena.

1.2 Materiál 12 050 (C45)

Materiál součásti je známá a hojně využívaná ocel 12 050.3. Je vhodná pro kalení a zušlechtlování. Má široké uplatnění a nejčastěji je používána pro vysoko namáhané součásti jako např. šrouby, matice, táhla, hřídele atd. Ve výchozím stavu jde o feriticko-perlitickou strukturu. Tepelné zpracování je žíhání na měkklo při teplotě 700 °C po dobu 24 hodin. Základní parametry této oceli jsou v tab. 1 a 2. Ekvivalenty značení jsou v tab. 3. [4]

Tab. 1 Chemické složení oceli 12 050.3 [4].

	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	P	S
dle ČSN	0,42 0,50	0,50 0,80	0,17 0,37	max 0,25	max. 0,30	max 0,30	max 0,040	max. 0,040
aktuální stav	0,51	0,69	0,25	0,15	0,00	0,12	0,023	0,017

Tab. 2 Mechanické vlastnosti oceli 12 050.3 [4].

		12 050.3 700°C 24 hod
Mez kluzu	Rp0,2	MPa
Mez pevnosti	Rm	MPa
Tažnost	A5	%
Tvrďost		HV ₁₀
Kontrakce	Z	%
Modul pružnosti v tahu	E	GPa
		204

Tab. 3 Ekvivalenty značení [4].

ISO	C60E4	ISO 683-1-87
EURO	C45	EN 10083-2-91
Německo	C45	DIN 17200-84 (1.1191)
Velká Británie	C45	BS EN 100083-2-91
USA	Gr.1043	ASTM A510

Objemové tváření je složitý proces a je nutné početně ověřit chování materiálu. Slouží k tomu veličiny jako přirozený přetvárný odpor σ_p , což je vnitřní odpor materiálu proti působení vnějších sil. Zjišťuje se několika způsoby. Jeden z nich je popis získaný experimentálním měřením. Pro ocel 12 050 se vypočítá podle popisu [12]:

$$\sigma_p = 466,97 \cdot \varphi^3 - 1246,23 \cdot \varphi^2 + 1413,06 \cdot \varphi + 508,77 \quad (1.1)$$


kde: σ_p - přirozený přetvárný odpor získaný experimentálním měřením [MPa]
 φ - logaritmické přetvoření [-]

Pro modelování mechanického chování při objemovém tváření za studena nepostačují jen základní informace o chemickém složení a tepelném zpracování. Proto je nutné využít materiálového modelu. Ten vychází z tahových zkoušek a jedná se o komplexní soubor materiálových hodnot. Zahrnuje strukturu materiálu, chemické složení, typ a způsob tepelného zpracování a křivky přetvárného odporu. Přirozený (deformační) přetvárný odpor dle konstitutivního vztahu Johnson-Cooka [14]:

$$\sigma_p = (A + B \cdot \varphi^n) \cdot (1 + C \cdot \ln \frac{\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}_0}) \cdot \left[1 - \left(\frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right)^m \right] \quad (1.2)$$

kde: A - kvazistatická mez kluzu [MPa]
 B - pevnostní parametr [-]
 n - exponent zpevnění [-]
 C - citlivost na rychlosť deformacie [-]
 $\dot{\varphi}$ - rychlosť deformacie [s-1]
 $\dot{\varphi}_0$ - referenčná rychlosť přetvořenia pri rychlosťi deformacie 1 s⁻¹
 T - teplota materiálu pri 23 °C [K]
 T_0 - referenčná teplota pri 20 °C [K]
 T_m - teplota tavenia [K]
 m - exponent citlivosti s ohľadom na rychlosť deformacie [-]

Pro výpočty přirozeného přetvárného odporu pro ocel 12 050 jsou používány křivky deformačních odporů. Ty jsou zobrazeny na obr. 4. za pokojové teploty 23 °C. Parametry pro výpočet přirozených přetvárných odporů podle Johnson-Cooka jsou v tab. 4.



Obr. 4 Křivky deformačních odporů oceli 12 050.3 za pokojové teploty 23 °C [3].

Tab. 4 Parametry pro výpočet přirozeného přetvárného odporu podle vztahu Johnson-Cook pro ocel 12 050.3 [3].

parametr	12 050.3
ρ	7870 (kg/m ³)
G	8,077 E+01
A	305 MPa
Q _t	600 (J/kgK)
$\dot{\phi}_0$	1 s ⁻¹
T _m	1800 °K
B	850 MPa
C	0,052
m	0,88
T ₀	300 °K
n	0,24
f	0

Materiálový model definující materiál použitý v softwaru Simufact Forming je GMT a bude použit pro simulaci tvářecích operací. V příloze č. 3 jsou parametry materiálového modelu GMT, které budou použity i pro výpočty. Vzorec sloužící k výpočtu přirozeného deformačního odporu metodou GMT je:

$$\sigma_d = C_1 \cdot e^{(C_2 \cdot T)} \cdot \varphi^{(n_1 \cdot T + n_2)} \cdot e^{\left(\frac{I_1 \cdot T + I_2}{\varphi}\right)} \cdot \dot{\varphi}^{(m_1 \cdot T + m_2)}, \quad (1.3)$$

- kde: σ_d - deformační odpor [MPa]
 $C_1, C_2, n_1, n_2, I_1, I_2, m_1, m_2$ - materiálové konstanty viz příloha 3 [-]
 T - teplota materiálu [°C]
 φ - logaritmické přetvoření [-]
 $\dot{\varphi}$ - rychlosť deformacie [-]
 e - 2,718 - Eulerovo číslo [-]


2 OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ ZA STUDENA

Tváření za studena je technologie, při níž dochází ke změně tvaru polotovaru působením vnějších sil. Provádí se pod teplotou rekrytizace. $T \leq 0,3 \cdot T_{TAV}$. Dochází k velkým trvalým deformacím bez porušení materiálu. [2]

V průběhu technologických operací probíhá proces zpevnování a tvoří se deformační textura. V důsledku zpevnování dochází ke zlepšení mechanických vlastností. Je dosažena vyšší mez kluzu a vyšší pevnost součásti. [2]

Tvařitelnost je omezená a při překročení určité hranice dojde k porušení materiálu. Pokud je nutné tvářet více než tvařitelnost materiálu dovoluje, je nutné provést mezioperační žíhání. K obnovení plasticity kovů a ke zjemnění struktury se používá rekrytizační žíhání, kdy zrna kromě vnitřků ztrácejí podélné uspořádání a podle teploty a stupně deformace rostou do různé velikosti. Výsledkem je rekrytizační textura, která má zvláště u vícefázových struktur nízkouhlíkových ocelí řádkovité uspořádání perlitu. [2]

Závislost přetvárného odporu na teplotě je na obr. 5. V oblasti tváření za studena je od 100 °C do 300 °C patrné značné zvýšení přetvárného odporu. Toto zvýšení se projevuje v oblasti modrého žáru v důsledku deformačního stárnutí. Deformační stárnutí je nežádoucí zvýšení přetvárného odporu tím, že atomy dusíku a uhlíku se snaží difuzní cestou zaujmout místo energeticky výhodnější. [2]



Obr. 5 Vliv teploty na přetvárný odpor slitinové chromové oceli [2].

2.1 Pěchování

Pěchování je základní tvářecí operací objemového tváření, při kterém je zmenšována výška polotovaru a zvětšován jeho příčný průřez. V důsledku tření na čelních plochách polotovaru dochází ke zbrzdění materiálu a vzniká soudečkovitý tvar viz obr. 6 e).

Před tvářením se provádí předpěchování. To je první operace tváření po ustřízení polotovaru. Cílem je zarovnat čela, aby byly kolmé k ose a byly zbaveny nerovností. Po předpěchování může být polotovar protlačován, pěchován a dále tvářen. [17]

Mírou velikosti přetvoření při pěchování je stupeň deformace. Vyjadřuje se logaritmickým přetvořením. Logaritmické přetvoření se modifikuje podle tvaru součásti a druhu tváření a pro pěchování je počítáno podle vztahu [17]:


$$\varphi = \ln \frac{D_1^2}{D_0^2}, \quad (1.4)$$

kde: φ - logaritmické přetvoření
 D_0 - průměr polotovaru [mm]
 D_1 - průměr součásti po pěchování [mm]


Při tváření se nástroj pohybuje určitou rychlosí podle použitého stroje. Další veličinou, která popisuje tvářecí proces je rychlosí přetvoření. Lze ji definovat jako změnu logaritmického přetvoření za časovou jednotku. Jedná se o rychlosí, s jakou se k sobě přibližují dva průřezy kovu vzdáleného o jednotku délky. Je počítána podle vztahu [17]:

$$\dot{\varphi} = \frac{v}{\Delta h} \quad (1.5)$$


kde: $\dot{\varphi}$ - rychlosí přetvoření [s^{-1}]
 v - Rychlosí pohybu nástroje [m/s]
 Δh - dráha, po kterou probíhá přetvoření [m]



a) Vložkováný pěchovník [2].
b) Pěchovník s rovným čelem [2].
c), d) Pěchovník se zahloubením ke správnému středění [2].



e) Změna tvaru pěchováním [10].



f) Zobrazení volného a uzavřeného pěchování [2].

Obr. 6 Pěchování.

Ke každé tvářecí operaci, jako je pěchování a různé metody protlačování, mají nástroje své určité vlastnosti. Pěchovací nástroje jsou voleny podle technologického postupu výroby sestávajícího se ze základních tvářecích operací nebo jejich kombinací. Konstrukční řešení pěchovacích nástrojů je rozdílné pro použití jednooperačního kovacího nástroje, lisu, pěchovacího automatu nebo víceoperačního stroje. Pozornost se věnuje funkčním pěchovacím nástrojům. Tvar funkční dutiny pěchovníku je odpovídající tvaru hlavy součásti, např. hlavy šroubu viz obr. 6 f). Osvědčený tvar vložkovaného pěchovníku je na obr. 6. a). Materiálem pěchovací vložky je bud' kvalitní nástrojová ocel nebo slinutý karbid a je zapouzdřena s přesahem do objímky. Ocelová vložka zpravidla na kužel 1° až 3°, ze slinutých karbidů na válec. Pro zkalibrování čel ústřížku v průtlačnici se používá pěchovníku s rovným čelem podle obr. 6.b) nebo se zahloubením ke správnému střední polotovaru podle obr. 6 c) a d). Odpružené kolíky pomáhají zavádět polotovary na postupových strojích nebo slouží k stírání polotovarů z pěchovníku. [2]

2.2 Protlačování


Objemové tváření vyznačující se výhodami, jako je značná úspora materiálu, snížení výrobních časů a potřebné energie, které mají podstatný vliv na snížení výrobních nákladů při zlepšené kvalitě vyrobených součástí. Protlačování je technologie, která může být provedena za tepla, polohřevu a za studena. Výrobek se nazývá protlaček. Nástroje jsou průtlačník a průtlačnice.

Technologie může být rozdělena do dvou skupin. První se týká výroby hotových součástí, druhá je k výrobě polotovarů (trubek, tyčí, profilů atd.). Protlačování za studena je u lehkých a barevných kovů používané přes 100 let. Bylo využíváno k výrobě nábojnic apod. [2; 6]


Největší ekonomické úspory lze dosáhnout u tváření za studena ve velkosériové a hromadné výrobě spojovacích a strojních součástí. Při protlačování je výrazně měněn tvar polotovarů působením prostorové napjatosti, která vytváří podmínky pro velké plastické deformace, aniž dochází k porušení soudržnosti tvářeného materiálu. Změna tvaru je dosažena zpravidla kombinací různých základních způsobů tváření pěchováním, a hlavně různými způsoby protlačování. Podle způsobu a směru tečení materiálu v protlačovacím nástroji jsou rozdělovány tyto způsoby protlačování: dopředné, zpětné, stranové a sdružené viz obr. 7. [2]

Tvar průtlačníku pro dopředné protlačování je na obr. 8. Pro protlačování plných součástí jsou používány zpravidla průtlačníky z jednoho kusu s upínací částí – hlavou kuželovou nebo válcovou. Přechod mezi dříkem a upínací částí musí být pozvolný, aby se zamezilo vzniku koncentrace napětí.


Pro dopředné protlačování dutých součástí je dělený průtlačník i s doporučeným tvarem a rozměry zobrazen na obr. 9. Pracovní část o délce h_1 je vedena v dutině průtlačnice. Uchycení průtlačníku musí být zajištěno souosostí průtlačnice. Důležité je dodržet kolmost, rovnoběžnost a házivost a věnovat pozornost konečnému opracování – lapování funkční broušené plochy. Zmenšení měrného tlaku na podložku a rychlé středění při výměně průtlačníku je zaručeno kuželovou dosedací plochou.



Obr. 7 Schémata hlavních způsobů protlačování 1 – průtláčník, 2 – průtláčnice, 3 - vyhazovač [2].



Obr. 8 Průtláčník [2].



Obr. 9 Průtláčník pro dopředné duté protlačování [2].


Tvar redukční části je nejdůležitějším geometrickým parametrem průtlačnice pro dopředné protlačování. Redukční kužel je nejčastěji používaným tvarem a zároveň je výrobně nejjednodušším a nejvíce ovlivňuje velikost deformačního odporu. Konstrukční údaje jsou v tab. 5. Válcová dutina v průtlačnici má pro snadné zavádění polotovarů náběhový kužel nebo rádius. Průtlačnice je kvůli vyšší únosnosti složena ze 2 částí a to samotné průtlačnice a objímky viz obr. 10.

Tab. 5 Geometrické parametry průtlačnic pro dopředné protlačování [2].

Teplota tváření	20°C	200°C až 400°C	400°C až 700°C	700°C a více
D_4	$D_3 + (0,1 \text{ až } 0,2)$	$D_3 + (0,2 \text{ až } 0,4)$	$D_3 + (0,4 \text{ až } 0,6)$	$D_3 + (0,6 \text{ až } 0,8)$
h	$0,5 \cdot \sqrt{D_3}$	2 až 3	3 až 5	5 až 20
2α	$30^\circ \text{ až } 90^\circ$	$60^\circ \text{ až } 120^\circ$	$90^\circ \text{ až } 120^\circ$	$90^\circ \text{ až } 150^\circ$
R_1		$(D_1 - D_3)/2$		
R_2	$(0,05 \text{ až } 0,1) \cdot D_3$	1 až 2	2 až 4	4 až 10
R_3		Asi $0,15 \cdot D_1$		
h_2		Min $0,7 \cdot D_1$		
γ		$1^\circ \text{ až } 2^\circ$		
β		$5^\circ \text{ až } 10^\circ$		


Příčným dělením viz obr. 11 je zajištěno snížení vrubového účinku. Zabíhání materiálu do dělící roviny je zabráněno těsným stykem obou částí průtlačnice. Pro snadnou výměnu po opotřebení je použito průtlačnice s vložkou. Zvýšení únosnosti průtlačnice je dosaženo použitím objímky, do níž je průtlačnice zapouzdřena s přesahem buď na kuželovou plochu nebo s ohřevem objímky na válcovou plochu. Dělené průtlačnice bývají zpravidla axiálně předepnuté. [2]

Při zpětném protlačování je rozhodující tvar čela průtlačníku, protože podstatně ovlivňuje velikost a průběh protlačovací síly. V praxi se nejlépe osvědčil tvar průtlačníku zobrazený na obr. 12. Čelní plocha mírně kuželovitého tvaru s úhlem α voleným nejen s ohledem na tvar průtlačku, ale především s ohledem na tvářecí teplotu, viz tab. 6. Zmenšený průměr dříku oproti čelu průtlačníku zajistí protlačování rozměrově vyšších průtlaček.



Obr. 10 Složená průtlačnice s objímkou [2].


Obr. 11 Příčně dělená průtlačnice s objímkou [2].



Obr. 12 Průtlačník pro zpětné protlačování [2].

Tab. 6 Geometrické parametry průtlačníku pro zpětné protlačování [2].

	Teplota zpětného protlačování			
	20°	200° až 400°	400° až 700°	700° a více
od	d-(0,1 až 0,2)	d-(0,2 až 0,5)	d-(0,3 až 0,6)	d-(0,4 až 1,0)
h	$0,5\sqrt{d}$	2 až 3 mm	3 až 5 mm	5 až 20 mm
α	5 až 8°	5 až 15°	5 až 15°	20°
R ₁	(0,05 až 0,1)d	1 až 3 mm	1 až 4 mm	2 až 10 mm
d ₁	$d-(2R_1+0,2d) \approx 0,7d$			




Obr. 13 Průtlačnice pro zpětné protlačování [2].

Funkční dutina průtlačnic pro zpětné protlačování je na obr. 13 a je zvolena podle tvaru protlačku. Ústí pracovní dutiny je buď zaobleno nebo má tvar kuželového náběhu pro usnadnění zavádění polotovaru. Zaoblením R_1 je snížena koncentrace radiálních napětí. Otevření dutiny s mírnou kuželovitostí je potřebné k zabránění velkých osových tahů při vyzávání průtlaček. Funkční povrch dutiny je upraven broušením a lapováním. Průtlačnice pro zpětné protlačování a pěchovnice jsou přibližně stejného tvaru.

Pěchování a protlačování je někdy potřeba dělat naráz v jedné nebo po sobě jdoucích operacích. K tomu se využívají postupové nástroje a automaty. Jsou složeny ze dvou polovin. Dolní polovina z matric s průtlačnice a objímkami a horní s pěchovníky a průtlačníky.

2.3 Pevnostní kontrola nástrojů


Pro objemové tváření za studena je využíváno vysokých sil v řádu stovek až tisíců kN a napětí v nástrojích vznikají v tisících MPa. Proto se nástroje kontrolují na pevnost. Existuje řada přístupů k řešení pevnostního návrhu složené průtlačnice, většinou jako 2D kontaktního problému spojitého kontinua s aplikací izotropních vlastností materiálů. S rozvojem počítačů vzniklo od programových systémů až po komplexní řešení dynamických úloh v systému 3D s vlivem nelinearit. Přesto dosáhnout přesné řešení je obtížné, proto jsou přístupy často zjednodušeny na základě analytických nebo numerických řešení. Na obr. 14. je rozdělení výpočtových metod průtlačnic a objímek. [16]



Obr. 14. Možnosti řešení pevnostního návrhu složených průtlačnic [16].

Jednoduché výpočtové metody se stále používají a vycházejí z Lamého řešení válcové nádoby. Tyto metody různými způsoby využívají podmínu pevnostní nebo pružnostní optimalizace a jsou upravovány na základě experimentálních zkušeností. Tomuto řešení je podřízen i výpočtový fyzikální model, a to hlavně model geometrie a model vnitřního zatížení. Komponenty složené průtlačnice jsou válcového tvaru a zatěžovací radiální tlak je

rovnoměrný po celém obvodu a výšce. Na obr. 15. je úplný geometrický model průtlačnice a objímky. Zapouzdřená průtlačnice v objímce je vlevo a nákres pro určení potřebných přesahů a poloměrů vlevo. [16].



Obr. 15. Úplný geometrický model průtlačnice a objímky [16].

2.4 Objemové tváření za studena v současnosti

Tváření za studena je technologie s velkou tradicí, která neustále objevuje nové možnosti a překonává původní limity. Na obr. 16 je nástroj pro tváření za studena od výrobce TEMSA. Firma vyrábí od kulových čepů, šroubů, speciálních matic a šroubů, ozubených kol, speciálních montážních prvků, válcování trubek, vytlačování hliníku, až po střeliva. Je použito ocelových nebo karbidových průtlačnic připravených ve 2 nebo více po sobě jdoucích stanicích. [8]

Pokrok přináší i vylepšení materiálů. Slinutý karbid se neustále vyvíjí a slinovací zařízení pro tyto suroviny stále přináší specifické třídy pro každý typ procesu. Kde dříve byla požadována Widia, nyní je popsáno přesné složení, velikost zrna a potřebné vlastnosti. Tím je umožněno enormně zlepšit výkon nástroje. Na druhé straně je ocel stále specifičtější, s širokou škálou klasifikací, od rychlořezné oceli, práškové metalurgie, s doplňkovými úpravami atd., které mohou dokonce konkurovat karbidům, pokud jde o výhody. [8]

Vylepšení se týká i používaných strojů. Výrobci nástrojů používají stroje, které jsou stále přesnější a mají lepší povrchovou úpravu. CNC stroje se superfinišováním, vyhýbáním se mikrotrhlinám a zanecháním určitého Ra na povrchu, což ještě před několika lety nebylo nepředstavitelné. Kromě toho jsou lisy pro tváření za studena stále rychlejší a lépe řízené. [8]




Obr. 16 Protlačovací nástroj od výrobce TEMSA [8].

Simulace je skvělým spojencem při tváření za studena, ale je to představivost a znalosti techniků, kteří navrhují řešení, jak snížit náklady a zlepšit výkon nebo dokonce umožnit výrobu tvářecích dílů, které se dříve zdály, jako by je bylo možné pouze soustružit. Je možnost dosahovat tolerance až 0,005 mm. [8]


Povlaky jsou použity ke zlepšení vlastností některých typů nástrojů. Každý povlak poskytuje nástroji specifické doplňkové vlastnosti, ať už se jedná o průtlačník nebo průtlačnici. Použity jsou například: TiN, TiAlN, AlCrN. [8]

Kde se setkat s výrobky zpětného protlačování? Jsou používány i při denní hygieně většiny z nás. Například výroba hliníkových plechovek sprejů pro deodoranty viz obr 17. c). Firma Mall + Herlan vyrábí celé linky na tyto plechovky a je schopna dosáhnout až 250 kusů za minutu viz obr. 17 d). Ročně vyrábí až 70 milionů plechovek. Polotovar je ve tvaru mince viz obr. 17 a). Nejdříve je lubrikován mazivem v lubrikačním sudu. Poté jsou polotovary zpětně protlačeny viz obr. 17 b). silou odpovídající až 400 tun. Protlačky pokračují do žehlícího stroje, kde je optimalizována tloušťka stěny a dno je tvarováno, aby byl výrobek co nelehčí. Dále je proveden ořez kotoučovými noži na přesnou délku. Dokončení povrchu je provedeno rotujícími kartáči. Oplach je proveden ve vodě o teplotě 80 °C. Po nabarvení a potisknutí jsou plechovky připravené na dokončení hrdla. Zužení hrdla probíhá v desítkách operací na kruhovém stroji. Vytvoření hrdla je posledním krokem linky a plechovky jsou expedovány. [9]



Obr. 17 Výroba plechovky pro sprej Mall + Herrman [9].

Techonologie objemového tváření za studena sahá až k výrobě ozubených kol. Využitím výhod této technologie jsou vyráběny ozubená kola protlačováním, viz obr. 18. Po řezání tyčového dutého materiálu je polotovar (obr. 18 a) umístěn do první průtlačnice (obr. 18 c), v níž jsou předtvořeny zuby a tvar součásti. V druhé operaci (obr. 18 d) je díl dokončen včetně drážky pro pero (obr. 18 b).



Obr. 18 Výroba ozubeného kola tvářením za studena ve 2 operacích [9].

Protlačováním lze vyrábět i drážkované hřídele. Na obr. 19 je zobrazen kus před a po výrobě drážek protlačováním. Bez úběru materiálu je dosaženo kvalitního povrchu a vysoké pevnosti drážek.



Obr. 19 Výroba drážkovaného hřídele tvářením za studena [9].


3 NÁVRH VÝROBY DÍLCE

Technologie výroby je zvolena objemové tváření za studena. Vyplývá to z počtu kusů, tvaru součásti a další zmíněné kritéria této metody viz kapitola 1.1. Pro objem výroby 120 000 ks ročně je to efektivnější a úspornější volba než obrábění.

Dílec při původní výrobě vykazuje defekt – přeložku, která je nežádoucí a musí být odstraněna. Dosaženo toho bude optimalizací výrobního postupu. To znamená navrhnut postup výroby a pomocí simulačního softwaru na bázi metody konečných prvků simulovat proces.

Nejdříve je nutné navrhnout 4 varianty výroby dílce. Snahou je docílit co nejvíce rovnoramenného přetvoření v celém objemu. Ze 4 variant bude vybraná 1 nejlepší a budeme simulovat proces výroby a zkoumat, zda se vytvoří defekt. Pokud ano, upravíme podle výsledků simulace geometrii varianty a znova bude simulovaný průběh výroby dílce. Cílem je získat takovou variantu výroby, která nebude vykazovat žádné přeložky, nadmerné nebo příliš nerovnoměrné přetvoření.


Řešená součást je rotačního tvaru, má několik průměrů a dvě díry. Tím, že se průřez kolmý mění, budou se měnit i mechanické vlastnosti. Proto jsem rozdělil součást na oblasti podle obr. 20. V průřezech A až F budu počítat hodnoty přetvoření a budu upravovat geometrii polotovaru a rozměrů jednotlivých operací, dokud nedostáhnu optimálního výsledku. (Záměrně bylo vynecháno písmeno D, aby nedošlo k záměně za průměr.)



Obr. 20 Označení částí s různým průřezem.

3.1 Varianta 1 až 5


Při návrhu varianty 1 jsme vycházeli z požadavku rovnoramennosti mechanických vlastností dílce. Na základě toho byl proveden technologický návrh výroby. Na obr. 21. je model 5 operací výroby součásti.



Obr. 21. Model 5 operací výroby – varianta 1.

Rozměry dílce v jednotlivých operacích jsou počítány podle vzorců v příloze 1. Musí být dodržen zákon zachování objemu. Proto v jednotlivých operacích jsou navrhovány rozměry tak, aby byl zachován objem jednotlivých částí A až F podle obr. 20 (objem hlavy v části A musí zůstat v části A ve všech operacích). Proto byly zjištěny objemy částí s konstantním průřezem označené V_A až V_F . Zároveň musí být dodrženy technologické parametry pro protlačování, jako je kuželová část při redukci průměru a zaoblení hran. Ve výpočtech zanedbáváme zaoblení a zkosení pro zjednodušení. Objem hotové součásti je $9075,02 \text{ mm}^3$.

Určení rozměrů součásti v jednotlivých operacích je provedeno kombinací výpočtů v Excelu, zjišťování objemů z modelu součásti výpočetní technikou. Budou uvedeny některé výpočty, ostatní jsou v příloze, nebo nejsou v práci uvedeny kvůli velkému rozsahu.



Obr. 21. Označení objemů pro výpočet rozměrů

Ve 3. operaci byla označena výška části pod hlavou h_5 , průměr je D_1 . Objem válcové části část je označen V_G . Zjištění objemu V_A , V_B , V_C a dalších je pomocí softwaru Inventor 2020. Objem V_K je známý, protože má průměr 28 mm a výšku 4 mm jako na hotové součásti. Objem V_H je také známý, protože se jedná o zkosení 45° mezi průměry D_1 a D_2 . Tudíž zjistíme objem V_G následovně:

$$V_G = V_A + V_B + V_C - V_K - V_H = 2148,9 + 2836 + 493,58 - 2463 - 511,032 = 2504,38 \text{ mm}^3$$

Objem V_J odpovídá součtu V_H a V_H . Tím je zachováno stejné množství materiálu v oblasti dolního dříku. Vypočte se takto:

$$V_J = V_E + V_F = 514,81 + 3081,8 = 3596,6 \text{ mm}^3$$

Při výpočtu je vycházeno z objemu válce podle vztahu:

$$V = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot h \quad (3.1)$$

kde: V - objem válce [mm³]
 D - průměr válce [mm]
 h - výška válce [mm]

Rozměry jsou počítány ze zjištěných objemů podle upraveného vzorce 3.1.

$$h_5 = \frac{4 \cdot V_G}{\pi \cdot D_1^2} = \frac{4 \cdot 2504,38}{\pi \cdot 20^2} = 7,98 \text{ mm}$$

$$h_3 = \frac{4 \cdot V_J}{\pi \cdot D_2^2} = \frac{4 \cdot 3596,6}{\pi \cdot 20^2} = 17,19 \text{ mm}$$

$$h_2 = \frac{4 \cdot (V_K + V_G)}{\pi \cdot D_1^2} = \frac{4 \cdot (2463,01 + 2504,38)}{\pi \cdot 20^2} = 15,82 \text{ mm}$$

$$h_1 = \frac{4 \cdot V_{\check{C}EP}}{\pi \cdot D_1^2} = \frac{4 \cdot 9075,01}{\pi \cdot 20^2} = 28,62 \text{ mm}$$


$$h_0 = \frac{4 \cdot V_{\check{C}EP}}{\pi \cdot D_0^2} = \frac{4 \cdot 9075,01}{\pi \cdot 18^2} = 35,68 \text{ mm}$$

Analogicky byly počítány i další rozměry jednotlivých výšek. Pro jednotlivé operace bude počítáno logaritmické přetvoření. První operace je předpěchování viz obr. 22. Tím jsou zarovnána čela po dělení a je vytvořeno v celém objemu přetvoření φ_{v1op1} , čímž se zpevní součást. Objem tělesa je po předpěchování konstantní, stejně jako ve všech operacích.

Přetvoření φ_{v1op1} se vypočítá podle vzorce 1.4.:

$$\varphi_{v1op1} = \ln \frac{D_1^2}{D_0^2} = \ln \frac{20^2}{18^2} = 0,2107$$


kde: φ_{v1op1} - logaritmické přetvoření v 1. operaci 1. varianty [-]
 D_1, D_0 - průměry obrobku viz obr. 22 [mm]



Obr. 22 Diagram logaritmického přetvoření varianty 1, operace 1.

Ve druhé operaci je redukován průměr D_1 na D_2 , protože v části dříku je potřeba dosáhnout průměru 16 mm. Tím je vytvořeno přetvoření v oblasti dříku φ_{v1op2} . Výsledný diagram přetvoření po 2. operaci je na obr. 23.


$$\varphi_{v1op2} = \ln \frac{D_2^2}{D_1^2} = \ln \frac{16^2}{20^2} = -0,446$$



Obr. 23 Diagram logaritmického přetvoření varianty 1, operace 2.

Ve třetí operaci je pěchován průměr D_1 na průměr hlavy D_3 . Tím dosáhneme přetvoření v oblasti hlavy φ_{v1op3} . Výsledný diagram přetvoření po 2. operaci je na obr. 24.


$$\varphi_{v1op3} = \ln \frac{D_3^2}{D_1^2} = \ln \frac{28^2}{20^2} = -0,673$$



Obr. 24 Diagram logaritmického přetvoření varianty 1, operace 3.

Ve čtvrté operaci je dopředně dutě protlačován spodní dřík o průměru D_2 . Výsledkem je dřík s dírou o průměru D_5 . Tím dosáhneme přetvoření v oblasti dříku φ_{v1op4} . Výsledný diagram přetvoření po 2. operaci je na obr. 25.

$$\varphi_{v1op4} = \ln \frac{D_2^2 - D_5^2}{D_2^2} = \ln \frac{16^2 - 10^2}{16^2} = -0,495$$



Obr. 25 Diagram logaritmického přetvoření varianty 1, operace 4.


Pátá operace je tvorba díry o průměru D_5 v horní části dílce zpětným protlačováním a kalibrace konečného tvaru. Díra je vedena oblastí hlavy s průměrem D_3 a průměrem D_1 . Operací je dosaženo přetvoření v oblasti hlavy φ_{v1op5A} a přetvoření v části B φ_{v1op5B} . Výsledný diagram přetvoření po 2. operaci je na obr. 26.

$$\varphi_{v1op5A} = \ln \frac{D_3^2 - D_5^2}{D_1^2} = \ln \frac{20^2 - 10^2}{20^2} = -0,136$$

$$\varphi_{v1op5B} = \ln \frac{D_1^2 - D_5^2}{D_1^2} = \ln \frac{20^2 - 10^2}{20^2} = -0,287$$

4. operace

5. operace



Obr. 26 Diagram logaritmického přetvoření varianty 1, operace 5.

Důležitá je absolutní hodnota logaritmického přetvoření v jednotlivých průřezech získaná součtem jednotlivých přetvoření. Smí být menší než 1,4, aby nedošlo k porušení materiálu. Ve variantě 1 nebylo dosaženo maximální meze 1,4, což znamená, že by se dala varianta 1 pro výrobu součásti použít. Logaritmické přetvoření by mělo být ve všech průřezech ideálně konstantní. V této variantě dosahuje hodnot od 0,21 v části C do 1,15 v části F. Proto budou navrženy další varianty, v nichž budou upraveny rozměry polotovaru, abychom zjistili, zda lze dosáhnout rovnoměrnějšího přetvoření. Hodnoty přetvoření jsou uvedeny v tab. 7 a v grafu na obr. 27.


Hodnota přetvoření v oblasti A pro variantu 1:

$$\varphi_A = |\varphi_{v1op1}| + |\varphi_{v1op3}| + |\varphi_{v1op5A}|$$

$$\varphi_A = |0,1026| + |0,673| + |-0,136| = 0,912$$

Tab. 7 Celkové absolutní hodnoty logaritmického přetvoření v jednotlivých průřezech.


φ_A	φ_B	φ_C	φ_E	φ_F
1,0201	0,4984	0,2107	0,6570	1,1523



Obr. 27 Graf zobrazující celkové absolutní hodnoty logaritmického přetvoření v jednotlivých průřezech při průměru polotovaru 19 mm.

Součástí návrhu je určit průměr polotovaru. Pro zjištění optimálního průměru polotovaru byly provedeny obdobné výpočty přetvoření a byla hledána varianta s nejrovnoměrnějším přetvořením v celém objemu. Zkoumány byly průměry od 16 do 28 mm. V příloze 2 jsou

výsledky výpočtů. Nejvhodnější rozměr polotovaru je blízky 20 mm. Jelikož je potřeba mít finální rozměr první operace 20 mm, při předpěchování nelze použít stejný rozměr jako polotovar. Nevešel by se do průblačnice, protože v každé předchozí operaci musí být průměr menší o 0,02 mm. Proto volím nejbližší nižší normalizovaný průměr polotovaru 18 mm, protože ze všech přípustných variant má nejvíce rovnoměrné přetvoření a zároveň nepresahuje mezní hodnotu 1,4 a prodává se jako standardní tyčový materiál.



Obr. 28 varianty 1 až 5

Další varianty průměru polotovaru jsou uvedeny v příloze 5 i s výpočty a náhled konstrukce je na obr. 28. Odlišné varianty jsou navrženy proto, abychom se podívali na problematiku návrhu

technologie výroby znovu a z jiného pohledu se snahou dosáhnout lepšího řešení. Ze všech návrhů bude vybrána 1 nejlepší varianta a ta bude simulována softwarem.

Potřebujeme znát rychlosť přetvoření pro účel simulace a výpočtu. Tu zjistíme z počtu zdvihů stroje za minutu. Bude předběžně vycházeno ze stroje CBF-240L, což je postupový automat pro výrobu součástí objemovým tvářením. Volba stroje bude více rozebrána později v práci, až bude známo více dat pro jeho zvolení. Rychlosť přetvoření bude zjištěna podle rychlosti pohybu nástroje a délky pohybu nástroje. Rychlosť stroje je 50 až 80 ks/min. Volím rychlosť 70 ks/min.

Je třeba určit celkovou dráhu pohybu nástroje. Nejdelší pracovní dráhou je 4. operace, kdy dochází k tvorbě díry o výšce $h_{11} = 24$ mm. Dodatečný odjezd volím 5 mm. Prostor pro vyhození dílce je celá délka tj. 45 mm. Součtem těchto vzdáleností je získána výška zdvihu stroje. Vynásobením dvěma je získána celková dráha nástroje.

Celková dráha je:

$$L_c = 2 \cdot (L_{prac} + L_{dílce} + L_{přídavek}) \quad (3.2)$$

- kde: L_c - celková dráha nástroje [mm]
 L_{prac} - nejdelší pracovní dráha nástroje [mm]
 $L_{dílce}$ - největší rozměr dílce nástroje [mm]
 $L_{přídavek}$ - dodatečný odjezd nástroje [mm]

$$L_c = 2 \cdot (24 + 45 + 5) = 148 \text{ mm}$$

Za minutu stroj vykoná 200krát dráhu 148 mm. Průměrnou rychlosť pohybu nástroje vypočítám tak, že vynásobím celkovou dráhu nástroje počtem zdvihů za minutu. Průměrná rychlosť tedy je:


$$v = L_c \cdot n \quad (3.3)$$

- kde: v - průměrná rychlosť pohybu nástroje [mm/min]
 n - počet zdvihů za minutu [min^{-1}]

$$v = 148 \cdot 70 = 10\,360 \text{ mm/min} = 10,36 \text{ m/min} = 0,1726 \text{ m/s}$$

Průměrná rychlosť pohybu nástroje se zanedbáním změny rychlosťi v průběhu pohybu kliky je 0,1726 m/s. V polovině výšky zdvihu je rychlosť vyšší a v horní a dolní úvratí je nižší. Pro zjednodušení bude nadále počítáno s průměrnou rychlosťí pohybu nástroje. Bude využita v simulaci jako vstupní parametr a také ve výpočtech.

Technologický postup výroby byl navržen v 5 variantách. Z nich byla vybrána varianta 1 jako nejlepší z pohledu technologie a jednoduchosti výroby. Následně byla simulována pro ocel 12 050, součinitel tření 0,05 a materiálový model GMT, jehož parametry jsou v příloze 3. Výsledky simulace jsou na obr. 29. Předpěchování viz obr. 29 a) proběhlo bez problémů. Redukce průměru D₂ také proběhla dobře viz obr. 29 b). Při op. 3 viz obr. 29 c) byl u hlavy problém s ostrým rohem kvůli výpočtům programu. Proto musel být v modelu vytvořen rádius R0,1 až R1 na všech hranách. Ve čtvrté operaci vznikla přeložka kvůli ztrátě vzpěrné stability viz obr. 29 d), což je nepřijatelný defekt, který musí být odstraněn. V páté operaci viz obr. 29 e) vznikla přeložka v oblasti dolního trnu. To bylo způsobeno ostrou hranou trnu.




Obr. 29 Simulace varianty 1.

Simulace nepřinesla požadované výsledky. Vznikly nepřijatelné defekty, proto je potřeba upravit nástroje a provést simulace znovu. Varianty 2 až 5 nejsou simulované, protože by pravděpodobně vykazovaly stejné chyby kvůli podobné konstrukci a je potřeba navrhnout další variantu, a to variantu číslo 6.


3.2 Varianta 6 až 8

Varianta 6 je na obr. 30. Byly upraveny operace 3. a 4. Ve 3. operaci předtváříme obě díry a zároveň pěchujeme hlavu. Díry budou vytvořeny na 2 operace, aby nedocházelo ke ztrátě vzdělenosti a tvorbě přeložky v oblasti hlavy, jako ve 4. operaci ve variantě 1. Tím, že pěchujeme hlavu a zároveň předtváříme díry nám odpadá 3. operace, která sloužila k samotnému pěchování hlavy. Výpočty logaritmického přetvoření byly provedeny analogicky jako ve variantě 1. Výsledné celkové absolutní hodnoty logaritmického přetvoření v jednotlivých průřezech při průměru polotovaru 18 mm jsou shodné s variantou 1 viz obr. 27.



Obr. 30 Varianta 6.


Simulace varianty 6 nebyla úspěšná, protože při operaci 4 by došlo k ustřížení části materiálu v oblasti hlavy v obr. 31 d). Je to z důvodu rozpěchování hlavy příliš do šírky v operaci 3 viz obr. 31 c). Operace 1 a 2 proběhly bez komplikací viz obr. 31 a) a b). Bude třeba upravit opět geometrii nástrojů, aby bylo zamezeno ustřížení z důvodu rozpěchování.



Obr. 31 Simulace varianty 6.


Postupně musely vzniknout návrhy varianty 7. a 8., které měly za cíl zamezit ustřížení materiálu ve 4. operaci. Jsou uvedeny v příloze 5, zde je jen shrnutí a náhled viz obr 32. Zahľoubení bude vytvořeno částečně už ve 2. operaci.

Varianta 7 →



Obr. 32 Návrh varianty 7. a 8.


Při simulaci 7. varianty viz obr. 33 bylo zjištěno, že vznikly nepřijatelné přeložky již ve 3. operaci, a tudíž musí být upraven tvar nástrojů. Následovala 8. varianta viz obr. 32. Hlava je tvářena až ve 4. operaci. Uzavřené pěchování hlavy zamezilo přeložce v horním zahľoubení, ale stále zůstává přeložka v oblasti redukčního kužele kvůli ztrátě vzpěrné stability. Ustřízení materiálu ve 4. operaci bylo také úspěšně zamezeno.



Obr. 33 Vzniklé defekty ve variantách 7. a 8.


3.3 Varianta 10

Po variantě 8 následovala varianta 9, která opět vykazovala přeložky a nemohla být použita. Je uvedena v příloze 5. Postupným upravováním tvaru nástrojů v jednotlivých operacích a simulacemi byla zjištěna optimální varianta č. 10, protože nevykazuje defekty, jako jsou přeložky. Jednotlivé operace jsou na obr. 34.




Obr. 34 Návrh varianty 10.

Po návrhu byla varianta ověřena simulací. První operace je na obr. 35 a proběhla v pořádku. Jedná se o předpěchování z průměru 18 mm na 20 mm.




Obr. 35 Průběh simulace 1. operace varinty 10.

Ve 2. operaci viz obr. 36 nebyly zjištěny defekty. Při návrhu nástroje bude navržena průtlačnice vyšší, než je v modelu v simulaci protože materiál by mohl vykazovat defekt v oblasti horní hrany. Ve chvíli, kdy horní trn tvoří horní díru, dochází k rozšíření obvodu a následnému zmenšení o hranu průtlačnice při vtlačování materiálu do dutiny. Vyšší průtlačnice by tomuto jevu zabránila, pokud by na začátku operace byl celý špalík v dutině.




Obr. 36 Průběh simulace 2. operace varinty 10.

3. operace proběhla v pořádku. Cílem bylo zvětšit hloubku děr a připravit součást na poslední operaci. Průběh simulace je na obr. 37.




Obr. 37 Průběh simulace 3. operace varinty 10.

Ve 4. operaci je cílem rozpěchovat hlavu, dokončit díry a zkalibrovat součást na konečný tvar. Průběh je na obr. 38. Nevznikly defekty, tudíž byla navržena první použitelná varianta.



Obr. 38 Průběh simulace 4. operace varianty 10.

Simulace varianty 10 je na obr. 39. Je patrné, že nevznikly defekty, takže optimalizace byla úspěšná a variantu lze použít pro výrobu součásti. Výsledku bez defektů bylo dosaženo úpravami nástrojů, jako je změna délky průtlačníku pro výrobu díry, různé varianty výroby hlavy od otevřeného po uzavřené pěchování a změny redukčních úhlů. Je patrné, že v určitých oblastech jako je například dno díry je logaritmické přetvoření vysoké viz stupnice na obr. 39. Je to způsobeno ostrou špičkou trnu. Další optimalizace by se týkala zaoblení hran, aby se snížilo napětí a logaritmické přetvoření v těchto oblastech.




Obr. 39 Výsledky operací varianty 10.

3.4 Výpočet tvářecích sil a prací


Je nutné sílu, která vzniká při tváření. Pro variantu 10 budou v práci uvedeny vybrané výpočty přetvárných odporů tvářecí práce a síly ve druhé operaci a ve čtvrté viz obr. 34. Také budou zjištěny ze simulací v programu Simufact Forming. Hodnoty budou sloužit jako popis procesu tváření a jako podklady pro návrh stroje a nástrojů.

První operace je shodná s variantou 1 a platí pro ni obr. 22. Logaritmické přetvoření je 0,2107. Průběh síly je na obr. 40. Prakticky skončí proces pěchování u přibližně 250 kN a s touto silou bude počítáno při návrhu stroje.



Obr. 40 Průběh síly v 1. operaci.

Ve druhé operaci viz obr. 34 probíhá redukce na průměr D_2 dopředním protlačováním. Zároveň jsou tvářeny díry o průměru D_5 . Tvorba horní díry lze považovat za zpětné protlačování. Tvorba spodní díry nebude řešena, protože by vyžadovala složitější výpočet. Logaritmické přetvoření bude počítáno zvlášť pro jednotlivé průřezy podle obr. 20. Schéma průběhu logaritmického přetvoření je na obr. 41.



Obr. 41 Schéma logaritmického přetvoření operace 2 varianta 10.

Logaritmické přetvoření v průřezu A2 ve 2. operaci vychází ze vztahu 1.4 a byl upraven na:

$$\begin{aligned}\varphi_{A2} &= \varphi_{predpech} + \left| \ln \frac{D_1^2 - D_5^2}{D_1^2} \right| = 0,2107 + \left| \ln \frac{20^2 - 10^2}{20^2} \right| \\ &= 0,2017 + |-0,2877| = 0,4984\end{aligned}$$

kde: φ_{A2} - Přetvoření v průřezu A ve 2. operaci [-]

Logaritmické přetvoření v průřezu B2 ve 2. operaci:

$$\begin{aligned}\varphi_{B2} &= \varphi_{predpech} = 0,2107 \\ \text{kde: } \varphi_{B2} &- \text{Přetvoření v průřezu B ve 2. operaci [-]}\end{aligned}$$

Logaritmické přetvoření v kuželové části C2 v 2. operaci [11]

$$\begin{aligned}\varphi_{C2} &= \varphi_{predpech} + \left| -\ln \frac{D_1^2}{D_2^2} \right| = 0,2107 + \left| -\ln \frac{20^2}{16^2} \right| = 0,6570 \\ \text{kde: } \varphi_{C2} &- \text{Přetvoření v průřezu C ve 2. operaci [-]}\end{aligned}$$

Logaritmické přetvoření v průřezu E2 ve 2. operaci:


$$\begin{aligned}\varphi_{E2} &= \varphi_{predpech} + \left| \ln \frac{D_2^2}{D_1^2} \right| = 0,2107 + \left| \ln \frac{16^2}{20^2} \right| = 0,6570 \\ \text{kde: } \varphi_{E2} &- \text{Přetvoření v průřezu A ve 2. operaci [-]}\end{aligned}$$

Logaritmické přetvoření v průřezu F2 ve 2. operaci:

$$\begin{aligned}\varphi_{F2} &= \varphi_{predpech} + \left| \ln \frac{D_2^2 - D_5^2}{D_1^2} \right| = 0,2107 + \left| \ln \frac{16^2 - 10^2}{20^2} \right| = 1,1523 \\ \text{kde: } \varphi_{F2} &- \text{Přetvoření v průřezu F ve 2. operaci [-]}\end{aligned}$$

3.4.1 Výpočet dopředného protlačování ve 2. operaci

Součást je tvářena kombinací dopředného, zpětného a dalších způsobů protlačování. Pro zjednodušení výpočtu uvažuji, že v 2. operaci bude nejdříve materiál dopředně protlačován v 1. fázi podle. Ve 2. fázi bude zpětně protlačována horní díra. Ve 3. fázi bude se bude protlačována spodní díra. V následujících výpočtech řeším pouze dopředné protlačování podle obr. 23. Geometrie obecné průtlačnice pro dopředné protlačování je na obr. 42. Dělí se na 3 části. Válcový kontejner, kuželová průtlačnice a kalibrační očko.



Obr. 42 Geometrie průtačnice [11].

Přirozený přetvárný odpor získaný experimentálním měřením v 2. operaci v části B pro ocel 12 050 je vypočítán podle popisu (1.1) [12]:

$$\sigma_{pB2} = 466,97 \cdot \varphi_{predpech}^3 - 1246,23 \cdot \varphi_{predpech}^2 + 1413,06 \cdot \varphi_{predpech} + 508,77$$

$$\sigma_{pB2} = 466,97 \cdot 0,2107^3 - 1246,23 \cdot 0,2107^2 + 1413,06 \cdot 0,2107 + 508,77$$

$$\sigma_{pB2} = 755,65 \text{ MPa}$$

kde: σ_{pB2} - Přirozený přetvárný odpor v průřezu B ve 2. operaci [MPa]

Ideální měrná přetvárná práce v 2. operaci v části B pro ocel 12 050 je [12]:

$$A_{jidB2} = 0,51 \cdot \varphi_{predpech}^{1,4665} + 0,41 \cdot \varphi_{predpech}$$

$$A_{jidB2} = 0,51 \cdot 0,2107^{1,4665} + 0,41 \cdot 0,2107$$

$$A_{jidB2} = 0,1383 \text{ Jmm}^3$$

kde: A_{jidB2} - Ideální měrná přetvárná práce v 2. operaci v části B [Jmm³]

Přirozený přetvárný odpor získaný experimentálním měřením v 2. operaci v části E pro ocel 12 050 se vypočítá podle vztahu [12]:

$$\sigma_{pE2} = 466,97 \cdot \varphi_{E2}^3 - 1246,23 \cdot \varphi_{E2}^2 + 1413,06 \cdot \varphi_{E2} + 508,77$$

$$\sigma_{pE2} = 466,97 \cdot 0,6570^3 - 1246,23 \cdot 0,6570^2 + 1413,06 \cdot 0,6570 + 508,77$$

$$\sigma_{pE2} = 1031,65 \text{ MPa}$$

kde: σ_{pE2} - Přirozený přetvárný odpor v průřezu E ve 2. operaci [MPa]

Ideální měrná přetvárná práce v 2. operaci v části E pro ocel 12 050 je [12]:

$$A_{jidE2} = 0,51 \cdot \varphi_{E2}^{1,4665} + 0,41 \cdot \varphi_{E2}$$

$$A_{jidE2} = 0,51 \cdot 0,6570^{1,4665} + 0,41 \cdot 0,6750$$


$$A_{jidE2} = 0,5448 \text{ Jmm}^3$$

kde: A_{jidE2} - Ideální měrná přetvárná práce v 2. operaci v části E [Jmm³]

Střední rychlosť deformace pro ocel 12 050 je [12]:

$$\dot{\varphi}_{stř} = 0,0111 \text{ s}^{-1}$$

- Matematický model pro výstupní očko



Obr. 43 – napětí v kalibračním očku [11].

3.4.2 Kalibrační očko

Nejdříve bude řešeno radiální napětí v kalibračním očku viz obr. 43. Kalibrační očko je výstup z kuželové části průtlačnice. Radiální napětí působí kolmo na stěnu průtlačnice.

Radiální napětí pro okrajovou podmítku $z = L_3 = h_3$:

$$\sigma_{r3E2(z=h_3)} = -\sigma_{pE2}$$

$$\sigma_{r3E2(z=h_3)} = -1031,65 \text{ MPa}$$

kde: σ_{r3E2} - Radiální napětí v části E2 [MPa]

Radiální napětí pro okrajovou podmítku $z = 0$:

$$\sigma_{r3E2(z=0)} = -\sigma_{pE2}$$

$$\sigma_{r3E2(z=0)} = -1031,65 \text{ MPa}$$

Smykové napětí v kalibračním očku je napětí na stěně průtlačnice působící rovnoběžně s osou ve směru pohybu materiálu. Je to napětí vzniklé třením a radiálním napětím. Vypočítá se podle vztahu:

$$\tau_{f3E2} = f_3 \cdot \sigma_{r3E2} = f_3 \cdot -\sigma_{pE2}$$

kde: τ_{f3E2} - snykové napětí v části E2 [MPa]

f_3 - součinitel tření na rozhraní materiál-průtlačnice [-]

Smykové napětí pro okrajovou podmítku $z = L_3 = h_3$ (obr. 34); $\sigma_{r3E2(z=h_3)} = -\sigma_{pE2}$

$$\tau_{f3E2(z=h_3)} = f_3 \cdot -\sigma_{pE2} = 0,05 \cdot -1031,65 = -51,58 \text{ MPa}$$

Smykové napětí pro okrajovou podmítku $z = 0$; $\sigma_{r3E2(z=0)} = -\sigma_{pE2}$

$$\tau_{f3E2(z=0)} = f_3 \cdot -\sigma_{pE2} = 0,05 \cdot -1031,65 = -51,58 \text{ MPa}$$

Osové napětí v kalibračním očku je napětí, které posouvá materiál směrem protlačování. Vypočítá se podle vztahu:

$$\sigma_{z3E2} = -4 \frac{f_3}{D_2} \cdot \sigma_{pE2} \cdot z = f_3 \cdot -\sigma_{pE2}$$

kde: σ_{z3E2} - osové napětí v kalibračním očku v části E2 [MPa]


Osové napětí pro okrajovou podmíinku $z = L_3 = h_3$ (obr. 34);

$$\sigma_{z3E2(z=0)} = -4 \frac{f_3}{D_2} \cdot \sigma_{pE2} \cdot z = -4 \frac{0,05}{16} \cdot 1031,65 \cdot 24 = -309,5 \text{ MPa}$$

Osové napětí pro okrajovou podmíinku $z = 0$;

$$\sigma_{z3E2(z=0)} = -4 \frac{f_3}{D_2} \cdot \sigma_{pE2} \cdot 0 = 0 \text{ MPa}$$

3.4.3 Kuželová průtlačnice



Obr. 44 Geometrický model kuželové průtlačnice [11].

Osové napětí v kuželové průtlačnici je řešeno podle obecného vztahu podle obr. 34 [11]:

$$\sigma_p = -\sigma_p \left[\left(4 \cdot f_3 \cdot \frac{L_3}{D_3} \cdot \frac{\sigma_{p3}}{\sigma_p} + \frac{tg\alpha}{f_2} + 1 \right) \cdot \left(\frac{D}{D_3} \right)^{\frac{2 \cdot f_2}{tg\alpha}} - \frac{tg\alpha}{f_2} - 1 \right]$$

kde: σ_p - osové napětí v kalibračním očku [MPa]

f_2 - součinitel tření na rozhraní materiál-průtlačnice [-]

α - redukční úhel kužeče [-]

Osové napětí pro okrajovou podmíinku $D = D_2$ podle obr. 44, ale $D=D_1$ viz obr. 34 a toto označení bude nadále používáno; platí $\sigma_p = \sigma_{ps}$

$$\begin{aligned} \sigma_{pB2(D=D_1)} &= -\sigma_{ps} \left[\left(4 \cdot f_3 \cdot \frac{h_3}{D_2} \cdot \frac{\sigma_{pE2}}{\sigma_{ps}} + \frac{tg\alpha}{f_2} + 1 \right) \cdot \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^{\frac{2 \cdot f_2}{tg\alpha}} - \frac{tg\alpha}{f_2} - 1 \right] = \\ &= -1220,78 \left[\left(4 \cdot 0,05 \cdot \frac{24}{16} \cdot \frac{1031,65}{1220,78} + \frac{tg45^\circ}{0,05} + 1 \right) \cdot \left(\frac{20}{16} \right)^{\frac{2 \cdot 0,05}{tg45^\circ}} - \frac{tg45^\circ}{0,05} - 1 \right] \\ &= -897,31 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Osové napětí pro okrajovou podmínsku D=D₂ viz obr. 34; $\sigma_p = \sigma_{ps}$

$$\begin{aligned}\sigma_{pE2(D=D_2)} &= -\sigma_{ps} \left[\left(4 \cdot f_3 \cdot \frac{h_3}{D_2} \cdot \frac{\sigma_{pE2}}{\sigma_{ps}} + \frac{tg\alpha}{f_2} + 1 \right) \cdot \left(\frac{D_2}{D_2} \right)^{\frac{2 \cdot f_2}{tg\alpha}} - \frac{tg\alpha}{f_2} - 1 \right] = \\ &= -1220,78 \left[\left(4 \cdot 0,05 \cdot \frac{24}{16} \cdot \frac{1031,65}{1220,78} + \frac{tg45^\circ}{0,05} + 1 \right) \cdot \left(\frac{20}{20} \right)^{\frac{2 \cdot 0,05}{tg45^\circ}} - \frac{tg45^\circ}{0,05} - 1 \right] \\ &= -309,495 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Střední napětí:

$$\sigma_{ps} = \frac{1000 \cdot A_{jidE2}}{\varphi_{E2} - \varphi_{B2}} = \frac{1000 \cdot 0,5448}{0,3240 - 0,2107} = 1220,78 \text{ MPa}$$

kde: σ_{ps} - střední napětí v kuželové průtlačnici [MPa]

Radiální napětí působící na stěnu kuželové průtlačnice je dáno vztahem:

$$\sigma_\varphi = \sigma_p - \sigma_{ps}$$

kde: σ_φ - radiální napětí v kuželové průtlačnici [MPa]

Radiální napětí pro okrajovou podmínsku D=D₁ podle obr. 34; $\sigma_p = \sigma_{ps}$; $\sigma_p = \sigma_{pB2(D=D_1)}$ →

$$\sigma_{\varphi B2(D=D_1)} = \sigma_{pB2(D=D_1)} - \sigma_{ps} = -897,31 - 1220,78 = -2100,1 \text{ MPa}$$

Radiální napětí pro okrajovou podmínsku D=D₂ podle obr. 34; $\sigma_p = \sigma_{ps}$; $\sigma_p = \sigma_{pE2(D=D_2)}$ →

$$\sigma_{\varphi E2(D=D_2)} = \sigma_{pE2(D=D_2)} - \sigma_{ps} = -309,495 - 1220,78 = -1530,28 \text{ MPa}$$

Smykové napětí působící na stěnu v kuželové průtlačnici

$$\tau_f = f_2 \cdot \sigma_\varphi$$

Smykové napětí pro okrajovou podmínsku D=D₁ podle obr. 34; $\sigma_\varphi = \sigma_{\varphi B2(D=D_1)}$ →


$$\tau_{fB2(D=D_1)} = f_2 \cdot \sigma_{\varphi B2(D=D_1)} = 0,05 \cdot (-2100,1) = -105,00 \text{ MPa}$$

Smykové napětí pro okrajovou podmínsku D=D₂ podle obr. 34; $\sigma_\varphi = \sigma_{\varphi E2(D=D_2)}$ →

$$\tau_{fE2(D=D_2)} = f_2 \cdot \sigma_{\varphi E2(D=D_2)} = 0,05 \cdot (-1274,21) = -76,51 \text{ MPa}$$

3.4.4 Kontejner a síla pro dopředné protlačování

- Matematický model pro kontejner



Obr. 45 Matematický model pro kontejner [11].

Osové napětí v kontejneru je určeno podle vztahu:

$$\sigma_z = \sigma_{\rho 2} \cdot e^{0,43 \frac{4 \cdot f_1}{D_1} z}$$

kde: σ_z - osové napětí v kontejneru [MPa]
 f_1 - součinitel tření na rozhraní materiál-průtlačnice [-]

Osové napětí pro okrajovou podmítku $z = L_1$ podle obr. 45 ale $z = h_2$ podle obr. 23 a toto označení bude nadále používáno; $\sigma_{\rho B 2(D=D1)} \rightarrow$

$$\sigma_{zA2(z=h_2)} = \sigma_{\rho B 2(D=D1)} \cdot e^{0,43 \frac{4 \cdot f_1}{D_1} h_2} = -897,31 \cdot e^{0,43 \frac{4 \cdot 0,05}{20} 16,97} = -945,83 \text{ MPa}$$

Osové napětí pro okrajovou podmítku $z = 0$; $\sigma_{\rho B 2(D=D1)} \rightarrow$

$$\sigma_{zB2(z=0)} = \sigma_{\rho B 2(D=D1)} \cdot e^{0,43 \frac{4 \cdot f_1}{D_1} 0} = -897,31 \cdot e^{0,43 \frac{4 \cdot 0,05}{20} 0} = -879,31 \text{ MPa}$$

Radiální napětí v kontejneru je určeno podle vztahu:

$$\sigma_r = 0,43 \cdot \sigma_z$$

Osové napětí pro okrajovou podmítku $z = L_1$ podle obr. 45 ale $z = h_2$ podle obr. 23 a toto označení bude nadále používáno; $\sigma_{rA2(z=h_2)}$

$$\sigma_{rA2(z=h_2)} = 0,43 \cdot \sigma_{zA2(z=h_2)} = 0,43 \cdot (-945,83) = -406,71 \text{ MPa}$$

Osové napětí pro okrajovou podmítku $z = 0$ podle obr. 34; $\sigma_{zB2(z=0)}$

$$\sigma_{rB2(z=0)} = 0,43 \cdot \sigma_{zB2(z=0)} = 0,43 \cdot (-879,31) = -387,1 \text{ MPa}$$

Smykové napětí

$$\tau_{f1} = f_1 \cdot \sigma_r$$

Smykové napětí pro okrajovou podmítku $z = h_2$ podle obr. 34; $\sigma_{rA2(z=h_2)}$

$$\tau_{fA2} = f_1 \cdot \sigma_{rA2(z=h_2)} = 0,05 \cdot (-406,71) = -20,34 \text{ MPa}$$

Smykové napětí pro okrajovou podmítku $z = 0$ podle obr. 34; $\sigma_{rB2(z=0)}$

$$\tau_{fB2} = f_1 \cdot \sigma_{rB2(z=0)} = 0,05 \cdot (-387,1) = -18,9 \text{ MPa}$$

Po zjištění dílčích napětí lze vypočítat celkovou sílu. Protlačovací síla při dopředném protlačování ve 2. operaci je:

$$F_{2dopř.} = \sigma_{zA2(z=h_2)} \cdot S_{A2} = -\sigma_{zA2(z=h_2)} \cdot S_{A2} = -\sigma_{zA2} \cdot \frac{\pi \cdot D_1^2}{4}$$

$$F_{2dopř.} = -(-945,83) \cdot \frac{\pi \cdot 20^2}{4}$$

$$F_{2dopř.} = 296992,2 \text{ N}$$

kde: $F_{2dopř.}$ - síla pro dopředné protlačování podle obr. 23 [N]
 f_1 - součinitel tření na rozhraní materiál-průtlačnice [-]

Práce v 2. operaci při dopředném protlačování:

$$A_{2dopř.} = F_{A2} \cdot h = F_1 \cdot (h_4 - h_2)$$


$$A_{2dopř.} = 296992,2 \cdot (0,0358 - 0,01582)$$

$$A_{2dopř.} = 5933,9 \text{ J}$$

kde: $A_{2dopř.}$ - práce pro dopředné protlačování podle obr. 23 [J]
 h_2, h_4 - rozměry viz obr. 34 [m]

3.4.5 Výpočet zpětného protlačování horní díry

Je spočítáno, jaké napětí a síly jsou ve 2. operaci při uvažování pouze dopředného protlačování. Nyní bude uvažováno pouze tváření horní díry o průměru 10 mm a délce 4,91 mm (obr. 46). Bude počítáno jako zpětné protlačování, protože materiál bude téct opačným směrem, než je pohyb nástroje.



Obr. 46 2. operace varianta 10.

Tloušťka dna b je počítána jako:

$$b = h_4 - h_{24} = 16,97 - 4,91 = 12,05 \text{ mm}$$

kde: b - tloušťka dna [mm]

Běžně se používá Dipperova metoda pro výpočet zpětného protlačování. Kontrola předpokladů použití metody:

$$y = \frac{D_5^2}{D_1^2} \geq 0,5$$

$$y = \frac{10^2}{20^2} = 0,25 \leq 0,5$$

kde: y - poměr průměrů pro použití Dipperovi metody [-]

Není splněna podmínka, takže vztah podle Dippera nelze použít. Výpočet deformačního odporu bude počítán podle Siebela. Je vhodný, protože uvažuje s předpokladem větší tloušťky stěny než Dipperův vztah. Pro určení přirozeného přetvárného odporu bude užito vztahu z [12] a logaritmického přetvoření ze vztahu φ_{A2} kapitola 3.4.

Přirozený přetvárný odpor v části A2 podle popisu (1.1):

$$\sigma_{pA} = 466,97 \cdot \varphi_{A2}^3 - 1246,23 \cdot \varphi_{A2}^2 + 1413,06 \cdot \varphi_{A2} + 508,77$$

$$\sigma_{pA2} = 466,97 \cdot 0,4984^3 - 1246,23 \cdot 0,4984^2 + 1413,06 \cdot 0,4984 + 508,77$$

$$\sigma_{pA2} = 961,29 \text{ MPa}$$

kde: σ_{pA2} - Přirozený přetvárný odpor v průřezu A ve 2. operaci [MPa]

Deformační odpor podle Siebela v 2. operaci v části A2:

$$\sigma_{dA2} = \sigma_{pA2} \cdot 1,152 \cdot \frac{D_1^2}{D_5^2} \left(\log \frac{D_1^2}{D_1^2 - D_5^2} + \frac{D_1^2}{D_1^2 - D_5^2} \cdot \log \frac{D_1^2}{D_5^2} + \log \frac{D_5^2}{D_1^2 - D_5^2} \right)$$

$$\sigma_{dA2} = 961,29 \cdot 1,152 \cdot \frac{20^2}{10^2} \left(\log \frac{20^2}{20^2 - 10^2} + \frac{20^2}{20^2 - 10^2} \cdot \log \frac{20^2}{10^2} + \log \frac{10^2}{20^2 - 10^2} \right)$$

$$\sigma_{dA2} = 1995,82 \text{ MPa}$$

kde: σ_{dA2} - Deformační odpor v průřezu A ve 2. operaci [MPa]

Síla v 2. operaci v části A2 při zpětném protlačování:

$$F_{A2} = \sigma_{dA2} \cdot S_{A2} = \sigma_{dA2} \cdot \frac{\pi \cdot D_5^2}{4}$$

$$F_{A2} = 1995,85 \cdot \frac{\pi \cdot 10^2}{4}$$

$$F_{A2} = 156\,672 \text{ N} = 156,67 \text{ kN}$$

Výsledek jsem zaokrouhlil a převedl na kN, abych v dalším výpočtu mohl počítat v mm a vyšly mi Jouly.

Práce v 2. operaci v části A2:

$$A_{A2} = F_{A2} \cdot h = F_1 \cdot h_{24}$$


$$A_{A2} = 156,67 \cdot 4,91$$

$$A_{A2} = 769,26 J$$


kde: h_{24} - Hloubka horní díry ve 2. operaci [mm]

Další výpočty pro zjištění sil budou provedeny v programu Simufact. Průběh síly je na obr. 47. i s odpovídajícím průběhem simulace operace. Když zanedbáme konec operace, nejprudší nárůst síly je při tváření dolní díry od zdvihu 10 mm. Porovnáním síly pro dopředné protlačování 295 kN a simulací zjištěných 302 kN, je zjištěno, že výsledek je mírně odlišný. To může být způsobeno překryvem operací, kdy je zároveň s dopředným protlačováním tvářena horní díra, tudíž je potřeba vyšší síla. Také je fakt, že Simufact používá materiálový model GMT viz vztah (1.3) pro zjištění přetvárného odporu na rozdíl od popisu podle vztahu (1.1). Celková síla v 2. operaci je 1 003 kN a bude užita ve výpočtu celkové síly.

Pro zajímavost je uvedeno porovnání, jak by vypadal průběh síly, kdyby polotovar pro 1. operaci nebyl 18 mm, ale 19 mm. Na obr. 47 a 48 je vidět rozdíl v síle. Celá křivka je položená níže, protože je přetvoření nižší a tím pádem nižší přetvárný odpor i síla. Jak bylo již uvedeno, lepší varianta by byla s polotovarem blízkým 20 mm, ale nejbližší nižší normalizovaný je 18 mm a tím pádem je použit.




Obr. 47. Průběh síly ve 2. operaci a zobrazení simulace.



Obr. 48. Průběh síly ve 2. operaci a zobrazení simulace pro polotovar 19 mm.

Pro zjištění síly ve 3. operaci bylo využito programu Simufact a je zobrazena na obr. 49. Je tvarově podobná 2. operaci. Cílem je zvětšit díry. Nejvyšší síla v průběhu tváření je 709 kN a bude použita pro výpočet celkové síly.




Obr. 49. 3. operace průběh síly.


3.4.6 Výpočet 4. operace – pěchování hlavy na průměr 28

Ve 4. operaci bude uveden postup výpočtu rozpěchování hlavy podle obr. 50. Je to poslední operace, kdy dojde ke zhodovení finálního tvaru součásti. Probíhá zde pěchování a kombinované protlačování.

3. op



4. op



Obr. 50. operace varianta 10.

Logaritmické přetvoření v průřezu A4, což je oblast A ve 4. operaci:

$$\varphi_{A4} = \varphi_{A2} + \varphi_{hlava} = \varphi_{A2} + \left| \ln \frac{D_3^2 - D_5^2}{D_1^2 - D_5^2} \right| = 0,4984 + \left| \ln \frac{28^2 - 10^2}{20^2 - 10^2} \right| = 1,3225$$

kde: φ_{A4} - přetvoření v průřezu A ve 4. operaci [-]
 D_3 - průměr hlavy [mm]
 φ_{hlava} - přetvoření vzniklé rozpěchováním hlavy [-]

Přirozený přetvárný odpor v části A4


$$\sigma_{pA} = 466,97 \cdot \varphi_{A4}^3 - 1246,23 \cdot \varphi_{A4}^2 + 1413,06 \cdot \varphi_{A4} + 508,77$$

$$\sigma_{pA} = 466,97 \cdot 1,3225^3 - 1246,23 \cdot 1,3225^2 + 1413,06 \cdot 1,3225 + 508,77$$

$$\sigma_{pA4} = 1278,05 \text{ MPa}$$

kde: σ_{pA4} - Přirozený přetvárný odpor v průřezu A ve 4. operaci [-]

Deformační odpor podle modelu Siebela bude použit pro výpočet pěchování hlavy ve 4. operaci. Jelikož se nejedná o tvar válce, ale prstence, musí být odvozen Siebelův vztah pro určení deformačního odporu. Vztah vychází z geometrického modelu pro pěchování prstence.



Obr. 51 Geometrický model prstence pro výpočet hlavy ve 4. operaci [14].

Matematický model vychází z diferenciální rovnice:

$$\frac{d\sigma_z}{dr} + \frac{\tau}{h} = 0 \quad (3.1)$$

kde:
 σ_z - osové napětí [MPa]
 r - poloměr prstence [mm]
 τ - třecí napětí na obvodu prstence [MPa]
 h - výška prstence [mm]

Diferenciální rovnice je integrována za předpokladu $\tau = -f \cdot \sigma_p$

$$\int d\sigma_z = -\frac{2\tau}{h} \int dr \rightarrow \sigma_z = -\frac{2\tau}{h} r + C \rightarrow \sigma_z = -\frac{2 \cdot f \cdot \sigma_p}{h} r + C \quad (3.2)$$

kde:
 σ_p - přirozený přetvárný odpor [MPa]
 f - součinitel tření [-]

Okrajové podmínky předpokládáme $r = \frac{D}{2}$, $\sigma_z = -\sigma_p$ a dosazením do rovnice 3.2 získáme vztah:

$$-\sigma_p = \frac{2 \cdot f \cdot \sigma_p}{h} \cdot \frac{D}{2} + C \quad (3.3)$$

Konstanta C je:

$$C = -\sigma_p - \frac{2 \cdot f \cdot \sigma_p}{h} \cdot \frac{D}{2} \quad (3.4)$$

Dosazením do vztahu 3.3 a úpravou je získán vztah:

$$\begin{aligned} \sigma_z &= \frac{2 \cdot f \cdot \sigma_p}{h} r - \sigma_p - \frac{2 \cdot f \cdot \sigma_p}{h} \cdot \frac{D}{2} \\ \sigma_z &= -\sigma_p \left[1 + \frac{2 \cdot f}{h} \cdot \left(\frac{D}{2} - r \right) \right] \end{aligned} \quad (3.5)$$

Dosazením okrajových podmínek $r = \frac{D}{2}$, $r = \frac{d}{2}$ je získán vztah:

$$\begin{aligned} \sigma_{zmin} &= -\sigma_p \\ \sigma_{zmax} &= -\sigma_p \left[1 + \frac{2 \cdot f}{h} \cdot \left(\frac{D}{2} - \frac{d}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad (3.6)$$

Deformační odpor získáme ze vztahu

$$\sigma_d = \sigma_{zmin} - \frac{1}{3}(\sigma_{zmax} - \sigma_{zmin}) \quad (3.7)$$

$$\sigma_d = \sigma_p \cdot \left[1 + \frac{f \cdot (D - d)}{3 \cdot h} \right] \quad (3.8)$$

Dosadím podle označení v obr. 51

$$\sigma_{dA4} = \sigma_{pA4} \cdot \left[1 + \frac{f \cdot (D_3 - D_5)}{3 \cdot h_9} \right] \quad (3.9)$$

$$\sigma_{dA4} = 1278,05 \cdot \left[1 + \frac{0,05 \cdot (28-10)}{3 \cdot 4} \right] = 1373,91 \text{ MPa}$$

kde: σ_{dA4} - osové napětí [MPa]
 D_3, D_5 - průměr hlavy a díry viz obr. 34 [mm]
 h_9 - výška hlavy [mm]

Síla ve 4.operaci při pěchování hlavy:

$$F_{A4} = \sigma_{dA4} \cdot S_{A4} = \sigma_{dA4} \cdot \frac{\pi \cdot (D_3^2 - D_5^2)}{4}$$

$$F_{A4} = 1373,91 \cdot \frac{\pi \cdot (28^2 - 10^2)}{4}$$

$$F_{A4} = 737\,705 \text{ N} = 737,705 \text{ kN}$$

kde: F_{A4} - síla potřebná pro pěchování hlavy [N]

Výsledek jsem zaokrouhlil a převedl na kN, abych v dalším výpočtu mohl počítat v mm a vyšly mi Jouly.

Práce v 2. operaci v části A2:


$$A_{A4} = F_{A4} \cdot h = F_{A4} \cdot (h_{27} - h_9)$$

$$A_{A4} = 737,705 \cdot (9,12 - 4)$$

$$A_{A4} = 3777,05 \text{ J}$$

kde: A_{A4} - práce potřebná pro pěchování hlavy [J]

Simulací bylo zjištěno, že síla ve 4. operaci odpovídá 1 080 kN při zdvihu 9,69 mm. Průběh je na obr. 52. Je to poslední operace, kde výsledkem je zkalibrovaná součást.



Obr. 52 Průběh síly ve 4. operaci.

Celková síla je součet sil v jednotlivých operacích zjištěných simulací viz tab. 8.

$$F_C = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 250 + 1\,003 + 709 + 1\,080 = 3\,042 \text{ kN}$$

kde: F_C - celková síla ve čtyřech operacích
 $F_{1,2,3,4}$ - Síly v operacích 1 až 4

Tab. 8 Síly v jednotlivých operacích.

Síla 1. operace	Síla 2. operace	Síla 3. operace	Síla 4. operace
250 kN	1 003 kN	709 kN	1 080 kN

3.5. Návrh stroje a nástroje

Pro 4 tvářecí operace, kde je potřeba kombinovat pěchování, dopředné, zpětné a další metody protlačování se nejlépe hodí postupový tvářecí nástroj. Ten je umístěn v tvářecím stroj, který zajišťuje pohyb a sílu. Je volen podle parametrů jako je síla, průměr dutin, maximální průměr součásti, počet tvářecích matric a podobně. Potřebná síla odpovídá 3 042 kN, a průměr polotovaru 18 mm, proto je volen stroj CBF-204L viz obr. 53. Jeho technické údaje odpovídají potřebám výroby součásti. Popis je v příloze 6. Má 4 stanice, takže je možné zhodnotit všechny 4 tvářecí operace. Průměry polotovaru jsou do 23 mm.



Obr. 53 Stroj CBF-204L.

Materiál nástrojů musí splňovat požadavky na vysokou únosnost, nízké opotřebení a další parametry. Z toho důvodu jsou průtlačníky, pěchovníky i průtlačnice z materiálu OCEL 19 830. Vlastnosti jsou v tabulce 9. Objímka je volena z materiálu ocel 19 452 a vlastnosti jsou v tab. 10.

Tab.9 Mechanické vlastnosti oceli OCEL 19 830 [15].

Materiál	Rm [MPa]	Rp _{0,2} [MPa]	σ _{dov} [MPa]	R _d [MPa]	E [MPa]	μ [-]
19 830	1665	1480	1425	3670	220000	0,33

Tab.10 Mechanické vlastnosti oceli OCEL 19 452 [15].

Materiál	Rm [MPa]	Rp _{0,2} [MPa]	σ _{dov} [MPa]	R _d [MPa]	E [MPa]	μ [-]
19 452	1745	1560	1500	3040	206000	0,3

Optimalizační výpočet složené průtlačnice z průtlačnice a objímek bude proveden v programu Optimal, který je dostupný na VUT FSI v Brně na Ústavu strojírenské technologie – Odbor tváření kovů a plastů. V kapitole 2.4. je popsána kontrola nástrojů a také je v ní uvedený úplný geometrický model na obr. 15. Vstupní hodnoty pro simulaci jsou v tab. 9, 10 a 11. Pro průtlačnice i objímku je použita podmínka maximálních smykových napětí. Vybrané použité veličiny v programu jsou:

- měrný dělící poloměr r_2/r_1 ,
- dělící poloměr mezi průtlačnicí a objímkou r_2 ,
- změnu vnějšího poloměru průtlačnice Δr_2 ,
- změnu vnitřního poloměru objímky Δr_{22} ,
- celkový přesah Δr_c .
- vnitřní poloměr průtlačnice r_3 je největší vnější poloměr výlisku a ten se nachází ve 4. operaci
- teplota okolí je $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- popouštěcí teplota T_p se vztahuje na materiál objímky
- koeficient tepelné roztažnosti pro průtlačnici α_1 a pro objímkou α_2

Tab.11 Vstupní hodnoty pro výpočet [16].

$r_1[\text{mm}]$	$r_3 [\text{mm}]$	$T_0 [\text{ }^{\circ}\text{C}]$	$T_p [\text{ }^{\circ}\text{C}]$	$\alpha_1 [-]$	$\alpha_2 [-]$
14	62,5	20	370	0,0000124	0,0000013

Dále lze zvolit i pro možnost zapouzdření za tepla, protože v tom případě materiál vlivem tepelné roztažnosti pracuje. V našem případě je voleno zapouzdření za studena, protože je předpokládáno pouzdření na kužel bez předehřevu. [15]

Stanovení hodnot pouzdření je provedeno programem OPTIM, který umožňuje po zadání vstupních hodnot a zvolení podmínek pro průtlačnici a objímkou přímé stanovení všech důležitých veličin, nutných pro dimenzování průtlačnice s jednou objímkou.


Tab. 13 výsledné hodnoty z programu OPTIM.

Veličiny			Výsledky
Poměrný dělící poloměr	r_2/r_1	[mm]	2,07
Maximální radiální tlak	p_1	[MPa]	1135
Kontaktní tlak	p_2	[MPa]	587,37
Dělící poloměr	r_2	[mm]	29,1
Stažení vnějšího průměru průtlačnice	Δr_2	[mm]	0,01991
Roztažení vnitřního průměru objímky	Δr_{22}	[mm]	0,00289
Vypočtený přesah	Δr_c	[mm]	0,0228
Kontaktní předpětí	\bar{p}_2	[MPa]	118,31
Zvětšení kontaktního tlaku od p_1	p'_2	[MPa]	469,0629
Stažení funkčního průměru průtlačnice	$2\Delta r_1$	[mm]	-0,01959

Pro zadané parametry byly s využitím počítačové podpory zjištěny napěťové poměry mezi napětími, poměry mezi vnitřním a vnějším poloměrem objímky a to 2,07. Vnější poloměr průtlačnice je 29,1 mm. Tlak mezi průtlačnicí a objímkou je 587,37 MPa a to je méně než tlak dovolený a tím pádem bude použita 1 objímkou. Vzhledem k předpokládanému pouzdření na kužel bylo toto uvažováno bez předehřevu.

Nástroj je navržen na základě vypočítaných parametrů, počtu objímek a tvaru součisti v jednotlivých operacích. Na obr. 54 je část výkresu se 4. operací. Je tvořen uspořádanými

průtlačnicemi vedle sebe, které tvoří dolní polovinu nástroje. Horní polovina je složená z upínacích hlav pro pěchovníky a průtlačníky. Průtlačník ve čtvrté operaci je upevněn v pouzdru, aby držel v dané poloze. Okolo průtlačníku je pěchovník, kterým je pěchována hlava a zároveň je posuvný a louží jako stěrač součásti z průtlačníku. Okolo pěchovníku je vložka, která zajistí uzavřené pěchování, aby se hlava nerozpěchovala příliš do šírky. Průtlačníky pro zpětné protlačování horní díry jsou pro 2., 3., a 4. operaci podobné konstrukcí. Liší se délkom a průměrem. Je nutné vždy v předchozí operaci o 0,02 mm zvětšit otvor v průtlačnici, aby do ní výlisek zapadnul lehce. Stejně to platí u všech rozměrů nástroje. U průtlačníku pro zpětné protlačování je to zmenšení průměru v předchozí operaci o 0,02 mm. Součást č. 21 viz výkres sestavy slouží jako pěchovník a zároveň jako stěrač z trnu č. 22. Pouzdro č. 5 drží pěchovník centricky ve správné poloze a vede vyhazovač č. 23. Má osazení pro pěchovník. Je stejně pro operace 2, 3, 4. Opěrná deska č. 14 tlačí na pěchovník a má otvor, kterým také vede vyhazovače č. 23. Průtlačnice i objímky jsou navrženy podle rozměrů dílce a podle pevnostních výpočtů udávajících poměr mezi poloměrem průtlačnice a objímky.



Obr. 54 Část sestavy 4. operace

4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

Cílem každého podnikání je zisk. Je zjistitelný z rozdílu nákladů a příjmů. Bude vypočítáno, kolik nás bude výroba stát celkem a výsledek bude zvýšen o marži 20 %.

Náklady se dělí na fixní, které jsou stejné pro jakýkoliv počet kusů a variabilní závislé na počtu kusů. Variabilní se dále dělí na náklady na materiál, na mzdy a energie. Náklady na materiál vychází z počtu kusů, ceny materiálu a spotřebě materiálu, což je objem polotovaru vynásobený hustotou. Počet kusů je roční objem výroby. Cena materiálu byla zjištěna z Ferony, kdy mi bylo sděleno, že všechny polotovary z oceli 12 050 se prodávají nezávisle na množství za cenu 61 Kč za kg k datu 20.4.2022.

Přímé náklady na materiál:

$$N_1 = n \cdot S \cdot C_m = n \cdot V_{cep} \cdot \rho \cdot C_m \quad (4.1)$$

$$N_1 = n \cdot V_{cep} \cdot \rho \cdot C_m = 120\,000 \cdot 9075 \cdot 10^{-9} \cdot 7870 \cdot 61 = 522\,796,23 \text{ Kč}$$

kde: N_1 - přímé náklady na materiál [Kč]

S - spotřeba materiálu [$\text{kg} \cdot \text{ks}^{-1}$]

V_{cep} - objem čepu [m^3]

C_m - cena materiálu podle obchodního zástupce Ferony 20.4.2022 [$\text{Kč} \cdot \text{kg}^{-1}$]

n - počet vyrobených kusů za rok [ks]

ρ - hustota oceli 12 050 [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$] [13]

Výrobní čas je závislý na výrobnosti. Stroj vytvoří 70 ks za minutu. Vytíženost stroje se počítá 80 %. U některých automatů až 85 %. Zbylých 15 % je čas na přípravu. To je 4200 ks za hodinu. 1 kus trvá vyrobit 0,000238 hodin.

$$t_{A1} = \frac{1}{n_{sh} \cdot v_s} = \frac{1}{n_{sm} \cdot 60 \cdot v_s} = \frac{1}{70 \cdot 60 \cdot 0,85} = 0,00028 \text{ hod}$$

kde: t_{A1} - čas na výrobu 1 kusu [hod]

n_{sh} - počet vyrobených kusů hodinu na stroji CBF-204 L [ks]

n_{sm} - počet vyrobených kusů minutu na stroji CBF-204 L [ks]

v_s - vytíženost stroje [-]

Čas na přípravu 1 kusu:

$$t_{B1} = t_{A1} \cdot v_p = 0,00028 \cdot 0,15 = 4,2 \cdot 10^{-5} \text{ h}$$

kde: t_{B1} - čas na přípravu 1 kusu [hod]

v_p - podíl času přípravy z celkového času práce stroje [-]

Přímé náklady na mzdy jsou:

$$t = t_A + t_B = 0,00028 + 4,2 \cdot 10^{-5} = 0,000322 \text{ hod}$$

kde: t - výrobní čas [hod]

$$N_2 = t \cdot M \cdot n = 0,000322 \cdot 650 \cdot 120000 = 25\,126 \text{ Kč}$$

kde: N_2 - přímé náklady na mzdy [Kč]

M - hodinová mzda včetně odvodů [Kč/hod]

Přímé náklady na energie

$$N_3 = P \cdot \eta \cdot t_{A1} \cdot C_E \cdot n \quad (4.5)$$

$$N_3 = P \cdot \eta \cdot t_{A1} \cdot C_E \cdot n = 55 \cdot 0,75 \cdot 0,00028 \cdot 8,3 \cdot 120\,000 = 11\,508 \text{ Kč}$$

kde: N_3 - přímé náklady na energie [Kč]

P - příkon stroje [kW]

η - účinnost elektromotoru stroje [-]

C_E - cena elektřiny na burze 14.4.2022 zvětšená o distribuční poplatky 40 %
z konečné ceny elektřiny [Kč·kWh⁻¹] [17]

Celkové přímé náklady:

$$N_C = N_1 + N_2 + N_3 \quad (4.6)$$

$$N_C = N_1 + N_2 + N_3 = 522\,796,23 + 25\,126 + 11\,508 =$$

$$N_C = 559\,430,68 \text{ Kč}$$

kde: N_C - celkové přímé náklady [Kč]

Přímé náklady na 1 kus:

$$N_{C1} = \frac{N_C}{n} = \frac{559\,430,68}{120\,000} = 4,66 \text{ Kč} \quad (4.7)$$

Fixní náklady tvoří náklady na nástroje a na konstrukci. Cena nástroje je odhadována na 3000 Kč/kg a váha na 300 kg. Doba konstrukce nástroje je odhadována na 500 hodin, sazba je 1000 Kč na hodinu. Odhad fixních nákladů je vypočítán podle vztahu:

$$N_F = C_N \cdot H_N + t_K \cdot M_K \quad (4.8)$$

$$N_F = C_N \cdot H_N + t_K \cdot M_K = 3000 \cdot 300 + 500 \cdot 1000 =$$

$$N_F = 1\,400\,000 \text{ Kč}$$

kde: C_N - cena nástroje odhad [Kč·kg⁻¹]

H_N - odhadovaná hmotnost nástroje [kg]

t_K - čas konstrukce [hod]

M_K - konstruktérská hodinová sazba [Kč·hod⁻¹]

Zisk 20 % za jeden rok

$$Z_{20} = (N_F + N_C) \cdot 0,2 \quad (4.9)$$

$$Z_{20} = (N_F + N_C) \cdot 0,2 = (1\,400\,000 + 559\,430,68) \cdot 0,15 =$$

$$Z_{20} = 391\,883,14 \text{ Kč}$$

kde: Z_{20} - Zisk 20 % za jeden rok [Kč]

Cena jednoho kusu při zachování zisku 20 %:

$$C_{20} = \frac{N_C + N_F + Z_{20}}{n} \quad (4.7)$$

$$C_{20} = \frac{N_C + N_F + Z_{20}}{n} = \frac{1\,400\,000 + 559\,430,68 + 391\,886,14}{120\,000} = 19,59 \text{ Kč}$$

kde: C_{20} - cena jednoho kusu při zachování zisku 20 % [Kč]


Rovnovážný bod se určí podle vztahu:

$$R = \frac{N_F}{C_{20} - N_{C1}} \quad (4.7)$$

$$R = \frac{N_F}{C_{20} - N_{C1}} = \frac{1\ 400\ 000}{19,59 - 4,66} = 93\ 755,96 \text{ ks}$$

kde: R - rovnovážný bod [ks]

Z vypočítaných hodnot je sestaven graf návratnosti viz obr. 55. Vykresleny byly křivky v závislosti na počtu kusů. Červená křivka znázorňuje součet fixních a variabilních nákladů v závislosti na počtu kusů. Zelená křivka jsou tržby, což je počet kusů vynásobený cenou za jeden kus se ziskem 20 %. Rozdíl je ztráta nebo zisk. Rovnovážný bod je okamžik, kdy se výroba dostane do zisku, v tu chvíli jsou tržby vyšší než náklady.



Obr. 55 Graf návratnosti.

Návratnost výroby metodou objemového tváření bude porovnána s návratností výroby součásti trískovým obráběním. Přímé náklady na materiál budou rozdílné ve spotřebě materiálu, protože při obrábění vzniká odpad. Největší průměr obrobku je Ø 28 mm, proto je volen polotovar Ø 30 x 49 mm. Při obrábění bude použito více nástrojů a bude potřeba delší čas. Tím pádem bude bod zvratu ležet jinde.

Přímé náklady na materiál:

$$N_1 = n \cdot S \cdot C_m = n \cdot V_p \cdot \rho \cdot C_m \quad (4.1)$$

$$N_1 = n \cdot V_{cep} \cdot \rho \cdot C_m = 120\,000 \cdot 0,0000346185 \cdot 7870 \cdot 61 = 1\,994\,316,4 \text{ Kč}$$

kde: n - počet vyrobených kusů za rok [ks]

S - spotřeba materiálu [$\text{kg} \cdot \text{ks}^{-1}$]

V_p - objem polotovaru pro obrábění [m^3]

C_m - cena materiálu podle obchodního zástupce Ferony 20.4.2022 [$\text{Kč} \cdot \text{kg}^{-1}$]

n - počet vyrobených kusů za rok [ks]

ρ - hustota oceli 12 050 [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$] [13]

Výrobní čas pro třískové obrábění je odhadován na 0,25 hod. Výrobní dávka je volena 15 000 kusů. Dávkový čas na přípravu je odhadován na 0,15 hod.

Výrobní čas

$$t = t_{A1} + \frac{t_B}{d_v} = 0,25 + \frac{0,15}{15000} = 0,25001 \text{ hod}$$

kde: t - výrobní čas [hod]

d_v - velikost výrobní dávky [ks]

Přímé náklady na mzdy jsou:

$$N_2 = t \cdot M \cdot n = 0,25001 \cdot 650 \cdot 120000 = 19\,500\,780 \text{ Kč}$$

kde: N_2 - přímé náklady na mzdy [Kč]

M - hodinová mzda včetně odvodů [Kč/hod]

Přímé náklady na energie

$$N_3 = P \cdot \eta \cdot t_{A1} \cdot C_E \cdot n = 18 \cdot 0,75 \cdot 0,25 \cdot 8,3 \cdot 120\,000 =$$

$$= 3\,361\,500 \text{ Kč},$$

kde: N_3 - přímé náklady na energie [Kč]

P - příkon stroje [kW]

η - účinnost elektromotoru stroje [-]

C_E - cena elektřiny na burze 14.4.2022 zvětšená o distribuční poplatky 40 % z konečné ceny elektřiny [$\text{Kč} \cdot \text{kWh}^{-1}$] [17]

Celkové přímé náklady:

$$N_C = N_1 + N_2 + N_3 = 1\,994\,316,4 + 19\,500\,780 + 3\,361\,500 =$$

$$= 24\,856\,596,4 \text{ Kč}$$

Přímé náklady na 1 kus:

$$N_{C1} = \frac{N_C}{n} = \frac{24\,856\,596,4}{120\,000} = 207,32 \text{ Kč}$$

Ekonomické zhodnocení

Při porovnání přímých nákladů na výrobu 1 kusu je patrné, že výroba objemovým tvářením je jednoznačně výhodnější, a proto bude použita. Rovnovážný bod je 93 756 kusů, od této chvíle se výroba začne vyplácet. Při ročním objemu výroby 120 000 kusů je předpokládaný zisk 391899,97 Kč. Pro přesné určení ekonomiky je známo málo vstupních dat, proto se reálná čísla mohou lišit.

Technické zhodnocení

Z deseti variant výroby navržených v rámci práce se jako nejvhodnější jeví varianta 10. Má nejrovnoměrnější logaritmické přetvoření v celém objemu, které nabývá hodnot od 0,2107 do 1,3225 a zároveň je v přípustném intervalu do 1,4. Hotová součást bude mít výhody plynoucí z metody objemového tváření oproti obrábění, což je nepřerušený průběh vláken kopírující tvar součásti, zvýšenou pevnost kvůli přetvoření a kvalitní povrch. Ekonomicky i ekologicky podstatná úspora materiálu, nízké množství odpadu a nižší spotřeba energie v porovnání s obráběním.

ZÁVĚR

Cíl práce zamezit vzniku defektu uvnitř dutého čepu pro automobilový průmysl byl dosažen optimalizací technologie výroby. Je doporučeno dílec vyrábět na navrženém nástroji, protože nevznikají přeložky. Zvolená technologie výroby je objemové tváření za studena, protože při velkosériové výrobě 120 000 kusů ročně je téměř bezodpadní, benefituje z lepších mechanických vlastností a nižších nákladů. Materiál je ocel 12 050.

Byly navrženy 4 varianty výroby a tvar nástrojů v jednotlivých operacích byl optimalizován pro dosažení co nejrovnoměrnějšího přetvoření. Simulace odhalila vznik defektu. Proto bylo navrženo a simulováno dalších 6 variant, z nichž pouze č. 10 viz obr. 32 byla bez defektů a je tedy vhodná pro výrobu.

Původně byla součást vyráběna na 5 operací a optimalizací byl počet snížen na 4 operace, čímž se sníží náklady na nástroje. Operace jsou předpěchování v první operaci a kombinace protlačování a pěchování v dalších. Ve druhé operaci probíhá dopředné protlačování pro redukci průměru a zároveň jsou tvářeny díry. Třetí operaci jsou díry prohloubeny a čtvrtou je rozpečována hlava, dokončen a zkalibrován finální tvar. Polotovar je kruhová tyč Ø 18 x 35,68. Doporučené dělení je přesné stříhání. Byly spočítány vybrané hodnoty logaritmického přetvoření, přetvárných odporů a sil. Přetvoření dosahuje maximální hodnoty 1,3225 v oblasti hlavy. Celková potřebná síla je 3 042 kN. Snížení počtu tvářecích operací by bylo možné dosáhnout poloohřevem.

Stroj je zvolen CBF-204L z hlediska rozměrů matrice a maximálního průměru polotovaru. Síla stroje je bohatě dostačující. Byl proveden pevnostní výpočet průtláčnice pomocí programu OPTIM97, ze kterého vyplývá použití 1 bandáže. Pro výrobu byl zvolen postupový nástroj. Výkresová dokumentace navrženého nástroje je v příloze. Skládá se z výkresu sestavy a výrobních výkresů průtláčníku, pěchovníku a průtláčnice.

Cena výroby jednoho kusu objemovým tvářením je 19,59 Kč a při výrobnosti 120 000 ks ročně je zisk 391 833,14 Kč. Rovnovážný bod, kdy se výroba dostane do zisku je od 93 756 kusů. Fixní náklady na konstrukci nástroje jsou odhadovány na 1 400 000 Kč. Celkové přímé náklady jsou 559 431 Kč. Bylo provedeno ekonomické srovnání s metodou výroby trískovým obráběním, kde bylo zjištěno, že objemové tváření za studena má výrazně nižší náklady.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

1. ELFMARK, Jiří, a kol. *Tváření kovů: Technický průvodce*, sv 62. 1.vyd. Praha: SNTL. 1992. 524 s. ISBN 80-03-00651-1.
2. FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. *Teorie obrábění, tváření a nástroje*. 1. vyd. Brno: Akademické vydavatelství CERM, s. r. o., 2006. 217 s. ISBN 80-214-2374-9.
3. JOPEK, Miroslav. *Modelování mechanického chování oceli za vyšších rychlosťí deformace*. Brno, 2003. ISBN 80-2014-2437-0. Disertační práce. VUT.
4. Uhlíková ocel k zušlechtování a povrchovému kalení [online]. Brno: VUT, 2013 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/databaze/ocel_12050.3.pdf
5. HONDL Jiří: *Výroba krátkého hřídele protlačováním*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012. 54 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
6. LENFELD, Petr. *Technologie II*. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7372-020-5.
7. HATEBUR UMFORMMASCHINEN AG. Hatebur COLDmatic CM 45ECO produkts [online]. Hatebur Umformmaschinen AG: Hatebur Umformmaschinen, 2013, 2013 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: <https://www.hatebur.com/en/machines-accessories/machines/product/detail/cm-4-5eco/brand/hatebur/model/coldmatic>
8. TEMSA. Temsa cold forming [online]. Temsa: Temsa, 2022 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: <https://www.hatebur.com/en/machines-accessories/machines/product/detail/cm-4-5eco/brand/hatebur/model/coldmatic>
9. Mall + Herlan. Mall + Herlan production line for iMPact extruded monoblock aerosol cans [online]. Mall + Herlan: Mall + Herlan, 2019 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=RVRvmLtVRgU> Colf forming <https://www.youtube.com/watch?v=jXMbXI-aMkI>
10. MEYERS, Marc A., Krishan Kumar CHAWLA. *Mechanical behavior of materials: 2nd ed.* Cambridge. Cambridge University Press: Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521866750.
11. MIROSLAV, Jopek. *Dopředné protlačování* (podklady do cvičení). Brno, 2022.
12. Poradenské příručky
13. OBRÁBĚNÍ-KOVOVÝROBA: Tomáš Svoboda [online]. Brno: <https://www.obrabenikovo.cz/>, 2015 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: <https://media0.obrabenikovo.cz/files/media0:571926fc1f8f5.pdf.upl/12050.pdf>
14. KOSEK, Lukáš. *Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením*. VUT FSI Brno, 2013. Diplomová práce. VUT.
15. LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. *Strojnické tabulky*. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7.
16. FOREJT, Milan. *Vybrané statě z teorie tváření*. VUT FSI Brno, 2009.
17. DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. *Technologie tváření*. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 978-80-214-4747-9.

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

Symboly

Označení	Legenda	Jednotka
A	kvazistatická mez kluzu [MPa]	[MPa]
A_{jidB2}	ideální měrná přetvárná práce v 2. operaci v části B	[Jmm ³]
A_{jidE2}	ideální měrná přetvárná práce v 2. operaci v části E	[Jmm ³]
$A_{2dopř.}$	práce pro dopředné protlačování	[J]
B	pevnostní parametr [-]	[-]
b	tloušťka blány	[mm]
C	citlivost na rychlosť deformace [-]	[-]
C_N	cena nástroje odhad	[Kč·kg ⁻¹]
C_m	cena materiálu	[Kč·kg ⁻¹]
C_1, C_2	materiálové konstatnty	[-]
D_0	průměr polotovaru	[mm]
d	průměr	[mm]
d_o	průměr čepu	[mm]
$F_{2dopř.}$	síla pro dopředné protlačování podle	[N]
$f_{1,2,3}$	součinitel tření	[-]
h	výška dílce	[mm]
Δh	dráha, po kterou probíhá přetvoření	[m]
L_c	celková dráha nástroje	[mm]
L_{prac}	nejdelší pracovní dráha nástroje	[mm]
$L_{dílce}$	největší rozměr dílce nástroje	[mm]
$L_{přídavek}$	dodatečný odjezd nástroje	[mm]
N_1	Přímé náklady na materiál	[Kč]
N_2	přímé náklady na mzdy	[Kč]
N_3	přímé náklady na energie	[Kč]
N_C	celkové přímé náklady	[Kč]
N_F	fixní náklady	[Kč]
n	exponent zpevnění	[-]
n_m	počet zdvihů za minutu	[min ⁻¹]
n_1, n_2	materiálové konstatnty	[-]
m	exponent citlivosti s ohledem na rychlosť deformace [-]	[mm]
p_1	maximální radiální tlak	[MPa]
p_2	kontaktní tlak	[MPa]
Δr_C	vypočtený přesah	[mm]
T	teplota materiálu při 23 °C	[K]
T_0	referenční teplota při 20 °C	[K]
T_m	teplota tavení	[K]
t	výrobní čas	[hod]
t_A	čas na výrobu 1 kusu	[hod]
t_{B1}	čas na přípravu 1 kusu	[hod]
$V_{čep}$	objem čepu	[m ³]
v	rychlosť pohybu nástroje	[m· s ⁻¹]
v_s	vytíženosť stroje	[-]
S	spotřeba materiálu	[kg·ks ⁻¹]
y	poměr průměrů pro použití Dipperovy metody	[-]
Z_{20}	zisk 20 % za jeden rok	[Kč]

α	redukční úhel kužele	[-]
$\alpha_{1,2}$	koeficient tepelné roztažnosti pro průtlačnici a objímku	[-]
φ	logaritmické přetvoření	[-]
φ_{v1op1}	logaritmické přetvoření v 1. operaci 1. varianty	[-]
φ_{v1op2}	logaritmické přetvoření v 1. operaci 2. varianty	[-]
φ_{v1op3}	logaritmické přetvoření v 1. operaci 2. varianty	[-]
φ_{v1op4}	logaritmické přetvoření v 1. operaci 3. varianty	[-]
φ_{v1op5A}	logaritmické přetvoření v 1. operaci 4. varianty část A	[-]
φ_{v1op5B}	logaritmické přetvoření v 1. operaci 5. varianty část B	[-]
φ_A	přetvoření v části A	[-]
$\varphi_{predpech}$	přetvoření vzniklé předpěchováním v 1. operaci	[-]
φ_{A2}	přetvoření v průřezu A ve 2. operaci	[-]
φ_{B2}	přetvoření v průřezu B ve 2. operaci	[-]
φ_{C2}	přetvoření v průřezu C ve 2. operaci	[-]
φ_{D2}	přetvoření v průřezu D ve 2. operaci	[-]
φ_{hlava}	přetvoření vzniklé rozpěchováním hlavy	[-]
$\dot{\varphi}$	rychlost přetvoření	[s ⁻¹]
$\dot{\varphi}_0$	referenční rychlosť přetvoření při rychlosti deformace 1 s ⁻¹	[-]
$\dot{\varphi}_{stř}$	střední rychlosť deformace pro ocel 12 050	[-]
ρ	husťota	[kg · m ⁻³]
σ_{dA2}	deformační odpór v průřezu A ve 2. operaci	[MPa]
σ_{pB2}	přirozený přetvárný odpór v průřezu B ve 2. operaci	[MPa]
σ_{pE2}	přirozený přetvárný odpór v průřezu B ve 2. operaci	[MPa]
σ_{ps}	střední napětí v kuželové průtlačnici	[MPa]
$\sigma_{r3i(z=x)}$	radiální napětí v části i pro okrajovou podmínu $z=x$	[MPa]
$\sigma_{r3i(z=0)}$	radiální napětí v části i pro okrajovou podmínu $z=0$	[MPa]
σ_{z3i}	osové napětí v kalibračním očku v části i	[MPa]
σ_ρ	osové napětí v kalibračním očku	[MPa]
σ_φ	radiální napětí v kuželové průtlačnici	[MPa]
τ	smykové napětí	[MPa]
τ_{f3E2}	smykové napětí v části E2	[MPa]

SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha 1 Výpočty rozměrů v jednotlivých operacích u první varianty
- Příloha 2 Návrh rozměrů polotovaru varinty 1.
- Příloha 3 Materiálový model GMT používaný v simulacích
- Příloha 4 Varianty 2 až 9
- Příloha 5 Technická specifikace zvoleného stroje CBF-204L


Seznam výkresů

- Výkres sestavy DP-200570-00
- Výrobní výkres průtlačník 4. op. DP-200570-22
- Výrobní výkres pěchovník 4.op DP-200570-21
- Výrobní výkres průtlačnice 12 4.op DP-200570-26
- Výrobní výkres průtlačnice 13 4.op DP-200570-27

Příloha 1

Výpočty rozměrů v jednotlivých operacích u první varianty

Při objemovém tváření musí platit zákon zachování objemu. Proto v jednotlivých operacích navrhujeme rozměry tak, aby byl zachován objem a zároveň musí být dodrženy technologické parametry pro protlačování, jako je zkosení přechodů při redukci průměru a zaoblení hran.



Náčrt varianty 1

Určení objemu:

Objemy jsou určeny dle softwaru Inventor 2020

Celkový objem $V_{\text{CEP}} = 9075,022 \text{ mm}^3$

Objemy jednotlivých částí podle obr. 3 jsou v tab.

Tabulka objemů jednotlivých částí

V_{CEP} [mm ³]	V_A [mm ³]	V_B [mm ³]	V_C [mm ³]	V_D [mm ³]	V_E [mm ³]
9075,02	2148,85	2835,987	493,581	514,810	3081,794

V_B [mm ³]	V_C [mm ³]	V_D [mm ³]	V_E [mm ³]	Díra nahoře	Díra dole
2835,987	493,581	514,810	3081,794	1225,741	1932,599

Vzorce pro zjištění přetvoření v jednotlivých průřezech:

Určení rozměrů:

Zjištění objemu V_G a dalších pomocí software Inventor 2020.

Příklady vzorců pro výpočet rozměrů jednotlivých výšek:

$$h_5 = \frac{4 * V_G}{\pi * D_1^2}$$

$$h_5 = 3,45576$$

$$h_3 = \frac{4 * V_j}{\pi * D_2^2}$$

$$h_3 = 8,28 \text{ mm}$$

$$h_2=\frac{4*(V_F+V_G)}{\pi*D_1^2}$$

$$\mathrm{h2}=24,7182$$

$$h_1=\frac{4*V_{\check{C}EP}}{\pi*D_1^2}$$

$$\mathrm{h1}=12,84504$$

$$h_0=\frac{4*V_{\check{C}EP}}{\pi*D_0^2}$$

$$\mathrm{h0}=28,901$$

Návrh rozměrů polotovaru varianty 1.

Cílem je dosáhnout rovnoměrného přetvoření. Proto upravím polotovar na průměr 16 a vypočítám přetvoření v průřezech.

Pokud upravím průměr D_0 na 16 mm, dostanu tyto rozměry viz obr. 100:

Tab. 100 Hlavní rozměry v jednotlivých operacích pro variantu 1 a průměr polotovaru 16 mm.

	D0	D1	D2	D3	D4	D5
	16	20	16	28		10
h0	h1	h2	h3	h4	h5	h6
45,16	28,62	15,82	17,90	4,00	7,98	29,50
	h7	h8	h9	h10	h11	h12
	27,50	17,50	4,00	15,00	24,00	27,50

	φA	φB	φC	φE	φF
	1,25568	0,73397	0,44629	0,89257	1,3879
PŘEDPĚCH	0,44629	0,44629	0,44629	0,44629	0,44629
hlava	0,67294				
díra - dopř. Duté	-0,13645	-0,28768			
Dřík II - dopř. DOLE				-0,44629	-0,44629
díra - dopř. DOLE					-0,49532
sum	0,98278	0,15861	0,44629	0	0
sum abs	1,25568	0,73397	0,44629	0,89257	1,3879


Přetvoření v jednotlivých částech součásti



Graf logaritmického přetvoření v jednotlivých průřezech ve var. 1 při průměru polotovaru 16 mm.

Přetvoření v části F přesáhlo téměř hodnotu 1,4, což je mezní hodnota a bude hledána vhodnější varianta 16 mm.


Nyní zjistíme, jak by vypadal výsledek při použití průměru polotovaru $D_0 = 28$ mm.



Přetvoření v jednotlivých částech současti při použití průměru polotovaru $D_0 = 28 \text{ mm}$


Při použití průměru polotovaru $D_0 = 28 \text{ mm}$ jsme se dostali opět za hodnotu přetvoření 1,3. To znamená, že varianta je na mezní hodnotě a bude hledána další varianta.

Dosazováním různých průměrů a polotovaru bylo zjištěno, že nejnižší a nejrovnoměrnější přetvoření dosahuje varianta s průměrem polotovaru 18 mm. Nejhodnější varianta kvůli velice blízkým hodnotám přetvoření v průřezu A a E je s průměrem polotovaru 18 mm. Zároveň dosahuje rozdílu jednotlivých přetvoření maximálně pouze 0,8, což je minimum v porovnání s dalšími variantami.




Přetvoření v jednotlivých částech současti při použití průměru polotovaru $D_0 = 28 \text{ mm}$

Výpočty ukazují, že ve všech variantách jsou velmi podobné přetvoření v jednotlivých průřezech. Proto jsem udělal teoretický výpočet, jak by to vypadalo, kdybychom z polotovaru rovnou tvářeli hotovou součást. Dosadil jsem průměr polotovaru 16 mm a 28 mm, což jsou největší a nejmenší průměr součásti.




Náčrt teoretické varianty bez mezioperací




Logaritmické přetvoření v jednotlivých částech současti při použití varianty bez mezioperací a průměru polotovaru $D_0 = 28 \text{ mm}$

Přetvoření v průřezech




Logaritmické přetvoření v jednotlivých částech součásti při použití varianty bez mezioperací a průměru polotovaru $D_0 = 16 \text{ mm}$

Přetvoření v průřezech



Logaritmické přetvoření v jednotlivých částech součásti při použití varianty bez mezioperací a průměru polotovaru $D_0 = 19 \text{ mm}$

Přetvoření v průřezech



Logaritmické přetvoření v jednotlivých částech součásti při použití varianty bez mezioperací a průměru polotovaru $D_0 = 20,5 \text{ mm}$


Další zajímavá varianta by byla $D_0 = 20,5$, protože přetvoření A, B, D jsou málo rozdílné a maximální přetvoření je 1. Jako nevhodnější volím variantu s polotovarem o průměru 19 mm, protože je nejrovnoměrnější přetvoření v celém objemu a zároveň nedosahuje kritické hodnoty.

Příloha 3

Materiálový model GMT používaný v simulacích

Formula for GMT			
Name	Abbr.	Value	
Temperature min T		20.0	°C
Temperature max T		300.0	°C
Strain min φ	φ	0.05	-
Strain max φ	φ	1.0	-
Strain rate min $\dot{\varphi}$	$\dot{\varphi}$	0.01	1/s
Strain rate max $\dot{\varphi}$	$\dot{\varphi}$	10.0	1/s
Parameter 01	c1	1104.7	-
Parameter 02	c2	-0.000752603	-
Parameter 03	n1	-3.29572e-5	-
Parameter 04	n2	0.205108	-
Parameter 05	I1	-1.21493e-11	-
Parameter 06	I2	1.20467e-9	-
Parameter 07	m1	-5.53049e-6	-
Parameter 08	m2	0.0236072	-

Hodnoty materiálového modelu GMT použity pro simulace




Nastavení materiálového modelu GMT použity pro simulace

Příloha 4

4/5


Varianty 2 až 9

Další varianty jsou navrženy proto, abychom se podívali na problematiku znova a z jiného pohledu. Cílem je vytvořit 4 varianty, ze kterých vybereme 1 top variantu a tu budeme simulovat. Druhá varianta výroby je na obr. 114. V druhé variante postupujeme: Předpěchování, protlačování dříku, dopředné duté protlačování + pěchování. Je to z důvodu snížení počtu operací na teoretické minimum pro úsporu nákladů na výrobu nástrojů.




	D0	D1=D4	D2	D3	D4	D5
	19	20	16	28	20	10
h_0	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6
32,02364	28,90134	24,71828	17,89711	4	7,975723	29,5
	h_7	h_8	h_9	h_{10}		
	27,5	17,5	4	11,91		

Náčrt varianty 2 a vybrané rozměry




Logaritmické přetvoření v jednotlivých částech současti při použití varianty 2 a průměru polotovaru $D_0 = 19 \text{ mm}$

Varianta 3




Náčrt varinty 3

Varianta 4




Obr 117 Náčrt varianty 4

Varianta 5




Náčrt varianty 5


Varianta 7




Náčrt varianty 6




Varianta 7 operace 1 – totožná pro variantu 8 a 9



Varianta 7 operace 2 – totožná pro variantu 8 a 9



Varianta 7 operace 3 začátek




Varianta 7 operace 3 konec


Operace 4 už nebyla simulovaná, protože ve 3. operaci došlo k nepřijatelnému defektu. Opět ztráta vzpěrné stability byla příčinou vzniku přeložky.

Varianta 8

Ve variantě 8 jsou operace 1 a 2 stejné. Odlišné je jen 3. operace viz obr 124.

Tentokát ve 3. operaci není pěchována hlava, protože se nám volné pěchování hlavy neosvědčilo a spíše je ve 3. operaci potřeba zhотовit hlubší díry. Až následně se bude formovat hlava ve 4. operaci. Po konstrukčních úpravách operace 3 byly opět provedeny simulace.







OP3 - Results - 1
Sub-stage: Forming
Progress: 3.49%



Varianta 8 operace 3: 3 %




OP3 - Results - 1
Sub-stage: Forming
Progress: 37.82%



Varianta 8 operace 3: 35 %

Effective plastic strain

9.40
8.48
7.56
6.64
5.72
4.81
3.89
2.97
2.05
1.13
0.22
max: 13.71
min: 0.14




OP3 - Results - 1
Sub-stage: Forming
Progress: 44.40%

Varianta 8 operace 3: 45 %

Effective plastic strain

11.88
10.72
9.55
8.38
7.22
6.05
4.89
3.72
2.55
1.39
0.22
max: 13.71
min: 0.14



OP3 - Results - 1
Sub-stage: Forming
Progress: 54.17%


Varianta 8 operace 3: 55 %





varianta 8 - v operaci 3 drobná přeložka

Ve variantě 8 v operaci 3 vznikla drobná přeložka. Operaci 3 budu muset optimalizovat změnou tvaru nástrojů. Je volen úhel redukce 30° místo původních 45° . Operace 4 už nebyla simulovaná, protože ve 3. operaci došlo k nepřijatelnému defektu.



Varianta 9





Náčrt varianty 9



Varianta 9 operace 3 začátek





Varianta 9 operace 3 průběh




OP3 - Results - 1
Sub-stage: Forming
Progress: 42.77%

Varianta 9 operace 3 počátek vzniku přeložky



OP3 - Results - 1
Sub-stage: Forming
Progress: 50.90%



Varianta 9 operace 3 výskyt defektu



Varianta 9 operace 3 zvětšení defektu

V operaci 9 vznikl malý defekt.

Effective plastic strain





OP4 - Results - 1

Sub-stage: Forming
Progress: 100.00%



Varianta 9 operace 4

Effective plastic strain




OP5 - Results - 4

Sub-stage: Forming
Progress: 100.00%




Varianta 9 operace 5


První operace je shodná s variantou 1 a platí pro ni obr. 22. Logaritmické přegvoření je 0,2107. Průběh síly je na obr. 34. Nejvyšší síla je na konci operace a to **656,43 kN** zjištěna ve chvíli vyplnění celého prostoru mezi průtlačníkem a průtlačnicí. Tato hodnota nebude uvažována, protože simulace počítá s tuhým materiálem nástroje. Prakticky ale skončí proces pěchování u přibližně u 250 kN a následný vzrůst je dán všeobecným tlakem. Materiál nemá kam téct, tak se síla zvyšuje. Pro volbu stroje bude počítáno se silou v průběhu tváření, která se pohybuje mezi 180 až 300 kN. Volím pro výpočet sílu 300 kN.




Síla operace 1 průměr polotovaru 19



Síla operace 2 průměr polotovaru 19



Síla operace 3 průměr polotovaru 19



Síla operace 4 průměr polotovaru 19

Technická specifikace zvoleného stroje CBF-204L

Model	Unit	CBF-164S	CBF-164LL	CBF-204L	CBF-204LL	CBF-254S	CBF-254L
Forging station	No.	4	4	4	4	4	4
Forging force	kgs	210,000	210,000	350,000	350,000	430,000	430,000
Max. cut-off dia.	mm	φ 18	φ 18	φ 23	φ 23	φ 26	φ 30
Max.cut-off length	mm	195	350	240	360	253	320
Speed Range	pcs/min	70–110	40–70	50–80	40–65	40–70	35–62
P.K.O.Stroke	mm	40	46	46	46	40	46
K.O.Stroke	mm	170	320	220	325	175	280
Main slider stroke	mm	260	490	346	496	330	446
Main motor	kw	45	55	55	75	90	90
Cut-off die. dia.	mm	φ 60*90L	φ 64*100L	φ 75*120L	φ 75*120L	φ 80*130L	φ 99*150L
Punch die. dia.	mm	φ 75*185L	φ 75*185L	φ 90*215L	φ 90*215L	φ 120*270L	φ 120*270L
Main die. dia.	mm	φ 100*190L	φ 100*345L	φ 125*240L	φ 125*345L	φ 140*250L	φ 148*300L
Die pitch	mm	120	120	140	140	160	160
Approx. weight	kgs	43,000	60,000	62,000	75,000	105,000	131,000
Normal bolt size	mm	10–16	10–16	12–20	12–20	14–25,4	16–25,4
Shank length of blank	mm	20–152	100–305	25–200	100–305	Hex 35–175 Socket 35–165	60–254