

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Sportovní centrum

Autor práce: Bc. Jan Janča

Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.

Popis práce:

Diplomová práce je zaměřena na objekt sportovního centra pro 337 osob, které se nachází na okraji města Oder. Sestává z dvoupodlažní sportovní haly a jednopodlažní restaurace. Konstrukční systém sportovní haly je tvořen prefabrikovaným skeletovým systémem založeným na základových patkách a výplňovým zdivem na základových pásech. Objekt restaurace je zděný a je založen na základových pásech.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	☐	☒	☐	☐
2. Přístup autora při zpracování práce	☐	☒	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☐	☒	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Celkové hodnocení a závěr:

Diplomová práce splňuje požadavky zadání a je vypracována na dobré úrovni.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 22. ledna 2018

Podpis vedoucího práce.....

