

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Zdravotně technické a plynovodní instalace v budově fotbalových šaten

Autor práce: Antonín Štefánek

Vedoucí práce: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Popis práce:

Student v bakalářské práci řešil zdravotně technické a plynovodní instalace v budově fotbalových šaten v Brně - Slatině. V práci je řešena oddílná vnitřní kanalizace včetně retenční dešťové nádrže. Dále je řešen jednotný vnitřní vodovod zásobovaný z nové vodovodní přípojky a domovní plynovod včetně plynovodní přípojky. Práce obsahuje všechny potřebné výpočty. Teoretická část práce se zabývá hromadnými hygienickými zařízeními.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	☒	☐	☐	☐
2. Přístup autora při zpracování práce	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Celkové hodnocení a závěr:

Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Rozsah i obtížnost odpovídá bakalářské práci. Projekt odpovídá rozsahu pro provádění stavby. Při zpracování bylo využito výpočetní techniky. Teoretické znalosti prokazoval student na dobré úrovni, vyhledával zdroje informací a často využíval konzultace. Pracoval samostatně a jeho přístup k práci byl svědomitý. Kladně je třeba hodnotit jednookruhové řešení cirkulace teplé vody. Kroužková vazba textové části však snižuje formální úroveň bakalářské práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 7. června 2018

Podpis vedoucího práce.....