

Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Školka - Praha

Autor práce: Bc. Gabriela Miheličová

Vedoucí práce: Ing. Karel Čupr, CSc.

Popis práce:

Úkolem Bc. G. Miheličové bylo vypracování prováděcího projektu školky, která je situovaná v Praze. Vlastní práce je rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část obsahuje technickou a průvodní zprávu. Součástí textové části jsou i všechny potřebné tepelně-technické výpočty, akustika, osvětlení a požární zpráva. Výkresová část je zpracována pečlivě a přehledně, včetně všech potřebných popisů.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Celkové hodnocení a závěr:

Bc. G. Miheličová splnila požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B/1-**

Datum: 21. ledna 2019

Podpis vedoucího práce.....