

## Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní bory

Autor práce: Bc. Zdeněk Drašar

Vedoucí práce: Ing. Pavel Menšík, Ph.D.

### Popis práce:

Diplomová práce zpracovává ve formě studie rekonstrukci havarijního stavu rybníka. Jedná se o skutečné zadání z praxe a reálné řešení problematiky. Navržené řešení je prakticky realizovatelné.

### Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Celkové hodnocení a závěr:

Diplomant zpracoval svou práci na výborné úrovni, pracoval samostatně a využíval své znalosti získané v praxi i studiu. Provedl samostatnou rekognoskaci v terénu, seznámil se s místními podmínkami.

Diplomant se řídil pokyny vedoucího práce, splnil požadavky zadání.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A

Datum: 23. ledna 2018

Podpis vedoucího práce.....