

## Hodnocení vedoucího diplomové práce

**Název práce:** Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů

**Autor práce:** Bc. Grmolcová Eliška

**Vedoucí práce:** Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

### Popis práce:

Práce se skládá v souladu se zadáním ze tří částí. V první se diplomantka zabývá problematikou zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice, popisuje typické případy. Ve druhé aplikuje tyto poznatky v návrhu VZT zařízení pro větrání rodinného domu ve dvou variantách. Ve třetí experimentální části se zabývá hodnocením dvou VZT jednotek určených pro bytové větrání. Porovnává je z mnoha hledisek a výkonových charakteristik, které sama změřila.

### Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Přístup autora při zpracování práce	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Využití odborné literatury a práce s ní	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Splnění požadavků zadání práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Celkové hodnocení a závěr:

S podporou konzultací studentka zadané úkoly zvládla a všechny části VŠKP jsou zpracovány na velmi dobré úrovni.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **B / 1,5**

Datum: 25. ledna 2018

Podpis vedoucího práce.....

