

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1: FOTODOKUMENTACE (KM1)



Obrázek č. 1: Směrový oblouk ve směru od Mrákotína na Studenou [17]



Obrázek č. 2: Směrový oblouk ve směru od Mrákotína na Studenou [17]

PŘÍLOHA Č. 2: FOTODOKUMENTACE (KM2)



Obrázek č. 3: přímý úsek ve směru od Stonařova na Znojmo [17]




Obrázek č. 4: přímý úsek ve směru od Znojma na Stonařov [17]

PŘÍLOHA Č. 3: FOTODOKUMENTACE (KM3)



Obrázek č. 5: Konec směrového oblouku ve směru od obce Studnice směr Hodice [17]



Obrázek č. 6: Zvratný oblouk ve směru od obce Studnice směr Hodice [17]

PŘÍLOHA Č. 4: FOTODOKUMENTACE (KM4)



Obrázek č. 7: Zvratný oblouk ve směru od Kostelce na Jihlavu [17]



Obrázek č. 8: Snížení počtu jízdních pruhů ve směru od Kostelce na Jihlavu [17]

PŘÍLOHA Č. 5: FOTODOKUMENTACE (KM5)



Obrázek č. 9: Směrový oblouk ve směru od obce Otín na Pavlov [17]



Obrázek č. 10: Nedostatečná údržba pomocného bezpečnostního zařízení [17]