

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Bytový dům

Autor práce: Dariusz Pielesz

Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.

Popis práce:

Bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro provádění bytového domu v Těrlicku. Jedná se o podsklepenou samostatně stojící dvoupodlažní budovu se šesti bytovými jednotkami. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy. Svislé konstrukce horní stavby jsou zděné z pálených zdicích prvků. Obvodové stěny suterénu jsou z betonových bednicích tvarovek vyplněných betonem. Vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky. Obálku budovy tvoří kontaktní zateplovací systémem a jednoplášťová plochá střecha.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	☒	☐	☐	☐
2. Přístup autora při zpracování práce	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☐	☒	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Celkové hodnocení a závěr:

Bakalářská práce byla prověřena podle Směrnice č. 17/2017 Úprava, odevzdání a zveřejňování závěrečných prací pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému a vykazuje podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument průvodní a souhrnné technické zprávy musí však být vytvořen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném a účinném znění, kterou se provádí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu z hlediska obsahu, rozsahu a jednotlivých úrovní dokumentace staveb. Z výše uvedeného vyplývá, že část dokumentace staveb: průvodní a souhrnná technická zpráva musí při použití technického popisu řešené konstrukce z tohoto důvodu vykazovat velkou podobnost.

Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Je zpracována na velmi dobré úrovni. Nedostatky a chyby, kterých se autor dopustil, jsou drobné a formálního rázu.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A**

Datum: 4. 6. 2021

Podpis vedoucího práce: