

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Název práce: Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově s prodejnou

Autor práce: Robin Polický

Vedoucí práce: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Popis práce:

Student v bakalářské práci řešil zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově s prodejnou v Boskovicích. V práci je řešena oddílná vnitřní kanalizace včetně retenční dešťové nádrže. Dále je řešen jednotný vnitřní vodovod zásobovaný z nové vodovodní přípojky a domovní plynovod včetně plynovodní přípojky. Práce obsahuje všechny potřebné výpočty. Teoretická část práce se zabývá materiály potrubí.

Hodnocení práce studenta:

	Výborné	Velmi dobré	Dobré	Nevyhovující
1. Úroveň zpracování řešeného tématu	☒	☐	☐	☐
2. Přístup autora při zpracování práce	☒	☐	☐	☐
3. Využití odborné literatury a práce s ní	☒	☐	☐	☐
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce	☒	☐	☐	☐
5. Splnění požadavků zadání práce	☒	☐	☐	☐

Celkové hodnocení a závěr:

Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Rozsah i obtížnost práce odpovídá bakalářské práci. Projekt odpovídá rozsahu pro provádění stavby. Při zpracování práce bylo využito výpočetní techniky. Teoretické znalosti prokazoval student na dobré úrovni. Aktivně vyhledával zdroje informací. Student často využíval konzultace. Pracoval samostatně. Přístup studenta k práci byl svědomitý. Kladně je třeba hodnotit vyřešení přípojek u netypicky umístěné budovy.

Klasifikační stupeň podle ECTS: **A / 1**

Datum: 7. června 2018

Podpis vedoucího práce.....